

Curriculum Vitae

R POUCELL Y ASOCIADOS

1. Biografía

Empresa especialista en Estudios de Mecánica de Suelos y Geotécnia fundada en 1988 por el Ing Jorge Roberto Poucell Padrón. La filosofía de trabajo de nuestro fundador se centra en la ejecución de estudios de calidad y precisión a lo largo de todo el proceso, desde la exploración y extracción de muestras del suelo, su ensaye en laboratorio, análisis y cálculo en fase de gabinete, hasta la elaboración y entrega del reporte final.

Con esta mentalidad y compromiso con la calidad hemos desarrollado cada uno de los casi 2,000 estudios realizados a la fecha ubicados en México y Latinoamérica.

2. Areas de trabajo

Somos especialistas en suelos complejos, cimentaciones profundas y someras, cimentaciones en zonas minadas, cimentaciones sobre suelos expansivos y recimentación de edificios dañados por sismos intensos. Los trabajos realizados han sido estudios en un amplio espectro dentro del sector de la construcción detallados a continuación:

a) *Infraestructura*

- Muelles
- Túneles
- Puentes
- Canales
- Circuito de Carreras de automóviles
- Proyectos Urbanos
- Pistas de aterrizaje
- Diseño de pavimentos urbanos
- Estudios geotécnicos para Carreteras
- Dragado de ríos
- Subestaciones Eléctricas
- Líneas de Transmisión

b) *Edificios*

- Corporativos de Oficinas
- Plantas industriales
- Unidades habitacionales
- Aeropuertos
- Cines
- Teatros
- Estadios
- Hoteles
- Centros Comerciales
- Refinerías

c) *Cimentaciones para equipos mecánicos*

- Tanques de Pemex
- Motogeneradores para CFE
- Tanques de almacenamiento de gran diámetro
- Maquinaria Industrial

3. Clientes

La satisfacción de nuestros clientes se ve reflejada en las repetidas ocasiones que acuden a nosotros a lo largo de los años. Su confianza es testamento del nivel de calidad y profesionalismo del equipo de R Poucell.

a) *En el sector privado.* Las principales Constructoras y Desarrolladoras del país, Universidades, Aseguradoras, Bancos, Consultorías de Ingeniería, etc. Principales clientes:

Advance Real Estate	Dr Leonardo Zeevaert	Nestlé de Mexico
APM Terminals	Euro Estudios	Nolte de México
ARUP	Ferrocarriles	Procter & Gamble
Banco Santander	Freyssinet	Quma de Hidalgo
BBVA	GCI Real Estate	Seguros Sura
BMW	Grupo ALSUM	Soriana
Bovis Lend Lease	Grupo ICA	Tecnosuelo
Carrefour	Hines Interests	Televisa
Casas BETA	HOMEX	UDLA
CIFRA	ITESM	Unilever de México
COMET	L'Oreal	Universidad Anahuac
Consortio ARA	MITSA	Universidad la Salle
Consortio Hogar	MULTIVER de	Walmart de Mexico
DEMET	Coatzacoalcos	

b) *Instituciones, Asociaciones y sector público.* Entidades a nivel Federal, Estatal, Municipal e Internacional. Principales clientes:

ASA	FOVISSSTE	PEMEX
Banco Mundial	Gobierno del DF	PGR
CFE	Gobiernos Estatales	SCT
CIATEQ	IMCYC	SEDENA
CONADE	IMSS	SEMAR
Embajada de EUA	INFONAVIT	Senado de la República
Embajada de Francia	IPN	UAM
Fidecaribe	ISSSTE	UNAM

4. Proyectos Destacados

- Túnel y Pista del GP Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX
- Planta industrial de BMW, en San Luis Potosí S L P
- Muelle Turístico Punta del Este, Uruguay
- Edificio de la PGR en la CDMX
- Carretera Mazatlán – Culiacán
- Corporativo Torre Punta Mayor en León Guanajuato
- Carretera Mitla – Tehuantepec en Oaxaca
- Embajada de Francia en la CDMX
- Muelle sitio 0 San Vicente, Chile
- Ampliación del ITESM Campus León
- Plaza de toros Don Antonio en Tepic Nayarit
- Ampliación y puente vehicular del Palacio Legislativo de San Lázaro CDMX
- Residencial Ocean Club en Acapulco
- Recimentación Puente Coatzacoalcos I, Veracruz
- Banco Banamex Revolución
- Puente las Pilas, Guatemala
- Nikko – Somex (44 niveles y 4 sótanos)
- Cuatro Edificios de 22 niveles en Tapachula
- Hotel Fiesta Americana Aeropuerto ACIM
- Hotel Aguamarina y Holiday Inn, en Ixtapa
- Hotel Camino Real en Vallarta
- Hotel Intercontinental en Manzanillo
- Hotel Flamingos en Cancún
- Edificio anexo al Senado de la República
- Ampliaciones en el ITESM Campus CDMX
- Campus Benjamín Franklin para la Universidad La Salle
- Nuevas instalaciones del Estadio Azteca
- World Trade Center CDMX

RELACION DE TRABAJOS EFECTUADOS 1976 A 2024

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1	Estudio de Mecánica de Suelos para una Fábrica de Cal , en el Municipio de Perote, Ver	AREMSA	JUN 76
2	Planta de Cloro de Tehuantepec en Pajaritos, Ver	COLORO DE TEHUANTEPEC	MAY 76
3	Unidad habitacional Volkswagen	PLADIUS S A	AGO 76
6	Muelle de Rofomex S A , en San Juan de la Costa BCS, México	BUFETE INDUSTRIAL	AGO 77
9	Estudio de Mecánica de Suelos para el Muelle de Contenedores , en Veracruz, Ver	ICOMSA	OCT 77
12	Dos edificios de 5 niveles en el predio, ubicado en Héroes de Padierna 49, Tacubaya D F	AREMSA	FEB 78
15	Muelle de Contenedores , en Coatzacoalcos, Ver	CINC S A	MAR 78
18	Muelle de Contenedores , en Salina Cruz, Oaxaca	CINC S A	MAR 78
21	Primera etapa del conjunto habitacional El Olivar , en Azcapotzalco D F	AREMSA	MAR 78
24	Reporte preliminar Patio de construcción Marina de Pemex , en Tampico, Tamps	ICOMSA	SEP 78
27	Cimentación del patio de plataformas de perforación Marina de Pemex en Pajaritos, Ver	ICOMSA	SEP 78

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
30	Cimentación del templo asunción de María en Calz de las bombas y Calle Oriental en Coyoacán	ICOMSA	OCT 78
33	Fracc Molinos de la Era , Querétaro Qro	ING FRANCISCO PORTILLO	OCT 78
36	Restauración del edificio de la Prepa N° 1 de la UNAM en San Idelfonso N° 33 y 43 México D F	ICOMSA	DIC 78
37	Edificio de estacionamiento en cabeza de manz limitada por la Av 16 de Sep San Juan de Letrán y V Carranza	DR LEONARDO ZEEVAERT	DIC 78
39	Restauración de la Esc Secundaria 11 , ubicada en Belizario Domínguez N° 5, México D F	ICOMSA	ENE 79
42	Unidad Habitacional Independencia, en Guadalajara , Jalisco	ICLAR S A	JUL 79
45	Terminal de la Línea de Autobuses Flecha Roja , en Acapulco, Gro.	ING MARINO RODRIGUEZ E	AGO 79
48	Factibilidad y estabilidad de taludes de dragado de Canal de San Carlos a matancitas, BCS	CYCOMSA	AGO 79
51	Construcción del Muelle de Pesca , en el Puerto de Ensenada, BCN	CYCOMSA	AGO 79
54	Taller de maquila de plásticos en Camino de los Toros No 22, Col Daniel Garza, en México D F	ARQ MARIO GALICIA LAGO	OCT 79

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
57	Cimentación de muelles , en zona de esteros Los Conchos del Caimán, en Topolobampo, Sin	CYCOMSA	FEB 80
58	Residencia del Sr Dr Héctor Fernández ubicada en Av de las Fuentes 242, Tecamachalco	GRUPO TRIAL S A	MAR 80
60	Conjunto Habitacional, Lic Adolfo López Mateos , en Cadereyta NL	ICSA	ABR 80
63	Cimentación de una tolva y un molino , en San Martín Zacatecas	INDUSTRIAL MINERA MEXICO S A	ABR 80
66	Fabrica de hielo de 40 tn , en Frontera Tabasco	ICOMSA	MAY 80
67	Hotel en Ixtapa , Guerrero	ICCE S A	MAY 80
69	Granjas de langostinos , en centro Acuícola de puerto Ceiba, Tabasco	ICOMSA	MAY 80
72	Tres edificios altos en la calle 2ª Poniente entre 2ª Sur y 4ª Sur, en la Ciudad de Tapachula, Chiapas	GRUPO TRIAL	JUN 80
75	Un edificio ato , en la calle 17ª Norte y 5ª Norte, en la Ciudad de Tapachula, Chiapas	GRUPO TRIAL	JUN 80
78	Un edificio alto y uno de dos niveles , en San José Solórzano s/n Col Puerto México en Coatzacoalcos, Veracruz	GRUPO TRIAL	JUL 80
81	Ampliación de la Fábrica de Novopan de México S A, ubicada en - Oaxaca, Oax	GRUPO TRIAL	AGO 80

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
84	Residencia de la Sra Irma C de PROYECTOS OLIVIERI, ubicada en Loma Nevada Industrial s/n, Z P 10 México D F	TRIAL S C	AGO 80
87	Muelle de reparaciones a flote , en el puerto de Guaymas, Sonor	CYCOMSA	OCT 80
90	Muelle Pesquero , en Puerto Escondido, Gro	CYCOMSA	OCT 80
93	Muelle Pesquero , en Tamiahua, Veracruz	PRODUCTOS INDUSTRIALES TRIAL S C	NOV 80
96	Ampliación del atracadero 2 y el No 3 , en el Puerto de Pichilingue, BCS	CYCOMSA	DIC 80
99	Tres muelles pesqueros , en el Puerto de Guymas, Son	CYCOMSA	DIC 80
102	Fábrica de Ropa , ubicada en el parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, Dgo	GRUPO TRIAL	DIC 80
105	Puente carretero y un canal para unir la laguna de Coyuca con el Océano Pacífico, en la Costa de Guerrero, Gro	CYCOMSA	DIC 80
108	Muelle Banda Oeste , en el parque Industrial Rafael Buelna, en Mazatlán, Sinaloa	ICOMSA	FEB 81
109	Centro de recolección de aceite lubricante usado de servicios de Anticontaminación S A	INGENIEROS MEXICANOS ESPECIALIZADOS S A DE C V	MAR 81



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
111	Refugio contra ciclones , en el estero de Urías, en Mazatlán, Sinaloa	ICOMSA	MAY 81
114	Muelle No 8 , en el Puerto de Coatzacoalcos, Ver	GRUPO TRIAL	JUN 81
117	Sistema multimodal transítmico (Proyecto Alfa Omega), en Coatzacoalcos, Ver	GRUPO TRIAL	JUN 81
120	Centros escolares CECYT-EST , en Cd Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo	GRUPO TRIAL	JUL 81
121	Centro escolar CECYT-EST , en Lagunas, Oaxaca	GRUPO TRIAL	JUL 81
122	Estudio del subsuelo en Ángel Urraza y calle 8 , Col Independencia de esta ciudad	GRUPO IME	JUL 81
123	Edificio de 6 niveles , en Circuito Ingenieros No 14, Cd Satélite, Edo de México	INMOBILIARIA GOMEZ CUETO S A DE C V	AGO 81
126	Puerto pesquero , en Topolobampo, Sinaloa	CYCOMSA	SEP 81
129	Edificios de la Empresa Servicios Portuarios , en Mazatlán, Sin	GRUPO TRIAL	SEP 81
132	Planta para Servicios de Anticontaminación S A , en Av Central y Jardines de Morelos, en Ecatepec de Morelos, Edo de México	PROCESO DE MEXICO INGENIERIA S A	SEP 81
135	Bodega en Oriente 229 B , Col Agrícola Oriental, en México D F	GONZALEZ REYNA Y ASOCIADOS S A	OCT 81

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
136	Centros Escolares CECYT-EST , en Cd Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo	GRUPO TRIAL	OCT 81
138	Puerto Pesquero , en Isla Cedros, BC	CYCOMSA	NOV 81
142	Un mercado y un rastro en , Taxco, Guerrero	INGEOSUELOS S A	NOV 81
145	Un rastro en La Unión , en el Edo de Guerrero	INGEOSUELOS S A	NOV 81
148	Edificio de 10 niveles , en Av Constituyentes No 393, en México D F	INGEOSUELOS S A	DIC 81
151	Un mercado y un rastro , en el poblado de Chilapa , en el Edo de Guerrero	INGEOSUELOS S A	DIC 81
154	Ampliación de la Planta de manufacturas No 1 , ubicada en el Km .5 de la carretera Federal a Cuernavaca Cuautla, en la Cd Industrial Valle de Cuernavaca, Morelos	GRUPO IME	DIC 81
157	Un edificio de 5 niveles , en Blvd Las Palmas No 53, en Tuxpan, Ver	INGEOSUELOS S A	DIC 81
160	Planta Industrial , en el Fraccionamiento Industrial El trébol, en el Edo de México	GRUPO IME	ENE 82
163	Construcción de un Centro Comercial en el predio s/n denominado El Granero, la Vía José López Portillo, Coacalco de Berriozabal, en Tlalnepantla, Edo de México	GRUPO CONSTRUCTOR PROGRESA S A	FEB 82

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
166	Bodegas de sulfato de amonio y materiales , en Coatzacoalcos, Ver	ICCE	MAR 82
169	Plaza San Juan , en el eje Lázaro Cárdenas entre V Carranza y 16 de Septiembre, México D F	ICCE	MAY 82
172	Puerto Industrial El Fuerte , en Topolompampo, Sin	CYCOMSA	JUN 82
174	Puerto Industrial El Fuerte , en Topolobampo, Sin. 2º informe	CYCOMSA	JUL 82
175	Muelle pesquero, de Propesin , en la Isla Gallinas, Topolombampo, Sin	CYCOMSA	AGO 82
178	Puerto pesquero en Pto Morelos Quintana Roo	CYCOMSA	AGO 82
181	Edificios anexos al Templo Mayor que se construye, en Av 510 San Juan de Aragón, México D F	GRUPO TRIAL	SEP 82
182	Puerto Industrial El Fuerte , en Topolobampo Sin. Tercer informe	CYCOMSA	SEP 82
183	Centro de recolección de aceite lubricante usado de Servicios Anticontaminación S A, en Ecatepec de Morelos, Edo de México	PROCESOS DE MÉXICO INGENIERIA S A DE C V	SEP 82
184	Iglesia San Camilo de Lelis , calle 606 No 55, San Juan de Aragón, 3ª Unidad, México D F	INGEOSUELOS S A	NOV 82
186	Puerto Industrial el Fuerte , Topolobampo, Sin. 2ª parte	CYCOMSA	NOV 82

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
187	Puente Juárez , en Mazatlán, Sin	GRUPO TRIAL	DIC 82
190	Edificio en Av Acoxa y Prol Div del Norte , en Tlalpan, México D F	INGEOSUELOS S A	DIC 82
193	Edificio de 5 niveles , en Ángel Urraza y calle 8, Col Independencia, en esta ciudad	GRUPO IME	ENE 83
196	Iglesia Metodista en la calle 316 y 307, en la Col Nueva Atzacalco, México D F	EL SR C P CRECENCIANO REBOYEDO REYNA	MAR 83
199	Tanque de almacenamiento de agua denominado Lomas Verdes, en el lote 22 de la 1ª y 5ª sección de Lomas Verdes, en el Municipio de Naucalpan, Edo de México	ICCE	ABR 83
202	Bodegas y locales comerciales , en el Centro Comercial la Luna, en calz de Tlalpan No 4355, en esta ciudad	TGC	MAY 83
205	Hotel Nikko-Somex , en esta ciudad	TGC	MAY 83
208	Plaza San Juan , en Lázaro Cárdenas entre Venustiano Carranza y 16 de Sep, en esta ciudad	ICCE	JUN 83
209	Hotel Nikko- Somex , en esta Ciudad	TGC	JUL 83
211	Hotel Fiesta Americana Aeropuerto, México D F	TGC	AGO 83

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
214	Central Telefónica Roma , en ciudad	TGC	OCT 83
217	Bodegas y locales comerciales en el Centro Comercial La Luna, en Calz de Tlalpan No 4355, en esta ciudad	ARQ JUAN A HERRERA	DIC 83
220	Conjunto habitacional , en Cuajimalpa D F	INGEOSUELOS S A	ABR 84
223	Aeropuerto Internacional de Manzanillo	CINCSA	MAY 84
226	Fraccionamiento, Zihuatanejo, Gro	INGEOSUELOS S A	MAY 83
229	Sistema de subdrenaje , en el Aeropuerto de Culiacán, Sin	CINCSA	JUN 84
232	Fraccionamiento, Hogares de Atizapán, Edo de México	PROYECTOS POPULARES S A	JUN 84
235	Planta de CELANECE , en San Cristóbal, Ecatepec Edo de México	ING SALVADOR GARDUÑO	SEP 84
238	Fraccionamiento Jardines de la Montaña , en México D F; Casa habitación, en Montaña de Monte Rico, lotes 32 y 33	EJECUTIVA DE PROYECTOS S A	SEP 84
241	Planta para Azufre , en Otapan, Ver	ICCE	SEP 84
244	Ampliación de una planta de producto Farmacéuticos , en Cuernavaca, Morelos	INGEOSUELOS	SEP 84

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
247	Ampliación al edificio de 12 niveles , ubicado en Río Amazonas 91, Col Cuauhtémoc, México D F	PROYECTOS INDUSTRIALES TRIAL	SEP 84
250	Colector de la Unidad Habitacional Morelos , en el Edo de México	ICOMSA	DIC 84
253	Casa habitación, en Cerrada de Tiro al Pichón 23 , Lomas de Bezares México D F	ARQ AUGUSTO F ALVAREZ Y LUIS CASTELLA	DIC 84
256	Edificio, en Av Blvd Aeropuerto 50 , Col Gómez Farías, México D F	ARQS JOSE L RINCON Y RICARDO C	DIC 84
259	Fraccionamiento Insurgentes 1ª Etapa , Querétaro, Qro	ING FRANCISCO PORTILLO M	ENE 85
262	Estudio de daños en construcciones de CIDESI , en Av de las Granjas y Calz Atzacapotzalco, en la Villa, México D F	INGEOSUELOS S A	ENE 85
265	Condominio horizontal, en Bellavista 539 esq Compostela, Col Casa Blanca Iztapalapa, México D F	ING GERARDO RAMIREZ	FEB 85
268	Panteón Valle de Paz , en Av Lic Adolfo del Mazo 1001, Atizapán de Zaragoza, Edo de México	ARQS JOSE L RINCON Y RICARDO C	FEB 85
271	Fraccionamiento Insurgentes 1ª etapa , Querétaro, Qro	ING FRANCISCO PORTILLO MARTIN	FEB 85
274	Fraccionamiento Paseo de las Lomas , en Av. Prol Paseo de la Reforma, Delegación Álvaro Obregón, México D F	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUNO S A DE C V	MAR 85

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
275	Fraccionamiento Paseo de las Lomas , en Prol Paseo de la Reforma, Delegación Álvaro Obregón, México D F e	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUNO S A DE C V	MAR 85
277	Muelle Pesquero , en Santa Clara, Sonora	TOPOMAR S A	MAY 85
280	Club hípico , en Toluca, Edo de México	DICSA	JUN 85
283	Ampliación del Aeropuerto Internacional de Manzanillo	INGENIERIA DE SUELOS	JUL 85
286	Edificio de 12 niveles , en Fuente Trevi lote 19 mza 69, en Tecamachalco, Edo de México	BAIRES CONSTRUCCIONES S A	AGO 85
289	Fraccionamiento Paseo de las Lomas , Delegación Álvaro Obregón, México D F	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUNO S A DE C V	AGO 85
292	Tribuna del campo de Fútbol de la Universidad Anáhuac, en el Edo de México	UNIVERSIDAD ANAHUAC	AGO 85
295	Tanque Atizapán , en el Municipio de Atizapán, Edo de México	TECNOSUELO S A	SEP 85
298	Tanque Atizapán I , en el Municipio de Atizapán, Edo de México	TECNOSUELO S A	SEP 85
301	Conjunto habitacional Imán 550 , en Coyoacán D F	TECNOSUELO S A	SEP 85
304	Unidad habitacional Villa Verde 2 , en Puebla, Puebla	TECNOSUELO S A	SEP 85

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
307	Planta de productos alimenticios en Calz México Tulyehualco 5910, en Tláhuac, México D F	PROYECTOS INDUSTRIAL TRIAL	SEP 85
310	Edificio de 4 niveles en la calle Pino No 123 , Sta María la Rivera, en esta ciudad	INGENIERIA DE SUELOS S A	OCT 85
311	Laboratorio Médico del Chopo , Pino 123, Sta María la Rivera, México D F	INGENIERIA DE SUELOS S A	OCT 85
313	Centro Social , en Ixtepec, Oaxaca	TECNOSUELOS S A	OCT 85
316	Cimentación de 3 tanques , en Santa Clara, Edo de México	I M E S A DE C V	NOV 85
319	Bodega , en Cd Altamirano, Gro	TECNOSUELO S A	NOV 85
322	Bodega , en Dolores Hidalgo, Gto	TECNOSUELO S A	NOV 85
325	Ampliación de la Casa ubicada en Calle de Las Grullas 152 , México	ARQ ALEJANDRO URIBE	DIC 85
328	Tanque Lomas Verdes Alto , en el Mpio de Jilotzingo, Edo de México	TECNOSUELO S A	DIC 85
331	Bodega , en Caleras de Víctor Rosales, Zacatecas	TECNOSUELO S A	DIC 85
334	Edificios , en Gutiérrez Najera, en Santiago Zapotitlán, Tláhuac D F	FIVIDESU	ENE 86
335	Edificio Cerro de la Estrella 251 , Col Campestre Churubusco, México D F	CONDOMINIOS DE ESTE EDIFICIO	ENE 86



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
337	Desarrollo habitacional del Fonhapo , en Naucalpan, Edo de México	FONHAPO	ENE 86
340	Planta Industrial, en Chalco , Edo de México	ING RAMON CASTILLO	FEB 86
343	Conjunto habitacional El Molino , Col San Lorenzo, Iztapalapa	COOPERATIVA LIBERTADMAR	MARZ 86
346	Av. Imán 550 , Coyoacán, México D F	TECNOSUELO S A	ABR 86
347	Condominio horizontal Balcones de la Herradura , Edo de México	INGEOSUELOS	ABR 86
349	Estudio Geotécnico para la carretera Tenango-Ixtapan de la Sal, Edo de México	ING SALOMON SEDANO LICONA	ABR 86
352	Casa de la Cultura Bosque Zoológico de Tlalpan , en México D F	PROMOTORIA Y EDIFICADORA TORRE BLANCA	MAY 86
355	Planta de bombeo , en Canal Nacional y Av Santa Ana, Col San Andrés Tomatlán, en México D F	D D F	JUN 86
358	Edificios de interés social, en Albert 111 , Col Albert, México D F	TECNOSUELO S A	JUN 86
361	Edificios de interés social en Castilla 197 , Col Álamos, D F	TECNOSUELO S A	JUN 86
364	Cana Donato Guerra , Sistema Cutzamala, Estado de México	TECNOSUELO S A	JUN 86
367	Edificios de interés social, en San Simón 97 , Col San Simón, México D F	TECNOSUELO S A	JUN 86

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
370	Telesecundaria, en Santa Martha , en la Delegación Iztapalapa México D F	CONSULTORES Y CONTS EN OBRAS MARITIMAS S A	JUL 86
373	Módulo Social Adolfo López Mateos, Acapulco, Gro	TECNOSUELO S A	JUL 86
376	Módulo Social Miguel Hidalgo , Tlalpan, México D F	TECNOSUELO S A	JUL 86
379	Diseño de pavimentos , en la zona de la espuela para el ferrocarril	GPO IME S A	AGO 86
380	Módulo Social La Norma , Iztapalapa, México D F	CORR, S A	AGO 86
382	Fábrica de productos de belleza en Vainilla 294, Col Granjas México, México D F	INGENIERIA DE SUELOS S A	AGO 86
385	Parque Industrial Exportec , Toluca , Edo de México	OCEL S A	AGO 86
388	Muro de contención, en el Rancho María Elena , en Tenancingo , Edo de México	PERFORADORA Y CONST AGUILA S A	AGO 86
391	Bodega , en Oriental , Puebla	TECNOSUELO S A	SEP 86
394	Módulo Social Miguel Hidalgo , Tlalpan, México D F	TECNOSUELO S A	SEP 86
395	Módulo Social Miguel Hidalgo , Fuentes Brotantes concurso 4, Tlalpan, México D F	TECNOSUELO S A	SEP 86
397	Ampliación del Muelle de pasajeros , en Acapulco, Gro	INGENIEROS DE SUELOS	OCT 86

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
398	Bodega, en Oriental , Puebla	TECNOSUELO S A	OCT 86
399	Planta de Bombeo , en Canal Nacional y Av Santa Ana, Col San Andres Tomatlán	D D F	OCT 86
400	Bodega, en Navojoa , Sonora	TECNOSUELO S A	OCT 86
403	Módulo Social Corregidora , en Tlalpan D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
404	Módulo Social Miguel Hidalgo (Fuentes Brotantes) concurso 5, Tlalpan D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
406	Módulo Social La Norma , en Iztapalapa, México D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
409	Módulo Social La Salud , en periférico Sur y Viaducto Tlalpan, México D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
412	Pavimentos del Módulo Social Corregidora , Tlalpan, D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
415	Pavimentos del Módulo Social La Salud , en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, México D F	TECNOSUELO S A	NOV 86
418	Edificio Miguel E Abed , en Isabel la Católica esquina con Venustiano Carranza, en esta ciudad	INGEOSUELOS S A	ENE 87
421	Clínica del I M S S , en San Luis Potosí , S L P	IPE S C	FEB 87
422	Edificio, en Canal de Miramontes 1680	ICCE S A	FEB 87

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
424	Condominio horizontal, en Fraccionamiento Hermosa , México D F	COPROMOCION S A	FEB 87
427	Zona de la Maniagua , en Ciudad del Carmen, Campeche	IPE S C	FEB 87
430	Universidad La Salle Edificio de Gobierno, Aulas y Estacionamiento, en Benjamín Franklin 47, México D F	ICCE S A	ABR 87
433	Unidad Josefa Ortiz de Domínguez , Querétaro, Qro	TECNOSUELO S A	ABR 87
436	Módulo Social de Vivienda San Lorenzo Tezonco , en Iztapalapa, México D F	TECNOSUELO S A	ABR 87
439	Tanque La Providencia , en el Municipio de Barrientos, Edo de México D F	THORSA	ABR 87
442	Fábrica de cosméticos , en el parque Industrial de Lerma, Edo de México	CIESA	MAY 87
445	Jardín de niños M 915-13, Col Felipe S Xicontencatl, Delegación Tlalpan, D F	CONSULTORES Y CONSTRATISTAS DE OBRAS MARITIMAS	MAY 87
448	Jardín de niños M 915-13, Col Felipe S Xicontencatl, Delegación Tlalpan, D F	CONSULTORES Y CONSTRATISTAS DE OBRAS MARITIMAS	MAY 87
451	Clínica del I M S S , en Jojutla , Morelos	IPE S C	MAY 87

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
454	Clínica del I M S S , en Pachuca , Hgo	IPE S C	MAY 87
457	Centro Ilantero Las Águilas , en Calzada de las Águilas 1081 México D F	SR JULIO MONTERO Y EL ARQ RAUL ARTEGA	JUL 87
458	Silos terminal de granos, de CONASUPO , en Veracruz, Ver	CANTAB INGS S A DE C V	JUL 87
460	Álamo Dorado No 34 , Estudio de prospección de cavidades	TECNOSUELO S A	JUL 87
463	Estudio de prospección de Cavidades Conjunto habitacional Av Imán 550 , Coyoacán D F	TECNOSUELO S A	JUL 87
464	Estudio de prospección de Cavidades casa habitación, en Álamo Dorado 34 , Naucalpan, Edo de México	TECNOSUELO S A	JUL 87
466	Claustro Sor Juana , Nezahualcóyotl, Estado de México	TECNOSUELO S A	JUL 87
469	Fuentes Brotantes Bloque E , Tlalpan, D F	TECNOSUELO S A	JUL 87
472	Módulo Social " Casa Blanca ", en Villahermosa, Tabasco	TECNOSUELO S A	JUL 87
473	Módulo Social " Casa Blanca ", en Villahermosa, Tabasco	TECNOSUELO S A	JUL 87
475	Bodegas, en Av San Lorenzo Tezonco 429 esq Nautla, México D F	VOGA INGENIEROS S A DE C V	JUL 87

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
478	Estudio de prospección de Cavidades MSV Tekax , Yucatán	TECNOSUELO S A	AGO 87
481	Bodega de 100,000 ton , en Ahuacatlán, Nayarit	TECNOSUELO S A	SEP 87
484	Edificios en la Base aéreas Santa Lucía , Edo de México	TECNOSUELO S A	SEP 87
485	Marina Internacional , Av Costera Miguel Alemán, Acapulco, Gro	ICCE	SEP 87
487	Jardín de niños El Molino , ubicado en la diagonal Olivos y Eje 11, Delegación Iztapalapa	CYCOMSA	OCT 87
490	Silos para la terminal de Granos de Conasupo , en Veracruz, Ver	CANTAB INGS S A	OCT 87
493	Unidad habitacional San José del Consuelo , en León, Guanajuato	CONCOAR S A	OCT 87
496	Guardería Asemex, ubicada en Guillermo Prieto 18 esquina con Miguel Schultz, en esta ciudad	CINC S A	NOV 87
497	Probetas ensayadas , estructura Marina	CANTAB INGS S A	NOV 87
499	Casa habitación, en Valle de Bravo , Edo de México	SR ARQ AUGUSTO F ALVAREZ	DIC 87
502	Central de Ajustes, en Prolongación Uxmal 973 , México D F	CINC S A	ENE 88
505	Edificios, en Av Insurgentes Sur No 1960 casi esquina con Vito Alessio Robles, en México D F	ING ALEJANDRO GARCIA CONDE	ENE 88

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
508	Deportivo Galaxia, ubicado en Av Cien Metros 806 , en esta Ciudad	CONSERVACION Y CONSTRUCCIONES S A	FEB 88
509	Oficinas para Banca Cremi, SNC de Av Cien Metros 806, México D F	BANCA CREMI	FEB 88
510	Anexo al estudio presentado a Banca Cremi , para Oficinas, en Av Cien metros 806, México D F	BANCA CREMI	FEB 88
511	Instituto Clarac , Carretera a San Pablo 374, en Santiago Tepalcatlapa, Xochimilco D F	CINC S A	MAR 88
514	Casa habitación, en la Calle Vereda al tanque No 29 , en la Col Lomas de Santa Fé, D F	ARQ FABIAN TRON	ABR 88
517	Edificio Miguel E Abed , ubicado en Isabel La Católica esq con Venustiano Carranza, en esta ciudad	INGEOSUELOS S A	JUL 88
520	Conjunto habitacional Unión de Vecinos Colonial A C , en Xocongo y Chimalpopoca, México D F	FONHAPO	JUL 88
523	Edificio Miguel E Abed , ubicado en Isabel La Católica esq con Venustiano Carranza, en esta ciudad	INGEOSUELOS S A	JUL 88
526	Carcamo de bombeo, en la C T Rosarito II Baja California Norte	TECNOSUELO S A	SEP 88

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
529	Centro Comercial Galerías Las Ánimas , Calle 39 Poniente y Blvd Atlixco, en Puebla, Pue	DESENCO	NOV 88
532	Hotel Flamings , en Cancún, Quintana, Roo	CYCOMSA	DIC 88
534	Club Líbanes , en la Av Toluca s/n, Col Miguel Hidalgo, D F	APYCSA	ENE 89
535	Club Líbanes , en la Av Toluca s/n, Col Miguel Hidalgo, D F	APYCSA	ENE 89
538	Centro Comercial Galerías Las Ánimas , en Puebla, Pue	DESENCO	FEB 89
541	Estudio de Mecánica de Suelos El Renacimiento , en Hermosillo, Sonora	DISEÑO, ASESORIA Y ARQUITECTURA S A	MAR 89
544	Estudio de Mecánica de Suelos El Renacimiento , en Hermosillo, Sonora	DISEÑO, ASESORIA Y ARQUITECTURA S A	MAR 89
547	Condominio Huitzilac, ubicado en Aniceto Ortega 1353 , Col del Valle, en México D F	ARQ FRANCISCO MENDEZ CHAMORRO	MAR 89
550	Casa habitación de 2 niveles, en Cerro de los Cedros 194 , Lote 1 Villa Verdun, México D F	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S A	MAR 89
553	Unidad habitacional Narciso Mendoza , en Villa Coapa, Tlalpan, México D F	CONSTRUTECNIA DE MEXICO S A	ABR 89
556	Estudio de Mecánica de Suelos para una Cisterna y Tanque elevado San Lorenzo Tezonco, México D F,	FOVISSSTE	ABR 89

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
559	Conjunto habitacional El Capulín , en Naucalpan, Edo de México	ARQ MARIO GONZALEZ	JUN 89
562	Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de tormentas San Lorenzo Tezonco , en México D F,	FOVISSSTE	JUN 89
565	Villas de Tangolunda , en Huatulco, Oaxaca	INGENIEROS CIVILES Y GEOTECNIA	JUN 89
568	Centro Plaza, Presidente Masarik esq Lafontaine , Polanco, México D F	ARQUITECH S C	JUL 89
569	Resultados de permeabilidad para el diseño del pozo de absorción	ARQUITECH S C	JUL 89
570	Estudio e Investigación de Suelos Puente "Las Pilas" en Guatemala	ING FEDERICO KOOSS (EUROESTUDIOS)	JUN 89
571	Torres Sears, ubicada en Poniente 140 No 656 , en la Col Industrial Vallejo, México D F	CIC S A	AGO 89
572	Construcción del Puente "Palau" en el KM 30 + 622 de la Autopista Tijuana Ensenada	PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE	NOV 89
574	Talud de la Vialidad Totoloapan Milpitas, Tlalpan, México D F	CONSTRUCTENIA DE MEXICO S A	AGO 89
577	Aeropuerto , en Chetumal , Quintana Roo	AGUIRRE RUGAMAY ARQUITECTOS S A	SEP 89
578	Informe final Estudio de Mecánica de Suelos para Aeropuerto , en Chetumal , Quintana Roo	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	SEP 89

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
580	San Miguel, en Cozumel, Quintana Roo	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	OCT 89
583	Ampliación Hotel Camino Real, en Pto Vallarta, Jal	CIC S A	OCT 89
586	Servicio S A, Paseo de la Reforma y Constituyentes, Col Lomas Altas, D F	ARQ JUAN ANGEL HERRERA ZAMORA	OCT 89
589	Centro Comercial Galerías Las Anímas, Calle 39 Pte y Blvd Atlixco, Puebla, Puebla	DESENCO	NOV 89
590	Informe definitivo Talud Centro de Convenciones Hotel Camino Real Pto, Vallarta, Jal	CIC S A	NOV 89
592	Satélite, en Matamoros, Tamaulipas	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	DIC 89
595	Las Fuentes, en San Fernando Tamaulipas	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	DIC 89
596	Informe Final Estudio de Mecánica de Suelos, Las Fuentes, en San Fernando, Tamaulipas	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	DIC 89
598	Las Torres, en Río Bravo, Tamaulipas	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	DIC 89
599	Relleno Sanitario, en Cozumel, Quintana Roo	LEOSMAR	DIC 89

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
601	Estudio de Mecánica de Suelos Las Torres , en Río Bravo, Tamps	AGUIRRE RUGAMA Y ARQUITECTOS S A	DIC 89
603	Cimentación Tanque almacenamiento , en Col Industrial Vallejo, en México D F	CAROLUS PERFORACIONES S A DE C V	ENE 90
604	Localización de Cavidades, en el predio del Estudio de Mecánica de Suelos San Miguel Cozumel, Quintana Roo	FOVISSSTE	ABR 90
605	Banco material canalejas , en Jilotepec, Edo de México	ING JOSE LUIS BENITEZ LEAL	ABR 90
606	Relleno Sanitario, en Cozumel, Q Roo	LEOSMAR	MAY 90
607	Estratigrafía del subsuelo y muestreo del agua, en Cozumel , Q Roo	LEOSMAR	MAY 90
608	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Preliminar La Mora , en Zumpango, Edo de México	FOVISSSTE	JUN 90
609	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Final La Mora , en Zumpango, Edo de México	FOVISSSTE	JUN 90
610	Relleno Sanitario y Salinidad, en Isla Mujeres , Quintana Roo	LEOSMAR	JUN 90
611	Estudio de Mecánica de Suelos Las Torres , en Río Bravo y M S San Fernando, Tamaulipas	ING JAVIER TARRIBA Y C	JUN 90

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
612	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio Miguel E Abed , en Venustiano Carranza e Isabel la Católica, Col Centro, México D F	M E ABED	JUN 90
613	Relleno Sanitario, en Cancún , Quintana Roo	ISANSA	JUL 90
614	Venustiano Carranza 48, Centro D F (estación sísmica)	LEOSMAR	JUL 90
615	Reporte fotográfico , Venustiano Carranza 48, Centro D F	LEOSMAR	JUL 90
616	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de las estructuras Residencial Las Torres, Dgo	GRUPO CONSULTOR SIA S A DE C V	JUL 90
617	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Preliminar Mexiquito , en San Miguel Allende, Guanajuato	FOVISSSTE Y SERVICIOS TECNICOS MC'NOS	AGO 90
618	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de las estructuras, Clínica Médica Familiar, en Torreón , Coah	CINC S A DE C V	AGO 90
619	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de las estructuras, Clínica de Medicina Familiar, en Durango , Dgo	CINC S A DE C V	AGO 90
620	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de las estructuras, Clínica Hospital, en Piedras Negras , Coah	CINC S A DE C V	AGO 90

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
621	Casa habitación, en Av Paseo de las Fuentes 261, Fraccionamiento Las Fuentes , en Civac, Morelos	ARQ LUIS ANAYA AMOR	AGO 90
622	Universidad La Salle, Carlos B Zetina 19 , Hipodrómo de la Condesa	UNIVERSIDAD LA SALLE	AGO 90
623	Edificio 3 niveles , en Av Central No 211 Col Bosques de Aragón, Edo de México	INGEOSUELOS	SEP 90
624	Reporte final, Edificio, en Baja California 200 esq Tlacotalpan , ciudad, en México D F	PROYECTO ESTRUCTURAL S A DE C V	OCT 90
625	Estancia de Bien estar infantil, en calle Almendros s/n , Fraccionamiento Flores Magón Sur, Irapuato, Gto	CINC S A DE C V	OCT 90
626	Centro Escolar , en Av Juárez esq Calle Luis Espinoza, Col Solidaridad Nal	GRUPO ESPACIO	OCT 90
627	Terracerías y Proyecto del Pavimento para la vialidad perimetral de Cozumel, Q Roo, Playa Sn Fco	ISANSA	OCT 90
628	Condominios , en Ixtapa, Gro	MONARCA INMOB S A DE C V	OCT 90
629	Estudio de Mecánica de Suelos Mexiquito , en San Miguel Allende, Gto. Informe final	MC'NOS FOVISSSTE	OCT 90



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
630	Hilaturas Selectas S A de C V estratigrafía de campo y lecturas del nivel del agua, en Iztapalapa, México D F	HILATURAS SELECTAS Y DR LEONARDO ZEEVART	OCT 90
631	Edificio Comercial Fandis S A de C V , ubicado en Fco Díaz Covarrubias 9 y 11, Col San Rafael, Ciudad	ING ENRIQUE SOTO N	NOV 90
632	Centro Veracruzano, en Calz Miguel A de Quevedo Nos 685 y 687 , en México D F	FACTO S A DE C V Y PESA	DIC 90
633	Condominios, en la Zona hotelera de Zihuatanejo , Gro Lote 8 y 8A	MONARCA INMUEBLES S A DE C V	DIC 90
634	Bodega de Tornillo , en la Col Industrial Naucalpan, Edo de México	ARQ JOSE LUIS BOBADILLA Y DITISSA	OCT 90
635	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Final, Centro Comercial, en San Luis Potosí , S L P	ISSSTE	OCT 90
636	Centro Comercial, en San Luis Potosí, S L P. Calle Sebastián El Cano 110	ISSSTE	OCT 90
637	Estancia de Bienestar Infantil, en Lázaro Cárdenas, Mich	ISSSTE	NOV 90
638	Estancia de bienestar Infantil, en Cuatla, Mor	ISSSTE	DIC 90
639	Estancia de bienestar Infantil, en Monterrey, N L	ISSSTE	DIC 90

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
640	Casa habitación de dos niveles, en 2do Retorno de Montpellier No 9 , Villa Verdun, D F	GRUPO SEIS Y ASOC S A DE C V	ENE 91
641	Clínica de medicina familiar, Ahuehuete s/n , Col Universidad, en Chihuahua, Chih	ISSSTE	ENE 91
642	Ampliación de la Clínica médica familiar, Calle San Jorge, San Clemente y San Cosme , Aguascalientes, Ags	ISSSTE	ENE 91
643	Estancia de Bienestar infantil, Calle San Fco de los Romo y Calle El Niágara , Aguascalientes, Ags	ISSSTE	ENE 91
644	Clínica medica familiar, en Av Universidad y Calle Universidad de Wisconsin, Tampico, Tamps	ISSSTE	ENE 91
645	Hospital General , en Calle Dr Luis Azamar s/n, en Tuxtepec, Oax	ISSSTE	ENE 91
646	Estancia de Bienestar Infantil, Pino Suárez esq Sobarzo , Navojoa, Son	ISSSTE	ENE 91
647	Silos para la terminal de granos de CONASUPO , en Veracruz, Ver. 3ª parte	CANTAB INGENIEROS S A DE C V	ENE 91
648	Clínica Hospital de especialidades , en Calles G F Chávez y G Prieto, en Navojoa, Son	ISSSTE	ENE 91
649	Edificio para aulas, ubicado en Benjamín Hill 43 , Col Hipódromo de la Condesa, en México D F	INMUEBLES SANTA LUCIA S A DE C V	FEB 91



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
650	Tienda comercial, en Av Benito Juárez esq Calle Los Pinos, Col Chula Vista, en Monterrey, N L	ISSSTE	FEB 91
651	Edificio Sede para las oficinas de Desarrollo Monarca, S A de C V , ubicado en Av Morelos 67 y 73 Centro, México D F	ING JUAN A MUÑOZ	FEB 91
652	Perfiles estratigráficos de los resultados de perforación y reporte fotográfico de la planta “ La Mariscala ”, Gto	PROCTER & GAMBLE Y DR LEONARDO ZEEVAERT	MAR 91
653	Tienda comercial , en S�atelite, Edo de M�xico	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	ABR 91
654	Relleno Sanitario , en Cozumel, Quintana Roo	FIDECARIBE	DIC 90
655	Informe de campo Planta Procter & Gamble, en La Mariscala , Gto	PROCTER & GAMBLE Y DR LEONARDO ZEEVAERT	MAY 91
656	Centro Regional, en Av Circunvalaci�n y Av FFCC Interoc�nico , Col Independencia, Jalapa, Ver	BANCOMER S N C	MAY 91
657	Trabajos de campo y lecturas piezom�tricas , en Av Baja California 200 esq, Tlacotalpan, Col Roma, M�xico D F, Industrial Minera M�xico S A de C V	INDUSTRIAL MINERA MEXICO S A DE C V	MAY 91
658	Tienda Comercial CANTIL II , en Av Aztecas 221, Col Los Reyes, M�xico D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	MAY 91



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
659	Estudio Geotécnico de Terracerías y Proyecto de Pavimentos, para el Camino a Huatusco-Potrerrillo y el Ramal Ixpila, Ver	COMUNIDAD EJIDAL DE HUATUSCO, VER	MAY 91
660	Estudio Geotécnico de Terracerías y Proyecto de pavimentos, para el Camino a San Miguel Cozumel , Quintana Roo	FIDECARIBE	JUN 91
661	Informe de visita efectuada al predio en donde se construirá el Instituto Mexicano de la Cultura, en Belice , Belice	ARKIPO Y ASOCIADOS Y LA S R E	JUN 91
662	Informe Final de laboratorio del proyecto La Mariscal de Procter & Gamble, Gto	PROCTER & GAMBLE Y DR LEONARDO ZEEVAERT	JUN 91
663	Estudio de bancos para rellenos y para concreto, para un Panteón en Irapuato, Gto	ING JAVIER AGUILERA G	JUN 91
664	Proyecto de Marina, en Cd Nizuc , Quintana Roo	CINC S A	JUL 91
665	Análisis de estabilidad del talud, ubicado en Bosques de Tabachines 258 , en Bosques de las Lomas, Edo de México	INGENIEROS CIVILES Y GEOTECNIA S A DE C V	JUL 91
666	Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos, para condominio horizontal, en Villa Corregidora , Qro	ARQ PABLO LEZAMA	JUL 91

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
667	Estratigrafía de campo y lecturas del nivel del agua en los piezómetros para Banco Obrero , en Paseo de la Reforma 136, México D F	BANCO OBRERO Y EL DR LEOANRDO ZEEVAERT	AGO 91
668	Prospección de cavidades, en Sierra de la Breña 63 , Col Lomas, México D F	ARQ ALZAGA DE GRUPO ESPACIO S A DE C V	AGO 91
669	Estudio de Mecánica de Suelos para Bodega de Tornillos , en Acalotenco 52, Azcapotzalco	ARQ JOSE LUIS BOBADILLA Y DITTSSA	AGO 91
670	Sucursal Bancomer, Costa de Oro , en Av Ruíz Cortínez, s/n Fraccionamiento Costa de Oro, Veracruz, Ver	BANCOMER S N C	AGO 91
671	Factibilidad de estabilización del Talud del lote 44 Mz 1 , Col Parques de la Herradura, en el Edo de México	ING MIGUEL MARON Y COPROPIETARIOS	AGO 91
672	Conclusiones preliminares para el el diseño de la cimentación de la estructura para edificios de oficinas de CFE, en Av Real de Reyes 265 , Col Los Reyes, Coyoacán D F	ING GERMAN RODRIGUEZ	SEP 91
673	Ampliación de la fábrica de Corrugados La Colmena, S A de C V , en Villa Nicolás Romero, Edo de México	CONSTRUCTORA TORRES Y ASOCIADOS S A DE C V	SEP 91
674	Casa de la Cultura, en Belice, Belice ; Embajada de México y Residencial Oficial, en Belmopán, Belice	ARQUIPO Y ASOCIADOS Y LA S R E	OCT 91

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
675	Reporte fotográfico de la excavación de las zapatas del Centro Regional, Jalapa, Ver	BANCOMER S N C	OCT 91
676	Edificio de oficinas, ubicado en Real de Reyes 265 , Col Los Reyes, en esta ciudad	CRAAMSA Y EL ING GERMAN RODRIGUEZ	OCT 91
677	Unidad habitacional del INFONAVIT " La Parrilla ", en Villahermosa, Tab	INFONAVIT	OCT 91
678	Informe de campo para Inmobiliaria El Roble en Paseo de la Reforma 133, Centro	INMOBILIARIA EL ROBLE EL DR ZEEVAERT	OCT 91
679	Edificio de Departamentos, ubicado en Manuel Dublán 41 , Col Tacubaya, en esta ciudad	CONSTRU-DISEÑO Y EL ING JAIME ORTIZ PULIDO	OCT 91
680	Edificio A del conjunto hospitalario General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, en esta ciudad	JEFATURA DE PROYECTOS DEL ISSSTE	OCT 91
681	Cisterna y Tanque elevado, en el Módulo Social Ex-Hacienda de Enmedio , del Edo de México	FOVISSSTE	NOV 91
682	Condominios, en la Zona Hotelera de Ixtapa , Gro lotes 8 y 8A	MONARCA INMUEBLES S A DE C V	DIC 91
683	Edificio de oficinas, ubicado en José M^a Iglesias No 23 , Col Centro, ciudad	JARMAINGENIERIA INTEGRAL Y EL ING JAIME ORTIZ PULIDO	DIC 91
684	Centro de verificación de motores NISSAN , en Acapulco, Gro	ARQUETIPO	DIC 91



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
685	Estudio de Mecánica de Suelos para Gimnasio 2 de Octubre , ubicado en Ignacio Mariscal y Valentín Gómez Farías, Col Benito Juárez, en esta ciudad	PLUS INTERNACIONAL INGENIEROS	DIC 91
686	Edificio para aulas, ubicada en Benjamín Hill 43 , Col Hipódromo de la Condesa, en México D F	INMUEBLES SANTA LUCIA(ULSA)	DIC 91
687	Centro de verificación de motores NISSAN , en Manzanillo, Col	CONSTRUCCIONES GBM	FEB 92
688	Informe de campo para Inmobiliaria BISA, en Paseo de la Reforma 135 , Centro	INMOBILIARIA BISA Y ELDR LEONARDO ZEEVAERT	FEB 92
689	Nave Industrial, en el lote 32 del Parque Industrial Bernardo Quintana , en Cues, Querétaro	ING JORGE MARON	FEB 92
690	Trabajos de campo y laboratorio, en SITIO CERO , en San Vicente, República de Chile	BANCO MUNDIAL	MAR 92
691	Estudio de Mecánica de Suelos para VIP'S, Sullivan y Sadi Carnot , Col San Rafael, México D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	FEB 92
692	Edificio para oficina, en Av Constituyentes 373 , esq con Camino de los Toros, en la Col Daniel Garza, México D F	DESARROLLO MONARCA S A DE C V	ABR 92
693	Planta desmineralizadora, POLICYD, S A de C V , San Juan Ixuatepec, Edo de México	POLICYD S A DE C V	JUN 92

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
694	Edificio anexo al SENADO DE LA REPUBLICA , ubicado en Donceles14, Col Centro, en esta ciudad	DE WIT Y ASOCIADOS S A DE C V	JUN 92
695	Tanque de Turbosina , en la zona de combustibles del aeropuerto de Toluca, Edo de México	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	JUL 92
696	Muro de contención para un condominio horizontal, en San Nicolás Totoloapan , D F	ARQ JOAQUIN SOTO S	JUL 92
697	Edificio de 7 niveles, en Benjamín Franklin 114 casi esq con Av Patriotismo, en esta ciudad	ING JUAN A LARREA	JUL 92
698	Edificio de 8 niveles , en la Av Lomas de Vista Hermosa, D F	ARQUITECTURA EN MARCHA ARQ RAUL ALVAREZ	AGO 92
699	Condominio horizontal Las Teresas , en Querétaro, Qro	ING FRANCISCO PORTILLO	AGO 92
700	Tienda Comercial Club Aurrerá SAN JERONIMO , México D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	SEP 92
701	Edificio de 5 niveles, en Calle Parque de la Amargura esq Parque de Alcazar , en Parque de la Herradura, Edo de México	COORPORACION CALVI S A DE C V	SEP 92
702	Revisión de la cimentación de Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, S L P	PLUS INTERNACIONAL INGS S A DE C V	OCT 92

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
703	Recomendaciones para el reforzamiento de los muros de contención existentes para el diseño y construcción de la cimentación de dos edificios, en Magdalena Contreras, D F	INGS FERNANDEZ FRIDMAN S A DE C V	OCT 92
704	Recomendaciones para el Diseño y Construcción de la Cimentación de la Planta de generación de hidrógeno , Edo de México	ELECTROQUIMICA MEXICANA S A	NOV 92
705	Puente Zurumato , ubicado entre Pastor Ortíz, Mich. y Maritas, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	NOV 92
706	Puente Vehicular , en Irapuato, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	NOV 92
707	Puente Vehicular , en Silao, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	NOV 92
708	Planta Isomerizadora de Pemex, en Cadereyta, N L	RIO SAN JUAN CONSTRUCCIONES S A	NOV 92
709	Puente Vehicular , en Silao, Guanajuato (preliminar)	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	ENE 93
710	Edificio de 12 niveles para departamentos , ubicado en Asturias 25, Col Insurgentes Mixcoac, México D F	ARQ ROBERTO MADRIGAL DE CONST Y EDIF SUMA	ENE 93
711	Edificio para el Restaurante LA MANSION , en Av Insurgentes Sur No 4052, Tlalpan, D F	GRUPO ZURECO S A Y EL ARQ EFRAIN DE COSS	ENE 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
712	Análisis de la estabilidad del talud, ubicado en Bosques de Talabachines 260 , Bosques de las Lomas, Edo de México	I C G	ENE 93
713	Análisis de estabilidad del talud, ubicado en Chartres No 64 , Fracc Villa Verdún	C P MARIO OSORIO	FEB 93
714	Análisis de estabilidad del muro de contención y del talud, ubicado en Chartres No 68 , Fracc Villa Verdun	SR ANTONIO CAMARILLO MAGDALENO	FEB 93
715	Informe preliminar de Mecánica Suelos para Bodega Aurrerá , en Cabeza de Juárez, México D F	CIFRA S A DE C V	FEB 93
716	Recomendaciones para la recimentación de los Edificios E y F del Conjunto Boscalia , en Cuajimalpa, D F	GRUPO BUCH SALGADO Y ASOCS S A DE C V	MAR 93
717	Planta Izomerizadora de Pemex, en Minatitlán, Ver	RIO SAN JUAN CONST S A DE C V	MAR 93
718	Reporte de verificación y ajuste de las cargas en los pilotes controlables de la torre del Banco Internacional, Reforma 135 , México D F	DR LEONARDO ZEEVAERT	MAR 93
719	Puente Vehicular Silao I, en Silao, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	MAR 93
720	Estudio de Mecánica de Suelos para la construcción de un edificio (central de ajustes) que se ubicará en Durango No 26 , Col Roma, en esta ciudad	CINC/ASEMEX	ABR 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
721	Recomendaciones para la cimentación de tres casas habitación y análisis de la estabilidad del talud S de un predio, en Av Arteaga y Salazar No 819 , en Contadero, Cuamalpa	PADSA	ABR 93
722	Recomendaciones para la cimentación de un Burger King , en la esquina de las calles E Zapata y Palmeras, en Oaxaca, Oax	DESARROLLO MONARCA S A DE C V	MAY 93
723	Edificio anexo al Senado, Reporte de los resultados del Monitoreo Lodo Bentonita-Cemento	DE WIT Y ASOCIADOS S A DE C V	MAY 93
724	Marina 1 y 2, en Punta del Este , Uruguay	CYCOMSA	MAY 93
725	Resumen de información del Puente en León , Gto	MECANICA INDUSTRIAL TECNICA	MAY 93
726	Edificio de oficinas, en Periférico Sur 5458, Unidad Habitacional Olímpica , México D F	INMOBILIARIA Y ARRENDADORA JELIN S A DE C V	MAY 93
727	Conjunto habitacional en Cerrada Adolfo López Mateos No 310 , Col La Mora, Toluca Edo de México	PROMOCIONES Y CONST RIDMAN S A DE C V	MAY 93
728	Edificio, en Lago Pátzcuaro 127 y 129 y Lago Gran Oso 23 , en esta ciudad	ARQS AGUIRRE RUGAMA Y ASOCS S A DE C V	JUN 93
729	Edificio de departamentos, en el Fracc La Cima , en Huixquilucán, Edo de México	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	JUN 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
730	Camino a Santa Fé 606 , Col El Cuernito , en esta ciudad	PROMOTORA MARHNOS S A DE C V	JUN 93
731	Segundo reporte de la verificación y ajuste de las cargas en los pilotes controlables de la Torre del Banco Internacional, Reforma 135 , en México D F	INMOBILIARIA DEL BANCO INTERNACIONAL Y EL DR LEONARDO ZEEVAERT	JUN 93
732	Reporte del mantenimiento en labrida y cabeza de los pilotes controlables de la Torre del Banco Internacional , Paseo de la Reforma 135, en México D F	INMOB BANCO INTERNACIONAL Y EL DR LEONARDO ZEEVAERT	JUN 93
733	Centro Comercial Sante Fé , Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de la estructura, en México D F	GRUPO CIFRA	JUN 93
734	Auditorio del Instituto Sahuayense , en Sahuayo , Mich	ING FELIPE OREJEL Y ARQ FEDERICO SANCHEZ	JUL 93
735	Centro Comercial Santa Fé , Análisis de estabilidad del talud N, en México D F	CIFRA S A DE C V	JUL 93
735- a	Revisión de la estabilidad del talud N del Centro Comercial Santa Fé	CIFRA S A DE C V	JUL 93
736	Conjunto habitacional, en Cerrada Adolfo López Mateos No 310 , Col La Mora, Toluca, Estado de México	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES FRIDMAN SA DE CV	JUN 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
737	Recomendaciones para la cimentación de una Bodega de la Fábrica de muebles Camas Lamas que se construirá, en Oriente 229 No186, Col Agrícola Oriental, en - México D F	SOUTELO S A DE C V CONSTRUCTORA CIDAR S A DE C V	JUN 93
738	Colegio Francés Nueva Santa María , ubicado en Begonias No 103, en México D F	ARQ ANGEL FCO NEGRETE E ING OSCAR DE " TORRE	JUN 93
739	Planta de ICI de México , en San Luis Potosí, S L P	GRUPO IME S A DE C V	JUL 93
740	Bodega Aurrerá , en Cabeza de Juárez, en México D F	CIFRA S A DE C V	JUL 93
741	Visita de Inspección al Puente La Yerbabuena , en Guanajuato, Gto	DIR GRAL DE CAMINOS Y URBANIZACION DE LA SDUOP DEL GBO EDO DE GTO	JUL 93
742	Recomendaciones para la cimentación de Seis Edificios; Cuatro de 3 Niveles y 2 de Cuatro que se construirán, en Magnolias e Istmo de Tultitlán, Edo de México	BAHIA DE TULTITLAN S AING JORGE GLEZ	AGO 93
743	Análisis de la estabilidad de los taludes de la excavación para la construcción de la cimentación del Conjunto Coronado , en Vasco de Quiroga y Alameda, en México D F	ICG ING OCTAVIO FRANCO	SEP 93
744	Puente Yerbabuena , ubicado en km 6 + 175 de la carretera estatal Guanajuato-Juventino Rosas	ING ARTURO DURAN	SEP 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
745	Informe preliminar para el diseño y construcción de la cimentación del puente sobre el Río Las Lajas , en San Miguel de Allende, Gto	ING JESUS AGUILERA	SEP 93
746	Edificio de departamentos, ubicado en Insurgentes Norte No 1195 , Col Vallejo, en esta ciudad	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MONT Y ARQ ESTEBAN VILLASANTE	SEP 93
747	Unidad Deportiva , ubicada en la ciudad de Tehuacán, Pue	CONADE (ARQ GABINO DE LA CRUZ)	SEP 93
748	Puente sobre el Río Las Lajas , en San Miguel de Allende, Gto	ING ARTURO J AGUILERA G	OCT 93
749	Estudio de Mecánica de Suelos para el Centro Comercial Santa Fé , en México D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	OCT 93
750	Puente Nuevo Tenango, en Apaseo El Grande , Gto	RAV SERV DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S C	OCT 93
751	Edificio de Departamentos, en la esq que forman las calles de Santo Tomás y San Raúl , Col Santa Ursula Coapa, en esta ciudad	GOMPRI S A DE C V	OCT 93
752	Desarrollo habitacional Santa Fé Belem , en Camino a Santa Fé 606, Col El Cuernito, en esta ciudad	PROMOTORAS MARHNOS S A DE C V	OCT 93
753	Casa habitación, en la calle de Ladera, No 20 , Lomas de Bezares, México D F	ARCA CONSTRUCCIONES S A DE C V ARQ FCO PEREZ DE SALAZAR	NOV 93

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
754	Lienzo Charro , ubicado en Av Constituyentes 500, México D F	ARQ OSCAR BRISEÑO J	DIC 93
755	Proyecto urbano y turístico, en Nuevo Palenque y Playas de Catazajá , Catazajá, Chiapas	GRUPO CAMOAPA S A DE C V	NOV 93
756	Hospital Infantil Dr Federico Gómez , ubicado en Dr Márquez esq Dr Jiménez, México D F	POLIQUEMEC INGS AJUST DE SEGUROS Y EL DR L ZEEVAERT	ENE 94
757	Hangar y edificio de oficinas de TAESA , en el Aeropuerto de Toluca, Edo de México	ALPHA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S A DE C V ING ALFREDO ROMERO	ENE 94
758	Planta PEMEX , en Salamanca, Gto	PERF ESPECIALIZADAS S A ING PADILLA GPO IME	ENE 94
759	Puente El Mármol , sobre el Río Lerma, en Guanajuato, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	ENE 94
760	Puente El Mármol , sobre el Río Lerma, en Guanajuato, Gto	ING JOSE LUIS VILLA SANTAMERA	ENE 94
761	Edificio de departamentos, en Av Circuito Fuentes del Pedregal 500 , en esta ciudad	ALJO DISEÑO S A DE C V	MAR 93
762	Puentes Cuevas sobre el Río Guanajuato, en Gto	ING ELIAS BURSTIN R	MAR 94
763	Puente Silao I , en Silao, Gto	ING JESUS AGUILERA G	MAR 94

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
764	Puente Silao II , en Silao, Gto	ING JOSE L VILLA S	MAR 94
765	Word Trade Center , Ciudad de México, ubicado en Montecito y Dakota, México D F	POLIQUEMEC INGS AJUST DE SEGUROS Y EL DR L ZEEVAERTL	MAR 94
766	Desarrollo Habitacional Santa Fé Belem , Camino a Santa Fé No 606, Col El Cuernito, México D F	PROMOTORA MARHNOS S A DE C V Y EL ARQ FDO LLAMAS	MAR 94
767	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación del Restaurante VIP'S que se construirá, en Av Costera Miguel Alemán 550 , Acapulco, Gro	OPERADORA VIP'S S A DE C V ARQ LEONEL CANSECO	ABR 94
768	Centro Comercial Gran Bazar, en la Costera Miguel Alemán 550 , Acapulco, Gro	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	ABR 94
769	Puente vehicular , en la Av del Trabajo, en Irapuato, Gto. Informe para el diseño de construcción de la estructura y de los pavimentos	MECANICA IND TECNICA S A D C V Y LA DIR GRAL DE CAMINOS Y URB DEL GBNO DEL EDO DE GTO	ABR 94
770	Puente Silao III , en Silao, Gto	ING JESUS AGUILERA G	MAY 94
771	Análisis de la estabilidad de los taludes de la excavación para la construcción del Gran Bazar Acapulco , en la Costera Miguel Alemán 550, Acapulco, Gro	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	MAY 94

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
772	Revisión del pavimento rígido de las vialidades Blvd Juan José Torres Landa , Av Casimiro Liceaga, Calle Agustín Melgar y Blvd randas Carril Oriente, en Irapuato, Gto	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GTO	JUN 94
773	Reporte de la visita de Inspección efectuada el pasado 25 jun 94, a la obra del restaurante VIP'S, en Av Costera Miguel Alemán 550	OPERADORA VIP'S S A DE C V	JUN 94
774	Reporte de la visita de Inspección efectuada el pasado 25 jun 94 a la obra del Centro Comercial Aurrera Acapulco , Gro	CIDI S A DE C V	JUN 94
775	Conjunto Habitacional Granjas El Rosal , en Guadalupe Victoria, Col El Arbol, en Ecatepec, Edo de México	PROTECNIA S A DE C V	JUN 94
776	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de departamentos, en Condominio en Paseo del Rocío No 20 , en Cuajimalpa, D F	PROTECNIA S A DE C V	JUN 94
777	Informe para el diseño y construcción de los pavimentos, Tramo Carretero Marfil Noria Alta , en Guanajuato, Gto	MECANICA INDUSTRIAL TECNICA S A DE C V Y LA DIR GRAL DE CAMINOS Y URB DEL GBNO DE GTO	JUL 94
778	Informe para el diseño y construcción de la cimentación de la estructura y de los pavimentos, Paso a Desnivel Revolución en Irapuato , Gto	MECANICA IND TECNICA S A D C V Y LA DIR GRAL DE CAMINOS Y URBANIZACION DEL GBNO DEL EDO DE GTO	JUL 94

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
779	Recomendaciones para el diseño para la cimentación de los Puentes y los muros de contención del Tramo Carretero Marfil-Noria Alta	MECANICA INDUSTRIAL TECNICA S A D C V	JUL 94
780	Condominio Residencial “El Hidalgo” , en Av Prol Hidalgo 282, Cuamilpa, D F	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	AGO 94
781	Condominio Lerdo, en Lerdo 16 Col Barranca Seca, Delegación Magdalena Contreras, México D F	DIMEX S A DE C V ARQ JAVIER HDEZ	AGO 94
782	Informe sobre la estabilización del Talud Centro comercial Wal Mart, Santa Fé	WAL MART CONSTRUCCIONES	AGO 94
783	Tercer reporte de la verificación y ajuste de las cargas en los pilotes controlables de la Torre del Banco Internacional , en esta ciudad	INMOB BISA Y EL DR LEONARDO ZEEVAERT	AGO 94
784	Lienzo Charro	ARQ OSCAR BRISEÑO	AGO 94
785	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Provisional	OPERADORA TORREMOLINOS	AGO 94
786	Pozo de absorción para el Desarrollo Habitacional, Boscoso Santa Fé , en México D F	INMOBILIARIA EMETETO S A DE C V	AGO 94
787	Fábrica de Papel Corrugados La Colmena , Calle Principal s/n, Villa Nicolás Romero, Edo de México	FABRICA DE PAPEL CORRUGADOS LA COLMENA S A C V	OCT 94

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
788	Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de la estructura, Casa Habitación, en Laguna No 28 , esq con Costa, Colonia Alpes, en México D F	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	OCT 94
789	Condominio Residencial “ La Loma ”, del Rancho Santa Fé, D F	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	OCT 94
790	Conjunto Residencial “ Santa Fé ” Lote 20 Fraccionamiento La Loma, en Santa Fé, D F	GRUPO CASA REAL S A DE C V	NOV 94
791	Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Col Xalpa, Informe provisional	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 94
792	Estudio de Mecánica de Suelos para Hotel, ubicado en la esq de Av Cuitláhuac y Av Jardín, Col Prohogar , en México D F	OPERADORA TORREMOLINOS S A DE C V	NOV 94
793	Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Colonia Xalpa	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 94
794	Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Col Xalpa, México	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 95
795	Ampliación del Hospital Infantil Privado , en Acapulco, Gro	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ERTEK S A DE C V	ENE 95
796	Estudio de Mecánica de Suelos para Nuevo Puente Douglas , en Guaymas, Son	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ENE 95

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
797	Estudio de Mecánica de Suelos, “Real de Santa Fé , en el lote 20 del Fraccionamiento La Loma, en Santa Fé, México D F	GRUPO CASA REAL S A DE C V	ENE 95
798	Tramo Carretero Coatepec Harinas Parque de los Venados, Edo de México	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 95
799	Bodega Aurrerá Cabeza de Juárez , Instalación de un banco de nivel profundo a 75 m y especificaciones para la localización puntos de control para nivelaciones	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	MAR 95
800	Informe de la renivelación del Edificio A del conjunto Hospitalario General Ignacio Zaragoza del ISSSTE	JEFATURA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ISSSTE	MAR 95
801	Estudio de Mecánica de Suelos segunda etapa de exploraciones del Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Colonia Xalpa, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 95
802	Estudio de Mecánica de Suelos para un pozo de absorción para el Condominio Horizontal ubicado en Lerdo 16 , Delegación Magdalena Contreras, D F	DIMEX S A DE C V	MAR 95
803	Estudio de Mecánica de Suelos para pozo de absorción para el Conjunto Habitacional El Cortijo , ubicado en la Av Jesús del Monte, en Huixquilucan, Edo de México	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEKTON S A DE C V	MAR 95



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
804	Estudio de Mecánica de Suelos Unidad Habitacional del FONHAPO predio El Milagro, en Irapuato, Gto	ING FRANCISCO PORTILLO	ABR 95
805	Estudio de Mecánica de Suelos Club Hípico La Sierra en Cuajimalpa, D F	CLUB HIPICO LA SIERRA A C Y EL ARQ FRANCISCO PEREZ DE SALAZAR	ABR 95
806	Estudio de Mecánica de Suelos Hotel Universidad Fiesta Inn , en Parroquia esq con Av Universidad, D F	SISTEMA DIRECTOR DE PROYECTOS S A DE C V	MAY 95
807	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Bezares , ubicado en cerrada de Bezares No 51, en México D F	INMOBILIARIA EMETETO S A D E C V	MAY 95
808	Estudio de Mecánica de Suelos Departamentos de Interés Social en Av Ignacio Zaragoza 2279 Col El Paraíso , México D F	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TUGA TUGA S A DE C V	MAY 95
809	Informe de Supervisión de los trabajos de Mantenimiento y Retensado e Interpretación del comportamiento de las anclas del Talud S del SAM'S Club , Santa Fé, en México D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	JUL 95
810	Estudio de Mecánica de Suelos Iglesia Alamos Inmaculada Concepción, Av Industrialización - No 11, Col Alamos 2ª Sección, en Querétaro, Qro	ARQ JOSE LUIS COVARRUBIAS Y ROGELIO SEVILLA	JUL 95

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
811	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial “ El Cortijo ”, Av Jesús del Monte No 47, en Huixquilucan, Edo de México	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEKTON S A DE C V	AGO 95
812	Estudio de Mecánica de Suelos Puente San Quintín , en San Quintín, Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	AGO 95
813	Estudio de Mecánica de Suelos Hangar Grupo Maseca , en el Aeropuerto de la Ciudad de Toluca, Edo de México	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	AGO 95
814	Reporte de la Segunda Revisión efectuada para definir el Comportamiento de las Anclas del Talud S del SAM'S Club SantaFé , en Santa Fé, en México D F	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	SEP 95
815	<i>Primer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Conjunto Habitacional Teatinos , período del 14 al 26 de agosto de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	AGO 95
816	<i>Segundo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Conjunto Habitacional Teatinos , período del 27 de agosto al 9 de sept 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 95
817	<i>Primer reporte Extraordinario</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos , Resumen de Ensayes Realizados en Especímenes de Block Hueco	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 95
818	<i>Segundo Reporte Extraordinario</i> de Control de Calidad, Conjunto Habitacional Teatinos , evaluación de agregado para la elaboración de Concreto en Obra	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 95



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
819	<i>Tercer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos período del 10 al 23 de septiembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 95
820	<i>Cuarto Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos , período del 24 al 30 de septiembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 95
821	Revisión de los taludes de la Bodega Aurrerá El Molinito , Naucalpan, Edo de México	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	OCT 95
822	<i>Quinto Reporte Semanal</i> de Control de Calidad, Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Colonia Xalpa, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
823	<i>Sexto Reporte Semanal</i> de Control de Calidad, Conjunto Habitacional Teatinos , ubicado en la Col Xalpa	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
824	<i>Séptimo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 15 al 21 de octubre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
825	Reporte de Control de Calidad en la Nave Industrial ubicada en Av Santo Tomás , Col Santo Tomás, Azcapotzalco, México D F	CONSORCIO INVEST S A DE C V Y ARQ BRISEÑO	OCT 95
826	<i>Octavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 23 al 30 de octubre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
827	<i>Noveno Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 29 de octubre al 4 de noviembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
828	<i>Décimo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Períodos del 5	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
829	<i>Onceavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 12 al 18 de noviembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 95
830	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Edificio de Oficinas en las Instalaciones del ISSSTE , ubicadas en la Av San Fernando 547, Col Barrio de San Fernando, en ésta Ciudad.	SUBDIRECCION Y PATRIMONIO DEL ISSSTE	NOV 95
831	Estudio de Mecánica de Suelos Auto Hotel al Campo , Carretera México - Querétaro km 198, Lotes 2 y 3 Manzana 7 Fraccionamiento La Noria Querétaro, Qro	TIELAS E HIJOS S A DE C V	DIC 95
832	<i>Doceavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 19 al 25 de noviembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 95
833	<i>Treceavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Período del 3 al 9 de diciembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 95



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
834	<i>Catorceavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos , Periodos del 10 al 16 de Diciembre y del 17 al 23 de Diciembre de 1995	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	DIC 95
835	<i>Quinceavo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos . Periodos del 24 de Diciembre de 1995 al 6 de Enero de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ENE 96
836	Estudio de Mecánica de Suelos, para Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE en Tehuacan, Puebla	ISSSTE	ENE 96
837	Primer Informe de Inspección para apoyo en escaleras del Conjunto Habitacional Teatinos, Zona I, en la Colonia Xalpa, D F (2455/RP/mgv)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ENE 96
838	Primer Reporte de Control de Calidad de la Carpeta Asfáltica Conjunto Residencial Teatinos, Col Xalpa México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ENE 96
839	Dieciseisavo Reporte Semanal de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos. Periodo del 7 al 13 de Enero de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ENE 96
840	Estudio de Mecánica de Suelos para el Hotel Bel Air KM 53.5 Carretera Barra de Navidad Puerto Vallarta, en Careyes Municipio de la Huerta Jalisco	DESARROLLADORA PLAYA AZUL S A DE CV	ENE 96



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
841	Reporte Final del Estudio de Mecánica de Suelos para Supercenter Cuitláhuac Anteproyecto (D) Av Cuitláhuac 3651 Col Ampliación Cosmopolita México D F	DECOSA S A DE C V	ENE 96
842	Prueba de Carga en una Escalera Tipo del Conjunto Habitacional Teatinos , en la Colonia Xalpa México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE C V	ENE 96
843	<i>Diecisieteavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad, del Conjunto Habitacional Teatinos período del 14 al 20 de Enero de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE C V	ENE 96
844	<i>Segundo Informe</i> de Resultados de la Prueba de Carga en Escalera, Tipo, del Conjunto Habitacional Teatinos del Edificio (MF1-2 lado N) Ref 2461/RP/mgv	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE C V	ENE 96
845	<i>Dieciochoavo Reporte Semanal</i> de Control de Calidad, del Conjunto Habitacional Teatinos período del 21 al 27 de enero de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE C V	ENE 96
846	Informe Preliminar del Mantenimiento de Pilotes del Edificio 16 del ISSSTE en Tlatelolco, México D F	ISSSTE	ENE 96
847	Estudio de Mecánica de Suelos. Recimentación del Puente San Jerónimo en Tabasco	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 96
848	Estudio de Mecánica de Suelos VIP'S Fuentes del Valle en la Vía José López Portillo . Tultitlán Edo de México	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	FEB 96

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
849	<i>Diecinueveavo Informe</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos Períodos del 28 de enero al 3 de febrero de 1996, del 4 al 10 de febrero de 1996 y del 11 al 17 de febrero de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96
850	Estudio de Mecánica de Suelos. Ampliación del Puente El Mango , Tabasco	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 96
851	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Camino a San Pedro No 14 Col Los Volcanes en Tlalpan, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96
852	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Prol 5 de Mayo No 696 Col Lomas de Tarango, Delegación Álvaro Obregón	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96
853	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Buena Suerte (I) No 244 Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96
854	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Buena Suerte (II) No 228 Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96
855	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz No 127 Col Las Arboledas, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 96



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
856	Veinteavo Informe de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos , período del 25 de feb al 2 de marzo de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 96
857	Veintiunavo Informe de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Teatinos , período del 3 al 9 de marzo de 1996	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 96
858	Estudio de Mecánica de Suelos Proyecto Paraíso. Estaca Tijuana La Mesa. Propiedad 512-2872-76	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO	MAR 96
859	Estudio de Mecánica de Suelos de implementación geométrica de la intersección de las avenidas Adolfo Ruíz Cortínes y Paseo Tabasco en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	EURO ESTUDIOS S A DE C V	MAR 96
860	Estudio de Mecánica de Suelos Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Ixmiquilpan, Hgo	ISSSTE	MAR 96
861	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Guadalupe (I) Irapuato, Gto	ING MAX BURSTIN R	MAR 96
862	Reporte de Mantenimiento Edificio 16 Ubicado en Lerdo 241 Unidad Habitacional Nonoalco - Tlatelolco en esta ciudad México D F	ISSSTE	ABR 96
863	Segundo Informe de Mecánica de Suelos para el Puente Guadalupe en Irapuato, Gto	ING MAX BURSTIN R	ABR 96



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
864	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Alta Vista en Guillermo Marconi S/N Paseo de las Lomas	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	ABR 96
865	<i>Ventidoceavo</i> Reporte de Control de Calidad Conjunto Habitacional Teatinos Col Xalpa D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MZO 96
866	Reporte del ajuste de cargas y mantenimiento de pilotes controlables de la Torre del Banco Internacional , ubicado en Paseo de la Reforma y Lucerna México D F	INMOBILIARIA BANCO INTERNACIONAL S A DE C V	MAY 96
867	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Buena Suerte I Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 96
868	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Buena Suerte II Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 96
869	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Santa Cruz Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 96
870	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Residencial La Cañada , en Privada de Bezares 160 México D F	PROYECTOS Y CONST TEKTON S A DE C V	JUN 96
871	<i>Segundo Reporte</i> del Ajuste de Cargas y Mantenimiento de los Pilotes Controlables de la Torre del Banco Internacional	INMOBILIARIA BANCO INTERNACIONAL S A	JUL 96



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
872	Dictamen Sobre el Comportamiento de 165 Anclas del Talud "S" del SAM'S Club Santa Fe	NUEVA OPERADORA SIGLA S A DE C V	JUL 96
873	<i>Reporte Final</i> de Control de Calidad Cilindros de Concreto, Conjunto Habitacional Teatinos Colonia Xalpa México, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 96
874	Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de Almacenamiento de agua en Belisario Domínguez, Chiapas	ALBERTO COUTIÑO Y ASOCIADOS S C	AGO 96
875	Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de Almacenamiento de agua en Ángel Albino, Chiapas	ALBERTO COUTIÑO Y ASOCIADOS S C	AGO 96
876	Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de Almacenamiento de agua en El Triunfo, Chiapas	ALBERTO COUTIÑO Y ASOCIADOS S C	AGO 96
877	Estudio de Mecánica de Suelos para Tanque de Almacenamiento de agua en Unión Juárez, Chiapas	ALBERTO COUTIÑO Y ASOCIADOS S C	AGO 96
878	Estudio de Mecánica de Suelos para la Clínica Hospital del ISSSTE , ubicado en Pinotepa Nacional, Oaxaca	SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y PATRIMONIO INMOBILIARIO (ISSSTE)	AGO 96
879	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo Habitacional Prolongación 5de Mayo No 696 Col Lomas de Tarango, Delegación Álvaro Obregón D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	AGO 96

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
880	Estudio de Mecánica de Suelos para la Agencia de Automóviles nuevos Lomas Automotriz FORD-JAGUAR en Calle Vasco de Quiroga No 3805 Col Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón México D F	ARQ JUAN CARLOS DE LA CONCHA	SEP 96
881	Estudio de Mecánica de Suelos para la Torre ULSA ubicada en Benjamín Franklin No 47 Col Condesa	UNIVERSIDAD LA SALLE	OCT 96
882	Estudio de Mecánica de Suelos para el Edificio de Servicios , ubicado en las calles de Liverpool y Génova de esta Ciudad	GRUPO PROMOTOR MEGA S A DE C V ING JAIME ORTIZ PULIDO	NOV 96
883	Estudio de Mecánica de Suelos para la Ampliación de la Gasolinera La Providencia , ubicada en la Esq de la Av Chimalhuacán Colonia Agua Azul Cd Nezahualcóyotl, Estado de México	DISEÑO Y ARQUITECTURA ARQ EDUARDO ZARRAGA	NOV 96
884	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Santa Cruz 255 Col San Nicolás Tolentino en Tláhuac, D F Informe Preliminar	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 96
885	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Gitana S/N Col Mina de Arena en Tláhuac, D F Informe Preliminar	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 96
886	<i>Primer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz , Col Los Olivos D F, Período del 21 de octubre al 02 de noviembre	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	NOV 96

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
887	<i>Segundo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz , Col Los Olivos D F, Período del 21 de octubre al 02 de noviembre	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	NOV 96
888	Estudio de Mecánica de Suelos para un Kinder y Primaria ubicado en la Calle de Meseta y Escollo Colonia Ampliación Las Águilas Delg Álvaro Obregón en México D F	CONSTRUCTORA MORIC S A DE C V Y ARQ RICARDO CALDERON	DIC 96
889	Estudio de Mecánica de Suelos para un Tanque Fermentador 2X en la Planta de Mexama en Cuernavaca Morelos	MEXAMA S A DE C V	DIC 96
890	<i>Tercer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz , Col Los Olivos D F, Período del 1 AL 15 de Diciembre	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 96
891	<i>Segundo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz , Col Arboledas D F, Período del 3 al 30 de noviembre	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	NOV 96
892	<i>Cuarto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz , Col Arboledas D F, Período del 16 al 19 de diciembre	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	DIC 96
893	Estudio de Mecánica de Suelos del Conjunto Habitacional 5 de Mayo Colonia Pedregal de las Águilas	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 96

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
894	Estudio de Mecánica de suelos para Comedor y Centro de Capacitación Para Empleados de Gerber, GRO	ING ENRIQUE ROMAN	DIC 96
895	<i>Quinto Reporte Quincenal</i> Control de Calidad Santa Cruz , Col Arboledas Periodo 30 dic.'96 al 11 enero 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
896	<i>Sexto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Santa. Cruz , Col Arboledas D F Periodo 13 al 25 enero 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
897	<i>Primer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Buena Suerte 1, Col Los Olivos, D F Periodo del 28 nov 96 al 25 enero 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
898	Estudio de Mecánica de Suelos Nuevo Puente Pino Suárez Carretera Durango -Mazatlán	ROSTEC DE MEX S A DE C V	ENE 97
899	<i>Segundo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Buena S-I Col los Olivos, D F Periodo 26 ene al 08 feb'97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
900	<i>Séptimo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad, Santa. Cruz Col Arboledas, D F Periodo 26 enero al 08 feb 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
901	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento ULSA Colonia Hipódromo Condesa, D F	UNIVERSIDAD LA SALLE	ENE 97



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
902	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz 255 Colonia San Nicolás Tolentino, Del Tláhuac D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
903	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir 42 Colonia San Nicolás Tolentino, Delg Tláhuac D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
904	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Siracusa 240 Colonia San Nicolás Tolentino, Delg Iztapalapa D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
905	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir IV Colonia San Nicolás Tolentino, Delg Tlahuac D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
906	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Av de Las Minas 43 Colonia Sta María Aztahuacan, Iztapalapa D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
907	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Pro 5 de Mayo s/n Colonia Lomas de Tarango, Alvaro Obregón D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
908	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Presidentes Colonia Consejo Agrarista D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97
909	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Zaragoza 2 Colonia San Lorenzo Xicotencatl, Del Iztapalapa D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ENE 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
910	<i>Primer Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Colonia Los Olivos, D F Delg. Tláhuac	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 97
911	<i>Tercer Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Colonia Los Olivos, D F Delegación Tláhuac	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 97
912	<i>Octavo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Santa Cruz Colonia Arboledas, D.F.	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 97
913	<i>Noveno Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Santa Cruz Colonia Arboledas, D F Período de 23 de febrero al 8 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97
914	<i>Cuarto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte 1 Col. Los Olivos, D.F. Período de 23 de Febrero al 8 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97
915	<i>Segundo Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Col Los Olivos, D F Período de 23 de febrero al 8 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97
916	<i>Décimo Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Santa Cruz Col. Arboledas, D F Período del 10 al 23 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
917	<i>Quinto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Col Los Olivos D F Período del 10 al 23 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97
918	<i>Tercer Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Col Los Olivos, D F Período del 10 al 23 de marzo 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 97
919	<i>Onceavo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Santa Cruz Col Arboledas, D F Período del 24 de marzo al 6 de abril 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ABR 97
920	<i>Sexto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Col Los Olivos, D F Período del 24 de marzo al 6 de abril '97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ABR 97
921	<i>Cuarto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Col Los Olivos, D F Período del 24 de marzo al 6 de abril 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ABR 97
922	<i>Primer Reporte</i> de Control de Calidad del Conjunto Habitacional Santa Cruz Vialidades y estacionamiento Ubicado en la Col. Xalpa, D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	ABR 97
923	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Oficinas en Río Rhín Esq con Río Papaloapan en esta Ciudad.	SEGUROS INTERA MERICANA S A Y EL ING CARLOS ORTIZ CABALLERO	ABR 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
924	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional La Villa # 240 Calz Azcapotzalco Col San Marcos D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ABR 97
925	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir #155 Col. Los Olivos Delegación Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	ABR 97
926	Estudio de Mecánica de Suelos Wal-Mart Coacalco Supercenter Ubicado en Blvd. Coacalco Esq con Vía José López Portillo Col Villa de las Flores, Coacalco. Edo. de México	CIFRA MART S A DE CV	MAY 97
927	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Tarango I Ubicado en Prolg. 5 de Mayo 696 Col Lomas de Tarango México, D.F.	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE CV	MAY 97
928	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Tarango III Ubicado en Prolg. 5 de Mayo S/N Col. Lomas de Tarango México, D.F.	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMETS A DE CV	MAY 97
929	<i>Segundo Reporte</i> de Control de Calidad de la Carpeta Asfáltica Conjunto Habitacional Santa Cruz Col Arboledas México, D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A. DE CV	MAY 97
930	<i>Séptimo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I ubicado en la Col. Los Olivos México, D.F.	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A. DE CV	MAY 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
931	<i>Quinto Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II ubicado en la Col. Los Olivos México, D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A. DE C V	MAY 97
932	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Oficinas en Uruguay # 73 Col. Centro, en esta ciudad.	COMPAÑÍA CONS ERTEK S A DE C V ING JORGE MARON	MAY 97
933	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz IV Col. Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAY 97
934	Octavo Reporte de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Ubicado en la Col. Los Olivos México, D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	MAY 97
935	Octavo Reporte de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Ubicado en la Col. Los Olivos México, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAY 97
936	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Tarango II Ubicado en Prolong 5 de Mayo S/N Col. Lomas de Tarango México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 97
937	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de las Instalaciones en El Santuario de los Remedios en Naucalpan Edo. de México	CONSTRU-DISEÑO S A. DE C V	JUN 97
938	Estudio de Mecánica de Suelos El Santuario de los Remedios Edificio de de Aulas y Dormitorios Nota : Ver Informe 937	CONSTRU-DISEÑO S A DE C V	JUN 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
939	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir 244 Col. Los Olivos Del. Tláhuac, México, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 97
940	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Teresa Col. Tepalcates Del. Iztapalapa, México, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 97
941	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional San Lorenzo Col. Lomas de San Lorenzo Del. Tláhuac, México, D.F.	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 97
942	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz VI Col. Arboledas Delegación Tláhuac, México, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET, S.A. DE C V	JUN 97
943	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación y Remodelación de la propiedad Edificio Libres, Estaca Fuertes Puebla.	IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	JUN 97
944	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación y Remodelación de la propiedad Edificio Citlalli, Estaca de Puebla México Nealtican.	IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	JUN 97
945	<i>Séptimo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Ubicado en la Col. Los Olivos México, D.F. Período del 26 de mayo al 8 de junio'97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	JUN 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
946	<i>Octavo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Ubicado en la Col. Los Olivos México, D F Período del 9 al 22 de junio 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	JUN 97
947	<i>Décimo Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Ubicado en la Col. Los Olivos México, D F Período del 9 al 22 de junio 97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	JUN 97
948	<i>Noveno Reporte Quincenal</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Ubicado en la Col. Los Olivos México, D F Período del 26 al 8 de junio '97	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	JUN 97
949	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación y Remodelación de la Propiedad Edificio Chapultepec Estaca Fuertes Puebla.	IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	JUN 97
950	Estudio de Mecánica de Suelos Wal-Mart Morelia Supercenter Ubicado en Calzada de la Huerta N.3000 Morelia, Michoacán.	CIFRA MART S A DE C V	JUN 97
951	Estudio de Mecánica de Suelos Wal-Mart Saltillo Supercenter Ubicado en Blvd Paseo de la Reforma en Saltillo Coahuila.	CIFRA MART S A DE CV	JUN 97
952	Estudio de Mecánica de Suelos Tanque de Amoniaco y Tanque Lavador de Gases en la Planta de Mexama en Cuernavaca, Morelos.	MEXAMA S A DE C V	JUN 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
953	<i>Onceavo Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte I Ubicado en la Col Los Olivos, México, D F Periodo del 23 de junio al 6 de julio de 1997	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	JUL 97
954	<i>Noveno Reporte</i> de Control de Calidad Conjunto Habitacional Buena Suerte II Ubicado en la Col. Los Olivos, México, D F Periodo del 23 de junio al 5 de julio de 1997	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	JUL 97
955	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Camoapa Ubicado en el km 12+000 de la Carretera Estación Juárez -Ostuacán Chiapas	EUROESTUDIOS S A DE C V	JUL 97
956	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Santa Martha Ubicado en el km 18+83 de la Carretera Estación Juárez -Ostuacán Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	JUL 97
957	Inspección visual y pruebas no destructivas de líquidos penetrantes en escaleras Conjunto Habitacional Buena Suerte I	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET, S A DE C V	AGO 97
958	Estudio de Mecánica de Suelos Puente sobre el canal Tepalcates Camino Irapuato - San Agustín Irapuato, Guanajuato	GAY GUER S A DE C V	AGO 97
959	Estudio de Mecánica de Suelos Departamentos de Interés Social en Av Ignacio Zaragoza 2221 Col San Lorenzo Xicotencatl	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	AGO 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
960	Edificio en Parque de Cádiz 80 Resumen de trabajo de Supervisión realizado	COMITÉ DE VIGILANCIA CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCINOS	AGO 97
961	Estudio de Mecánica de Suelos Mercado de Aves y Cárnicos en la Central de Abastos D F	PROMOTORA AFA S A DE C V	SEP 97
962	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz VII , Col Las Arboledas Iztapalapa D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 97
963	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz VI , Col Las Arboledas Iztapalapa D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 97
964	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir 244 Col. Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 97
965	Estudio de Mecánica de Suelos Centro de Capacitación Misional en Av 510 N.90, San Juan de Aragón	LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A C	SEP 97
966	Estudió de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Clara Col Hank González Municipio de Ecatepec, Estado de México.	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97
967	Estudio de Mecánica de Suelos Mezanine House of Fuller en Redención 17 Col Jardines del Sur México D F	HOUSE F FULLER S A DE C V	OCT 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
968	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz VI Col Las Arboledas Iztapalapa D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97
969	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Cruz VII Col Las Arboledas Iztapalapa D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97
970	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Porvenir 155 Col Los Olivos, Tláhuac D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97
971	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Quemado 2 km 118 + 800 de la carretera Federal Chilpancingo Acapulco Informe Preliminar	EURO ESTUDIOS S A DE C V	OCT 97
972	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Quemado 1 km 118 + 500 de la carretera Federal Chilpancingo Acapulco Informe Preliminar	EURO ESTUDIOS S A DE C V	OCT 97
973	Estudio de Mecánica de Suelos Puente el Zapote km 46 + 300 de la carretera Federal Acapulco Zihuatanejo	EURO ESTUDIOS S A DE C V	OCT 97
974	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Tarango II Prolongación 5 de mayo s/n Col Lomas de Tarango	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97
975	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de seis niveles en Berriozabal No 45 Col Morelos México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
976	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo habitacional Porvenir A Col Los Olivos, Tláhuac D F Informe Preliminar	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 97
977	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Quemado 2 km 118 + 800 de la carretera Federal Chilpancingo Acapulco	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 97
978	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Quemado 1 km 118 – 500 de la Carretera Federal Chilpancingo Acapulco	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 97
979	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Santa Martita en el camino estación Juárez Ostuacán y Puente La Gloria en el camino Juárez Huimanguillo, Chiapas	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 97
980	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Zapote km 46 + 500 de la carretera Federal Acapulco- Zihuatanejo	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 97
981	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Tarango II Prolongación 5 de Mayo s/n Lomas de Tarango D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 97
982	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Bezares	MARHNOS INMOBILIARIA S A DE C V	DIC 97
983	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Tarango III Prolongación 5 de Mayo s/n Lomas de Tarango D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 97

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
984	1er Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	DIC 97
985	1er Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98
986	Estudio de Mecánica de Suelos Nave Industrial en Poniente 2 Mz 9 Lotes 7 y 8 Ciudad Industrial, Celaya Guanajuato	ECOMICEL S A DE C V	ENE 98
987	2do Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98
988	3er Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98
989	2do Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98
990	Estudio de Mecánica de Suelos predio en la Zona Industrial de Jilotepec Estado de México (español e ingles)	ESTUDIOS ECOLOGICOS ESPECIALIZADOS S A DE C V	ENE 98
991	1er Reporte de Control de Calidad Porvenir 244	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98
992	4to Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 98
993	4to Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 98

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
994	5to Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 98
995	5to Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 98
996	Diseño de Pavimentos Fracc Residencial en la Marquesa , Edo de México	GRUPO CAMOAPA S A DE C V	MAR 98
997	6to Informe de Control de Calidad Porvenir 155	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 98
998	6° Informe de control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 98
999	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Azcapotzalco , Col San Marcos Azcapotzalco D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ABR 98
1000	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio Habitacional Centenario Av Centenario N° 577 Col Lomas de Tarango, México D F	CONSTRUCTORA E NMOBILIARIA MORIC S A DE C V	ABR 98
1001	8 ^{avo} Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAY 98
1002	Control de Calidad, Conjunto Habitacional Porvenir 244 (segundo)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAY 98
1003	Edificio en Parque de Cádiz # 80	COMITÉ DE VIG CONDominio RESDCIAL ENCINOS	MAY 98



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1004	Predio de Pemex en Tula	EUROESTUDIOS S A DE C V	MAY 98
1005	Estudio de Mecánica de Suelos Tanques Para La Gasolinera ubicada en Insurgentes Norte esq eje 1 Antonio Alzate Col Santa María la Ribera, México D F	INMOBILIARIA ALVAMER S A DE C V	JUN 98
1006	Estudio de Mecánica de Suelos Distribuidor Vial Av 20 de Nov Esq Periférico Lombardo Toledano en Chihuahua, Chih	FREYSSINET DE MEXICO S A DE C V	JUN 98
1007	Noveno Informe de Control de Calidad Santa Cruz IV	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 98
1008	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Santa Teresa , Col Tepalcates Iztapalapa D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1009	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Calidra de Oriente en Acajete, Puebla	GRUPO CALIDRA DE ORIENTE S A DE C V	JUL 98
1010	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento Constitución en Querétaro, Qro	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUERETARO, QRO	JUL 98
1011	1 ^{er} Informe de Control de Calidad Santa Cruz VI	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1012	1 ^{er} Informe de Control de Calidad Azcapotzalco	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1013	3 ^{er} Informe de Control de Calidad Porvenir 244 (1 ^a ETAPA)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1014	1 ^{er} Informe de Control de Calidad Porvenir 244 (2 ^a ETAPA)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1015	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Santa Teresa Col Tepalcates Iztapalapa D F	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1016	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Grijalva III , Glorieta Lic Carlos A Madraza, Villahermosa Tabasco	GRUPO CAMOAPA S A DE C V	JUL 98
1017	1er Informe de Control de Calidad Santa Cruz VII	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	JUL 98
1018	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional José M ^a Martínez, Tala , Jalisco	NOLTE DE MEXICO S A DE C V	AGO 98
1019	Control de Calidad Conjunto Habitacional Azcapotzalco	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	AGO 98
1020	Control de Calidad Santa Cruz VII	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	SEP 98
1021	Control de Calidad Santa Cruz VI	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	SEP 98
1022	Control de Calidad Porvenir 244 (segunda etapa)	DE S ARROLLADORA M E T R O P OLITANA DEMET S A DE C V	SEP 98

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1023	Control de Calidad Conjunto Habitacional Azcapotzalco	DE S ARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 98
1024	Desarrollo Metropolitano Azcapotzalco (Informe de Supervisión de Pilas)	DE S ARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 98
1025	Vialidades del Conjunto Habitacional Azcapotzalco	DE S ARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 98
1026	Edificio Benjamín Franklin 26	UNIVERSIDAD LA SALLE	OCT 98
1027	Control de Calidad Santa Cruz VI	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 98
1028	Control de Calidad Santa Cruz VII	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 98
1029	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación a Tercer Carril de los Puentes ubicados en los Kms 81+100, 82+646, 86+500 y 89+716 de la Autopista México-Puebla	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 98
1030	Control de Calidad Conjunto Habitacional Azcapotzalco	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	NOV 98
1031	Estudio de Mecánica de Suelos Restaurante Pizza Hut Multiplaza Aragón ubicado en Plaza Aragón, Municipio de Ecatepec	TRICON RESTAURANTS INTERNACIONAL	NOV 98
1032	Estudio de Mecánica de Suelos Pizza Hut Av Adolfo López Mateos N° 181 Col Metropolitana 2ª Sección Nezahualcóyotl , Estado de México	TRICON RESTAURANTS INTERNACIONAL	NOV 98

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1033	Estudio de Mecánica de Suelos Restaurante Pizza Hut y Kentucky Fried Chiken ubicado en Av Tlahuac N° 4814 Col Rinconada Estrella Fovissste Iztapalapa, D F	TRICON RESTAURANTS INTERNACIONAL	NOV 98
1034	Conjunto Habitacional Tarango V Control de Calidad	DE S ARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	NOV 98
1035	Conjunto Habitacional Tarango V Control de Calidad	DE S ARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	NOV 98
1036	Conjunto Habitacional Porvenir 244 Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET SA DE CV	DIC 98
1037	Estudio de Mecánica de Suelos de la Ampliación de la Planta Talismán de Procter & Gamble ubicada en Av Talismán 210 Col Tres Estrellas, Azcapotzalco D F	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO SA DE CV	DIC 98
1038	Estudio de Mecánica de Suelos de la Planta de Calidra de Oriente en Acajete Estado de Puebla (Zona 2)	GRUPO CALIDRA DE ORIENTE SA DE CV	DIC 98
1039	Estudio de Mecánica de Suelos de la Unidad Habitacional STIASRM en Taretan , Michoacán	NOLTE DE MEXICO SA DE CV	DIC 98
1040	Estudio de Mecánica de Suelos del Puente Cortazar en Santa Ana Pacueco , Guanajuato	GAYGUER SA DE CV	DIC 98
1041	Estudio de Mecánica de Suelos del Centro de Estaca en Mérida Centro	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	DIC 98
1042	Estudio de Mecánica de Suelos del Puente en el Km 30+400 de la Carretera Toluca-Atlacomulco Estado de México	CONCRETO Y OBRA CIVIL DEL PACIFICO SA DE CV	DIC 98

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1043	Reporte final de control de calidad Cilindros de Concreto del conjunto habitacional Azcapotzalco ubicado en la colonia Barrio San Marcos D F	DE S ARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	DIC 98
1044	Estudio de Permeabilidad Desarrollo Metropolitano Tarango V Colinas de Tarango, Delegación Álvaro Obregón México D F	DE S ARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	ENE 99
1045	Estudio del subsuelo en la zona de Relleno Desarrollo Metropolitano Tarango V Colinas de Tarango, Delegación Álvaro Obregón México D F	DE S ARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	ENE 99
1046	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Peatonal en la Avenida del Trabajo en Irapuato Guanajuato	S R I N G M A X B U R S T I N R E M B A	ENE 99
1047	Control de calidad Edificio C Desarrollo Habitacional Boscoso Santa Fe	M A R H N O S I N M O B I L I A R I A S A D E C V	FEB 99
1048	Estudio de Mecánica de Suelos Pozo de Absorción para la Universidad La Salle Campus Benjamín Franklin	U N I V E R S I D A D L A S A L L E	FEB 99
1049	Desarrollo Metropolitano Ajusco (Actividades realizadas hasta el 8 de febrero de 1999)	DE S ARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	FEB 99
1050	Desarrollo Metropolitano Ajusco (Actividades realizadas hasta el 6 de marzo de 1999)	D E S A R R O L L A D O R A M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	MAR 99
1051	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos del Conjunto Habitacional en Andrés Quintana Roo S/N en Tultitlán Estado de México	M A R H N O S V I V I E N D A S A D E C V	MAR 99

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1052	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Parques de La Herradura Lotes 16 a 20 en Huixquilucan, Estado de México	PRYFA S A DE C V	MAR 99
1053	Estudio de Mecánica de Suelos Talud suroeste de la calle Juan Salvador Agras en Santa Fe Delegación Cuajimalpa México D F	SERVIMET S A DE C V	MAR 99
1054	Estudio de Permeabilidad Desarrollo Metropolitano San Antonio , San Pedro de los Pinos Delegación Álvaro Obregón, México D F	DE S ARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	MAR 99
1055	Desarrollo Metropolitano Ajusco (Resultados en cilindros de concreto ensayados desde el inicio de la obra)	DESARR OLLADOR A M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	ABR 99
1056	Pavimento del Conjunto Habitacional Santa Teresa (Resultados de Laboratorio)	DESARR OLLADOR A M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	ABR 99
1057	Desarrollo Metropolitano Santa Teresa Control de Calidad (Resultados obtenidos en cilindros de concretos)	DESARR OLLADOR A M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	ABR 99
1058	Control de calidad Edificio C Desarrollo Habitacional Boscoso Santa Fe	M A R H N O S I N M O B I L I A R I A S A D E C V	ABR 99
1059	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Rancho San Agustín Calzada Desierto de Los Leones 4855 Pueblo Tetelpan, México D F (Talud de las Casas 34 a 37)	ASCALLI S A D E C V	ABR 99
1060	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Km 3 + 610 Peñon-Texcoco Cuerpo B Municipio de Texcoco Estado de México	EUROESTUDIOS S A D E C V	ABR 99



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1061	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Central Diesel Puerto San Carlos Baja California Sur México	CD PUERTO SAN CARLOS S A DE C V	ABR 99
1062	Desarrollo Metropolitano Ajusco (Resultados obtenidos en Cilindros de Concreto y pruebas volumétricas efectuadas en el relleno de las celdas de los edificios)	DESARR OLLADOR A MET R O P O LITANA DEMET S A DE C V	MAY 99
1063	Estudio de Mecánica de Suelos Talud Suroeste de la calle Juan Salvador Agras en Santa Fe Delegación Cuajimalpa México D F	S E R V I M E T S A DE C V	MAY 99
1064	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Rancho San Agustín ubicado en Calzada Desierto de los Leones 4855 Pueblo Tetelpan, México D F Muros de Contención de las casas 39 a 45	ASCALLI S A DE C V	MAY 99
1065	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Antonio ubicado en Av Toltecas N° 199 Col San Pedro de los Pinos Delegación Alvaro Obregón en México D F	DESARR OLLADOR A MET R O P O LITANA DEMET S A DE C V	MAY 99
1066	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Torres San Antonio II ubicado en Av Rio Becerra s/n Col Sacramento Delegación Alvaro Obregón en México D F (preliminar)	DESARR OLLADOR A MET R O P O LITANA DEMET S A DE C V	MAY 99
1067	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Esmeralda ubicado en Andrés Quintana Roo s/n Fraccionamiento Estepas Tultitlán Estado de México	M A R H N O S VIVIENDA S A DE C V	JUN 99

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1068	Desarrollo Metropolitano Ajusco (Resultados obtenidos en los cilindros de concreto ensayados)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 99
1069	Torres San Antonio Primer informe de control de calidad (Del 31 de mayo al 10 de julio)	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	JUL 99
1070	Estudio de Mecánica de Suelos Centro de Estaca Boca del Río, Veracruz	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	JUL 99
1071	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Reina N° 6 , San Angel México D F	GRUPO BAHIA S A DE C V	JUL 99
1072	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Habitación en Sierra Leona 235 , Lomas de Chapultepec México D F	SR JESUS PATIÑO SOTO	JUL 99
1073	Estudio de Mecánica de Suelos Centro de Estaca Guadalajara Independencia	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	JUL 99
1074	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Insurgentes Norte 458 Col Atlampa, Cuauhtemoc D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 99
1075	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Cipres 280 Col Atlampa, Cuauhtemoc D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUL 99
1076	Estudio de Mecánica de Suelos revisión de la estabilidad del Muro de Contención de la Esc Sec 143 Luis Donaldo Colosio en Santa Cruz Ayotusco, Estado de México	DESARROLLO INMOBILIARIO CLUB DE GOLF LOMAS S A DE C V	JUL 99

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1077	Estudio de Mecánica de Suelos ampliación de la Unidad Medica de Santa Cruz Ayotusco , Estado de México	DESARROLLO INMOBILIARIO CLUB DE GOLF LOMAS SA DE CV	AGO 99
1078	Estudio de Mecánica de Suelos calle la Amargura N° 89 Col Lomas de la Herradura en Huixquilucan, Edo de México	ARQ JACOBO DAYAN	AGO 99
1079	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Clavel 177 Col Atlampa, Cuauhtemoc, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	AGO 99
1080	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Cipres Col Atlampa Deleg Cuauhtémoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	AGO 99
1081	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Residencial Esparta	LIC JUAN PABLO ALCOCER LAMM	AGO 99
1082	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Insurgentes Norte Col Atlampa Deleg Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	SEP 99
1083	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo Metropolitano Torre San Antonio II Col Sacramento Delegación Álvaro Obregón	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	SEP 99
1084	Estudio de Mecánica de Suelos Puente inferior vehicular km 523 + 446 Carretera Tampico-CD Mante en Altamira Tamaulipas	FREYSSINET DE MEXICO SA DE CV	SEP 99
1085	Casas Americanas en el Fraccionamiento Tres Cañadas resultado del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEXICO	SEP 99
1086	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Cipres Col Atlampa Delg Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	SEP 99

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1087	Control de Calidad edificio C desarrollo habitacional Boscoso Santa Fe	VOLUMEN 1 DE 2	SEP 99
1087	Control de Calidad edificio C desarrollo habitacional Boscoso Santa Fe	VOLUMEN 2 DE 2	SEP 99
1088	Desarrollo Metropolitano Ajusco Resultados obtenidos en cilindros de concreto	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 99
1089	Torres San Antonio Resultados de laboratorio de Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	SEP 99
1090	Estudio de Mecánica de Suelos Planta Mexama en Civac, Morelos	MEXAMA S A DE C V	OCT 99
1091	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Ferreria Col Santa Catarina, Azcapotzalco, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1092	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Congreso de la Unión Col Ampliación San Juan de Aragón Azcapotzalco, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1093	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Isidro II Col Nueva Ampliación Petrolera Azcapotzalco, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1094	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Aquiles Serdan I Col Santo Domingo, Azcapotzalco, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1095	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Juan I Col Carrera Lardizabal Gustavo A Madero D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1096	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Mina Col Guerrero, Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1097	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrolladora Metropolitana Niños Heroes Col Doctores Cuauhtemoc, D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1098	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Ferronales Col San Pedro de los Pinos Álvaro Obregón D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1099	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollos Metropolitanos Aquiles Serdan II y III Azcapotzalco D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 99
1100	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Toreo 10 Col Argentina Poniente, Miguel Hidalgo D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 99
1101	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Huixtla Chiapas	TELEVISA S A de C V	NOV 99
1102	Estudio de Mecánica de Suelos Ferreria , Col Santa Catarina Azcapotzalco	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	NOV 99
1103	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación Planta L'oréal de Paris ubicada en Prolongación División del Norte N° 5152 Col San Bernardino Xochimilco D F	COSBEL DE MEXICO S A DE C V	NOV 99
1104	American Homes Tres Cañadas Residential Development	EMBAJADA AMERICANA	NOV 99
1105	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Toreo 10 Col Argentina Poniente, Hidalgo D F (Preliminar)	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1106	Wal Mart Acapulco , Resultados del retensado y mantenimiento de las anclas de los taludes Norte y Oriente	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS WAL MART S A DE C V	ENE 00
1107	Bodega Aurrera Río Hondo resultados del retensado y del mantenimiento de las anclas talud oriente	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS WAL MART S A DE C V	ENE 00
1108	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Juan de Aragón I Col Carrera Lardizabal México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 00
1109	Club Sam's Santa Fe , resultados del retensado y mantenimiento de las anclas del talud sur	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS WAL MART S A DE C V	ENE 00
1110	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Trigo 130-A Col Progreso del sur Deleg Iztapalapa México D F	SCHLUMBERGER PRINTER S A DE C V	FEB 00
1111	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Clavel Col Atlampa Deleg Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	FEB 00
1112	Estudio de Mecánica de Suelos Torres Trasmisoras Elektra Metepec y Zinacantepec , Estado de México	BECTEL S A DE C V	FEB 00
1113	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Residencial Spartta	LIC JUAN PABLO ALCOCER LAMM	FEB 00
1114	Estudio de Mecánica de Suelos Talud Casa Mariscal Tlaloc N° 26, Colonia Contadero Delegación Cuajimalpa, México D F	SR ING NICOLAS MARISCAL	FEB 00
1115	Desarrollo Metropolitano Cipres Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1116	Desarrollo Metropolitano Naranja Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 00
1117	Desarrollo Metropolitano Insurgentes Norte Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 00
1118	Desarrollo Metropolitano Torres San Antonio Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	MAR 00
1119	Desarrollo Metropolitana Torres San Antonio Control de Calidad	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE CV	MARZ 00
1120	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Coca-Cola Tlalpan, Col Prados de Coyoacan, Delg Coyoacan	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 00
1121	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Contadero, Col Pueblo el Contadero	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 00
1122	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Cien Fuegos Col Residencial Zacatenco, Delg Gustavo A Madero D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 00
1123	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Lago Athabasca Colonia San Diego Acoyoacac Delg Miguel Hidalgo México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 00
1124	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Carlos Col San Martín Xochinahuac DF	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	MAR 00

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1125	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Entronque Chiapa de Corzo Carretera Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo Chiapas (preliminar)	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ABR 00
1126	Estudio de Mecánica de Suelos EDIFICIO D , Desarrollo Habitacional Boscoso , Camino a Santa Fe 606 Col El Cuernito, Deleg Álvaro Obregón en México D F	MARHNOS S A DE C V	ABR 00
1127	Estudio de Mecánica de Suelos del Puente Chorreadero en la Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal en el tramo Chiapa de Corzo en Chiapa de Corzo Chiapas (preliminar)	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ABR 00
1128	Estudio de Mecánica de Suelos de los Silos Graneleros en la zona Portuaria Coatzacoalcos en Veracruz	MULTIVER S A DE C V	MAY 00
1129	Estudio de Mecánica de Suelos del Habitacional en la calle de Tulancingo N° 6 Colonia Hidalgo, Delg Álvaro Obregón, México D F	ARQ JACOBO DAYAN	MAY 00
1130	Estudio de Mecánica de Suelos Puente entronque Chiapa de Corzo Carretera Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	MAY 00
1131	Estudio de Mecánica de Suelos Gimnasio de Artes Marciales Centro Deportivo Olímpico Mexicano en esta Ciudad	ARQUITECTOS AGUIRRE RUGAMA Y ASOCIADOS S A DE C V	MAY 00
1132	Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas Resultado del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento en noviembre de 1999 y febrero del 2000	EMBAJADA AMERICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEXICO	MAY 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1133	Estudio de Mecánica de Suelos Antena Repetidora en Santa Rosa Matamoros, Tamps.	TELEVISA S A DE C V	MAY 00
1134	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Masarik y Goldsmith Col Polanco Reforma México D F	ESPIÑEIRA I MURO Y ASOCIADOS S A DE C V	JUN 00
1135	Reporte de expansiones Excavación de Prueba San Juan de Aragón I Col Carrera Lardizabal México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	JUN 00
1136	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Matchuala San Luis Potosi	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1137	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Huixtla Chiapas	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1138	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Sahuayo Michoacan	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1139	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en La Barca Jalisco	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1140	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Chihuahua, Chihuahua	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1141	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Huatulco Oaxaca	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1142	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Oxchuc Chiapas	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1143	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Armeria Colima	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1144	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Cd Cuauhtemoc Chihuahua	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1145	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Texmelucan Puebla	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1146	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Cerro Culiacan Guanajuato	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1147	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Tlaxcala Tlaxcala	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1148	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Guanajuato Guanajuato	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1149	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Palenque Chiapas	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1150	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Tenosique Tabasco	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1151	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Valle de Bravo	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1152	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Pachuca Hidalgo	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00
1153	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Emisor en Escarcega Campeche	TELESISTEMA MEXICANO S A DE C V	JUN 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1154	Americian Homes Fraccionamiento Tres Cañadas Results of anchor retensioning and interpretation of anchor behavior as of November 1999 and February 2000	US EMBASSY IN MEXICO	MAY 00
1155	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Jardín , Col Del Gas, en la Delegación Azcapotzalco D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	AGO 00
1156	Estudio de Mecánica de Suelos del Centro Estaca en Monterrey Nuevo León	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO AR	AGO 00
1157	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas en la Central de Abasto en Ecatepec, Estado de México	ARQ MELESIO MARTINEZ JASSO	AGO 00
1158	Conjunto Habitacional Torres San Antonio Manzanas 2 a 6 , Col San Pedro de los Pinos. Reporte Final de Control de Calidad, Cilindros de Concreto.	C O N S T R U C T O R A METROPOLITANA COMET S A DE C V	SEP 00
1159	Estudio de Mecánica de Suelos, Edificio de Oficinas en Husky , en la Carretera México Toluca 5341 Col El Molino, Delegación Cuajimalpa México D F	MARHNOS INMOBILIARIA S A DE C V	SEP 00
1160	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Toreo 10 Ingenieros Militares N° 144 Col Argentina poniente México D F	DESARROLLADORA M E T R O P O L I T A N A DEMET S A DE C V	SEP 00
1161	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Oficinas en Tecamachalco 5 Esquina Periferico Colonia del Bosque México D F	GRUPO DE RA DIODIFUSORAS S A DE C V	SEP 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1162	Reporte Final de Control de Calidad, Cilindros de Concreto, Cisterna de 90 000 Galones en Trigo 130-A Col Progreso del Sur México D F	SCHLUMBERGER PRINTER S A DE C V	OCT 00
1163	Estudio de Mecánica de Suelos Remodelación casa Chico Sierra Vertientes 1020 Lomas Reforma D F	ARQ JORGE COVARRUBIAS	OCT 00
1164	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Dr Vertiz Esquina Dr Liceaga Col Doctores Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 00
1165	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Clavijero 20 y 22 A Col la Esperanza Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 00
1166	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Jupiter Col Nueva Industrial Vallejo Gustavo A Madero D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 00
1167	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Plaza de La Concepción 13 Col Centro Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 00
1168	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano FFCC Hidalgo Col Granjas Modernas Gustavo A Madero D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	OCT 00
1168- a	Reporte Final de Control de Calidad de Cilindros de Concreto Conjunto Habitacional Torres San Antonio Vialidades de Sótanos de Estacionamiento	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 00

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1168-b	Reporte de Control de Calidad de Cilindros de Concreto Conjunto Habitacional San Pedro de los Pinos Manzana 1 a 5	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 00
1168-c	Concreto Hidráulico de Control de Calidad Desarrollo Metropolitano Tarango II	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT-00
1169	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Vallejo SCT Edificios A-G, Av Margarita Maza de Juárez Col Industrial Vallejo México D F	GPIC DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION S A DE C V	NOV 00
1170	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Diez Niveles Av Adolfo López Mateos 312 Aguascalientes, Aguascalientes	INMOBILIARIA VALLE DEL POTOSI S A DE C V	NOV 00
1171	Estudio de Mecánica de Suelos Planta en el Parque Industrial Buenavista (preliminar)	HEIMBAU CONSTRUCCIONES S A DE C V	NOV 00
1172	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio habitacional en Efrén Rebolledo 94 en la Col Obrera Cuauhtemoc México D F	PROMOCION Y CONSTRUCCION S A DE C V	NOV 00
1173	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio habitacional en José T Cuellar 134 en la Col Obrera Cuauhtemoc México D F	PROMOCION Y CONSTRUCCION S A DE C V	NOV 00
1174	Estudio de Mecánica de Suelos edificio Habitacional en Bahía 90 Colonia Ampliación Las Águilas Delegación Álvaro Obregón México D F	CONSTRUCTORA VELTZER S A DE C V	NOV 00



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1175	Estudio de Mecánica de Suelos de las Oficinas Generales en Lomas de Vista Hermosa México D F	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	DIC 00
1176	Estudio de Mecánica de Suelos del Edificio E del Desarrollo Habitacional Boscoso Camino a Santa Fe 606 Col El Cuernito Delegación Álvaro Obregón México D F	MARHNOS S A DE C V	DIC 00
1177	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial San Javier en Cerrada San José 20, Col Olivar de los Padres en México D F (preliminar)	DISEÑO K S A DE C V	DIC 00
1178	Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas Resultados del retensado de 26 anclas en julio y agosto del 2000 e interpretación de su comportamiento	EMABAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEXICO	DIC 00
1179	American Homes Fraccionamiento Tres Cañadas Results of anchor retensioning and interpretation of anchor behavior as of july 2000 and agust 2000.	US EMBASSY IN MEXICO	DIC 00
1180	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia Cassis Fraccionamiento Country Club Lote 2 Manzana XVI Huixquilucan Estado de México	LIC JIMMY CASSIS	ENE 01
1181	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial San Javier en Cerrada San José 20, Col Olivar de los Padres en México D F	DISEÑO K S A DE C V	ENE 01



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1182	Estudio de Mecánica de Suelos Puente las Piedras en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	ENE 01
1183	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega en Tultitlan de Procter & Gamble Estado de México	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 01
1184	Estudio de Mecánica de Suelos Faro del Saber Toreo, en Calzada México Tacuba y Río Tlacotalpan, México D F	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	FEB 01
1185	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega de Procter & Gamble en KIMEX autopista México- Querétaro	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 01
1186	Reporte de Control de Calidad Conjunto Habitacional San Juan de Aragón Manzanas A – G	C O N S T R U C T O R A M E T R O P O L I T A N A C O M E T S A D E C V	FEB 01
1187	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San José Atizapan Municipio Nicolás Romero Estado de México (preliminar)	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	FEB 01
1188	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia Miguelez Fraccionamiento Country Club Lote 18 Manzana XIII Huixquilucan Estado de México	I N G V I C T O R M M I G U E L E Z	MAR 01
1189	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San José Atizapan Municipio Nicolás Romero Estado de México Definitivo	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	MAR 01



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1190	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega de Contingencia Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	MAR 01
1191	Estudio Geofísico Desarrollo Metropolitano San José Atizapán Municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	MAR 01
1192	Estudio de Mecánica de Suelos Tanque de Silicato de Magnesio Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	ABR 01
1193	Control de Calidad Planta Procter & Gamble Tepeji del Rio	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO	ABR 01
1194	Interpretacion de las Nivelaciones del Estacionamiento de la Universidad la Salle Benjamin Franklin 26	UNIVERSIDAD LA SALLE	MAY 01
1195	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Oxolotan Carretera Oxolotan – Cuitlahuac en el Estado de Tabasco	FRESYSSINET DE MEXICO S A DE C V	MAY01
1196	Control de Calidad Planta Procter & Gamble Tepeji del Rio	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO	MAY 01
1196 Bis	Revisión de Asentamientos Desarrollo Metropolitano San Juan I Col Carrera Lardizabal México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA D E M E T S A D E C V	MAY 01
1197	Estudio de Mecánica de Suelos Polyforum en León Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C A S E S A D E C V	JUN 01



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1198	Reporte Final de Control de Calidad Planta Industrial Procter & Gamble en Tepeji del Río , Hidalgo	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	JUN 01
1199	Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Metropolitano Plaza de La Concepción Col Centro Cuauhtemoc D F	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	JUN 01
1200	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Tetelpan en Cuernavaca, Morelos	UNIVERSIDAD LA SALLE	JUL 01
1201	Campamento Río Frío Escrito RP/6092/ehf	ARQ MARIO NAVARRO	AGO 01
1202	Resultados Planta Henkel	COGNIS MEXICANA S A D E C V	AGO 01
1203	Estudio de Mecánica de Suelos Colegio Santa Fé D F	ASESORIA PROFESIONAL AVANZADA S C	AGO 01
1204	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Venta de Puerco Lázaro Cárdenas s/n, Col san Isidro Atlautenco en Ecatepec Estado de México	ROGELIO RIVERO MENDOZA	AGO 01
1205	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Estaca Monterrey Nuevo León	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	AGO 01
1206	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Bravo sobre el río el Molino en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A D E C V	SEP 01



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1207	Campamento Río Frío Resumen General	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	SEP 01
1208	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Torres Clavijero 1 Col Esperanza en la Delegación Cuauhtemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	SEP 01
1209	Estudio de Mecánica de Suelos Casa de la Cultura Havre No 15 Col Juárez Delegación Cuauhtemoc en esta ciudad	EMBAJADA DE FRANCIA EN MEXICO	OCT 01
1210	Estudio de Mecánica de Suelos Alcantarilla en Macho de agua y los Pinos en el Estado de Michoacán	FREYSSINET DE MEXICO S A DE CV	OCT 01
1211	Estudio de pavimentos Cruce Av Presidente Juárez con Av Abasolo en Tlalnepantla Estado de México	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION SA DE CV	OCT 01
1212	Trabajos de Control de Calidad para la Planta de Ecatepec , Estado de México	COGNIS MEXICANA S A DE C V	OCT 01
1213	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega para Almacenamiento de grano Zona Portuaria Tuxpan Veracruz	MULTIVER SA DE C V	OCT 01
1214	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia en Caobas 14 Col Bosque de las Lomas en esta Ciudad	ARQ JULIAN TORRES	OCT 01
1215	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Mexama en Civac Morelos	MEXAMA SA DE C V	OCT 01



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1216	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Procter & Gamble Parque Industrial Tepeji del Río en el Estado de Hidalgo	OPC DEL PACIFICO S A DE CV	OCT 01
1217	Resultados del laboratorio de Control de Calidad de la Planta Industrial en Tepeji del Río	OPC DEL PACIFICO S A DE C V	OCT 01
1218	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Corralejo en el Estado de Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	OCT 01
1219	Estudio de Mecánica de Suelos Puente el Yucateco sobre el Río Chicozapote, Estado de Tabasco	EUROESTUDIOS S A DE C V	NOV 01
1220	Estudio de Mecánica de Suelos Gigante Huixquilucan , Estado de México	GIGANTE S A DE C V	NOV 01
1221	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Marfil , en el Estado de Guanajuato	MONTES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V	DIC 01
1222	Estudio de Mecánica de Suelos Puente sin nombre IV en el Estado de Tabasco	AEROESTUDIOS S A DE C V	DIC 01
1223	Resultados del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento. Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICO	ENE 02



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1224	GMC Primer reporte mensual Torre Santa Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	ENE 02
1225	Estudio de Mecánica de Suelos Puente en el km 69+365 de la Carretera Federal San Luis de La Paz-Xichú en Gto.	MECANICA INDUSTRIAL Y TRANSFORMACION SA DE CV	ENE 02
1226	Estudio de Mecánica de Suelos Puente de Vigas y Puente Iztacala en el Estado de México	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACIONSA DE CV	ENE 02
1227	Estudio de Mecánica de Suelos Puente en el km 71+174 de la Carretera Federal San Luis de La Paz-Xichú en Gto.	CONSTRUCCIONES TENAYUCAN SA DE CV	FEB 02
1228	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional en Redención Indígena 52	INMOBILIARIA ACROPOLIS PLUS SA DE CV	FEB 02
1229	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento Sur de Celaya Puente Vehicular a Jofre km 8+849 en Guanajuato	ING MAX BURSTIN REMBA	FEB 02
1230	Estudio de Mecánica de Suelos Tanque Elevado La Polvorilla en Iztapalapa	ANA REYES SANCHEZ	FEB 02
1231	Estudio de Mecánica de Suelos Puentes de Libramiento Sur de Celaya KM 1+408,2+537,13+680 y 15+870	GAYGUER SA DE CV	FEB 02
1232	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia En el Club De Golf Lomas Country En El Estado De México	ARQ RAMIRO BOTELLO	MAR 02



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1233	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de La Planta L'oreal de Paris ubicada en Prol División del Norte 5152 Col San Bernardino en Xochimilco DF	COSBEL SA DE CV	MAR 02
1234	Estudio de Mecánica de Suelos Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo DF	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE CV	MAR 02
1235	Segundo Reporte Mensual de Control de Calidad Centro corporativo Santa Fe ubicado en la Col centro de Ciudad Santa Fe México DF	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	MAR 02
1236	Estudio de Mecánica de Suelos Tres Cañadas American Homes Results of anchor retightening and interpretation of the anchors behavior	AMERICAN EMBASSY IN MEXICO	MAR 02
1237	Estudio de Mecánica de Suelos Museo de Historia Natural Puebla Puebla	GRUPO CONSULTOR CICLOPE S C	MAR 02
1238	Estudio de Mecánica de Suelos Unidad Médica en Santa Cruz Ayotusco, Estado de México	DESARROLLO INMOBILIARIO CLUB DE GOLF LOMAS S A DE CV	ABR 02
1239	Estudio de Mecánica de Suelos Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo DF	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	ABR 02



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1240	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Departamentos Texas 118 Col Nápoles Delegación Miguel Hidalgo D F	GRUPO INGENIERIA ARQUITECTURA Y DESARROLLO S A DE CV	ABR 02
1241	Estudio de Pavimentos Vialidad sobre el Río de los Remedios en Tlalnepantla Estado de México	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION S A DE CV	ABR 02
1242	<i>Tercer Reporte Mensual</i> Control de Calidad Centro Corporativo Sta Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES S A DE CV	ABR 02
1243	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para condominios en Tecamachalco 17 Colonia del Bosque México D F	ARQ JAIME JASQUI	ABR 02
1244	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Crespo en Celaya Guanajuato	RAV SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S C	MAY 02
1245	Estudio de Mecánica de Suelos Agencia Renault en la Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc D F	FRANCO MOTORS SA DE CV	MAY 02
1246	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento en la Universidad La Salle Campus San Fernando Delegación Tlalpan	UNIVERSIDAD LA SALLE	MAY 02
1247	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas en Tultitlan Estado de México	CONSTRUCTORA BRIÑAS SA DE CV	MAY 02



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1247 BIS	Cuarto Reporte Mensual Control de Calidad Centro Corporativo Santa Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	MAY 02
1248	Estudio de Mecánica de Suelos Faro del Saber Toreo Calz Legaría y Río San Joaquin Del Miguel Hidalgo México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET SA DE CV	JUN 02
1249	<i>Quinto Reporte Mensual</i> Control de Calidad Centro Corporativo Santa Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	JUN 02
1250	Estudio de Mecánica de Suelos Circo Soleil en Santa Fe	EN VIVO ESPECTACULOS S DE RL DE CV	JUN 02
1251	Estudio de Mecánica de Suelos Mercado de Artesanías Jardín Centenario 16 Col Coyoacán D F	FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM	JUL 02
1252	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Parques de San Miguel en Amealco, Querétaro		JUL 02
1253	Estudio de Mecánica de Suelos Circo Soleil en Santa Fe DF	EN VIVO ESPECTACULOS S DE RL DE CV	JUL 02
1254	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento San Luis Gonzaga en san Luis de la Paz Guanajuato		JUL 02
1255	Sexto Reporte Mensual de Control de Calidad Centro Corporativo Santa Fe	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	JUL 02

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1256	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Rinconada del Bosque en Atizapan de Zaragoza	BIDA PROMOTORES SA DE CV	AGOS 02
1257	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento y Bazar en Felipe Carrillo Puerto 25 Col Villa de Coyoacán D F	FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM	AGOS 02
1258	Estudio de Mecánica de Suelos Planta Industrial de JM Romo en Aguascalientes Ags	HERRAMIENTAS Y PROCESOS MEXICANOS SA DE CV	AGOS 02
1259	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano San Juan de Aragón II Col Carrera Lardizabal México D F	D E S A R OLLADORA M E T R O P O L I T A N A D E M E T S A D E C V	AGOS 02
1260	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Internacional de Exposiciones en Can-Cun Quintana Roo	HEMISFERIA CONSULTORES SA DE CV	AGOS 02
1261	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Bosque de Perinorte en Cuautitlán Izcalli Edo de México	CORPORACION E INMOBILIARIA INTEGRA SA DE CV	AGOS 02
1262	Control de Calidad Terracerías Biblioteca El Faro del Saber	S R I N G A R N U L F O D I A Z C U E L L A R	SEPT 02
1263	Estudio de Mecánica de Suelos Condominio Residencial Palmeiras en Acapulco Guerrero	CONSORCIO AEQUALIS SA DE CV	SEPT 02



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1264	Estudio de Mecánica de Suelos Torres Millán Ramos Millán 153 Col Ramos Millán DF	CONSTRUCTORA NUEVO MILENIO SA DE CV	SEPT 02
1265	Séptimo Reporte Mensual Control de Calidad Centro Corporativo Santa Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	SEPT 02
1266	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para Departamentos Río Guadalquivir 17 Bis Col Cuauhtémoc en esta ciudad	CONSTRUDISEÑO SA DE CV	OCT 02
1267	Control de Calidad Cirque Du Soleil	GRUPO TELEVISA S A	OCT 02
1268	Octavo Reporte Mensual Control de Calidad Centro Corporativo Santa Fe 1000	SERVICIOS LOGISTICOS DE INMUEBLES SA DE CV	OCT 02
1269	Estudio de Mecánica de Suelos Puente La Cochina sobre el arroyo La Cochina Laguna de Guadalupe municipio de San Felipe, Guanajuato.	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE SA DE CV	OCT 02
1270	Reporte Final de Control de Calidad Conjunto Habitacional Fraccionamiento Jardines de Santa Julia León Guanajuato	MARHNOS VIVIENDA SA DE CV	NOV 02
1271	Estudio de Pavimentos Vialidad Perimetral a la Del Miguel Hidalgo	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION SA CV	DIC 02

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1272	Revisión de las condiciones de estabilidad de su excavación Desarrollo Habitacional Torre Sevilla ubicado en Sevilla 15 Colonia Juárez		DIC 02
1273	Planta Industrial para los Laboratorios SANFER en Lerma Estado de México	DE WIT Y ASOCIADOS SA DE CV	DIC 02
1274	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento Sur de Celaya Km 5+862	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	ENE 03
1275	Estudio de Mecánica de Suelos Palomar Country Tlajomulco, Jalisco.	DESARROLLADORA SAN FRANCISCO	ENE 03
1276	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Santa Teresa en Huehuetoca , Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	FEB 03
1277	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Manuel Villada en Lerma Estado de México.	MARHNOS VIVIENDA SA DE CV	FEB 03
1278	Estudio de Mecánica de Suelos Hotel Fairmont Heritage Place en Acapulco guerrero	NOLTE DE MEXICO S A DE C V	FEB 03
1279	Estudio de Mecánica de Suelos Plaza Llano de la Torre en el Municipio de Texcoco Estado de México.	CONSTRUCTORA TRAMA S A DE C V	FEB 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1280	Estudio de Mecánica de Suelos Plaza Fundadores en Torreón Coahuila	SORIANA S A DE C V	FEB 03
1281	Propuesta de Reforzamiento del pavimento Libramiento Sur de Celaya Km 5 + 863 Estado de Guanajuato	GOBIERNO DEL ESTADO DE GTO SRIA OBRA PUBLICA	ENE 03
1282	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Cantarós III Municipio de Villa Nicolás Romero Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	ENE 03
1283	Trabajos de Control de Calidad de Desarrollo Habitacional de San Juan de Aragón.	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 03
1284	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Vial Patria y Colon en Guadalajara Jalisco	CONSTRUCTORA CAUTIN S A DE C V	ABR 03
1285	Estudio de Mecánica de Suelos para Conjunto Habitacional Los Reyes II en San Vicente Chicoloapan Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	ABR 03
1286	Estudio de Mecánica de Suelos para Edificio 6 Parque Industrial Tecnológico II	HINES INTERESTS S A DE C V	ABR 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1287	Estudio de Mecánica de Suelos para un edificio de Departamentos Rinconada San Cosme Av San Cosme 119 Col Santa Maria La Rivera Delegación Cuauhtemoc D F	BIDA CONSTRUCTORES	ABR 03
1288	Estudio de Mecánica de Suelos para Plaza las Américas en Chetumal Quintana Roo	E- DESARROLLOS INMOBILIARIOS S A DE C V	ABR 03
1289	Estudio de Mecánica de Suelos para Edificio Torre Tarento en el Fraccionamiento Villa Florence Huixquilucan Estado de México	ING HORACIO MORATILLA	ABR 03
1290	Estudio de Mecánica de Suelos para Edificio de Departamentos en Poussin 10 Col Insurgentes Mixcoac en esta Ciudad	GRUPO INGENIERIA ARQUITECTURA Y DESARROLLO S A C V	MAY 03
1291	Trabajos de Control de Calidad Planta L'OREAL Xochimilco Estacionamiento y vialidades (Proyecto Ampliación 2003)	COSBEL S A DE C V	JUN 03
1292	Estudio de Mecánica de Suelos para Ampliación de los accesos al AICM y la nueva Sala Norte zona Internacional	ARMODINAMIC S A DE C V	JUN 03
1293	Estudio de Mecánica de Suelos para Relleno Sanitario en Yautepec Morelos	ING JUAN MANUEL BELTRAN GOMEZ	JUL 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1294	Estudio de Mecánica de Suelos para Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEXICO	JUL 03
1295	Estudio de Mecánica de Suelos para Talud El Roble II Hacienda del Ciervo 32 Huixquilucan Estado de México	PROFUSA S A DE C V	JUL 03
1296	Estudio de Mecánica de Suelos para Remodelación del Hotel Plaza	CONSTRUCTORA REFORMA GRAND	AGO 03
1297	Estudio de Mecánica de Suelos para Ampliación de Cinco Puentes en la Carretera Silao-San Felipe Gto	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	AGO 03
1298	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Residencial Millet 20 Col Extremadura Insurgentes	GRUPO INGENIERIA ARQUITECTURA Y DESARROLLO S A DE CV	AGO 03
1299	Escrito 6670/RP/prjc Centro Comercial San Juan	SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA DIR Y COORD DE PROYECTOS	AGO 03
1300	Escrito 6686/RP/prjc <i>Primer Reporte Mensual</i> de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROMOTORA INTEGRAL DIAMENTES S A DE C V	AGO 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1301	Estudio de Mecánica de Suelos para Aduana en el AICM	A E I CENTRO DE PROYECTOS S C	AGO 03
1302	Estudio de Mecánica de Suelos para Dos puentes en la carretera León-San Felipe Los Barcos Municipio de San Felipe, Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	AGO 03
1303	Reporte Final de Control de Calidad Colegio Santa Fe	ASESORIA PROFESIONAL AVANZADA S	AGO 03
1304	Escrito 6692/RP/prjc Centro Comercial Las Misiones	GRUPO ROMA DE JUAREZ S A DE CV	AGO 03
1305	Escrito 6701/RP/prjc Control de Calidad COMETRA	COMPAÑÍA MEXICANA DE VALORES S A DE C V	AGO 03
1306	Escrito 6708/RP/prjc Planta L'OREAL en Xochimilco Nave y Patio de Maniobras (Proyecto Ampliación 2003)	COSBEL S A DE CV	SEP 03
1307	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para Departamentos Valladolid 3 Col Roma	BCBA NUEVO MILENIO S A DE C V	SEP 03
1308	Estudio de Mecánica de Suelos Centro comercial Las Palomas en San Juan del Río Querétaro	ESTABLECIMIENTOS LUX S A	SEP 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1309	<i>Segundo Reporte Mensual</i> Escrito 6712/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROMOTORA INTEGRAL DIAMENTES S A DE C V	SEP 03
1310	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Tratamiento de Aguas Negras en Tlalnepantla de Baz Estado de México	ORG. PUBLICO DESC. MUNICIPAL P/ SERV. DE A. POTABLE, ALC. Y SANMTO. TLALNEPANTAL DE BAZ EDO MEX.	SEP 03
1311	Estudio de Mecánica de Suelos San Juan Centenario Av Centenario 2052 Col Tlacuitlapa Delg Álvaro Obregón Mex D F	CORPORACION E INMOBILIARIA INTEGRA S A DE C V	SEP 03
1312	<i>Tercer Reporte Mensual</i> Escrito 6738/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROMOTORA INTEGRAL DIAMENTES S A DE C V	OCT 03
1313	Escrito 6740/RP/prjc <i>Primer Reporte</i> de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	OCT 03
1314	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta Procter & Gamble-Pepsi ubicada en Av Talismán 210 Colonia Tres Estrellas Azcapotzalco D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	OCT 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1315	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para oficinas en Montes Urales 315 Col Lomas de Chapultepec	SR LIC JUAN FARAH	OCT 03
1316	Estudio de Mecánica de Suelos Hotel en Insurgentes Sur 635 Col Nápoles Delegación Benito Juárez D F	SR JORGE ESTEVEZ	OCT 03
1317	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Plaza Las Misiones Ciudad Juárez Chihuahua	GRUPO ROMA DE JUÁREZ S A DE C V	OCT 03
1318	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Playas de Tijuana en Tijuana Baja California	RB DESARROLLOS S C	OCT 03
1319	<i>Segundo Reporte</i> Escrito 6764/RP/prjc de Control de Calidad Compañía Mexicana de Traslados de Valores S A de C V Col Lorenzo Boturini	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADOS DE VALORES S A DE C V	OCT 03
1320	Estudio de Mecánica de Suelos <i>Primera Etapa</i> Colegio Pinecrest en Santa Fe	ASESORIA PROFESIONAL AVANZADA S C	OCT 03
1321	Escrito 6772/RP/prjc Control de Calidad Desarrollo Metropolitano Ferrería	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 03



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1322	Estudio de Mecánica de Suelos Silos Graneleros Zona Portuaria Veracruz Veracruz	TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ S A DE C V	NOV 03
1323	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial La Sierra en Tecámac Edo de México	LINK ARQUITECTURA S A DE C V	NOV 03
1323 BIS	Escrito 6749/RP/prjc Control de Calidad Segundo reporte Desarrollo Metropolitano San Juan de Aragón II	DESARROLLADORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	OCT 03
1324	Escrito 6778/RP/prjc Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	OCT 03
1325	Escrito 6782/RP/prjc Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	OCT 03
1326	Estudio de Mecánica de Suelos Lafontaine 70 Polanco México D F	LIC SAMUEL LEIZOREK	NOV 03
1327	Escrito 6793/RP/prjc Desarrollo Habitacional Santa Teresa II en Huehuetoca	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	NOV 03
1328	<i>Quinto Reporte Mensual</i> Escrito 6804/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras	PROTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	DIC 03

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1328 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Tanques de agua caliente y Producto Terminado Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	DIC 03
1329	<i>Tercer Reporte</i> Escrito 6806/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulto Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	DIC 03
1330	Escrito 6811/RP/prjc Control de Calidad COMETRA	COMPAÑÍA MEXICANA DE VALORES S A DE C V	DIC 03
1331	Estudio de Mecánica de Suelos Parque Ecológico en Tlalnepantla de Baz Estado de México	SANCHEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S C	DIC 03
1332	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Cinco Niveles en Privada de los Fresnos 27 Mz 5 Lt 17 Col Lomas del Sol en Huixquilucan Estado de México	MACROMAGNOTERRA S A DE C V	DIC 03
1333	Estudio de Mecánica de Suelos Tanque para agua contra Incendio Planta Xochimilco de L'OREAL DE PARIS prolongación división del norte 5152 Colonia San Bernardino Xochimilco D F	INGENIERIA Y SISTEMAS CONTRA INCENCIOS S A DE C V	DIC 03
1334	Sexto Reporte Mensual Escrito 6836/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras	PROTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	ENE 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1335	<i>Cuarto Reporte</i> Escrito 6847/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulto Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	ENE 04
1336	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Departamentos en Bartolache 1716 y 1717 Col del Valle en esta ciudad	CONSTRUCTORA REKLAG S A DE C V	ENE 04
1337	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Metropolitano Viaducto 95 Col Buenos Aires Delegación Cuauhtémoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DEMET S A DE C V	ENE 04
1338	<i>Séptimo Reporte Mensual</i> Escrito 6855/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras	PROTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	ENE 04
1339	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación del AICM nuevo ambulatorio en la zona nacional	ARMODINAMIC S A DE C V	ENE 04
1340	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta de Procter & Gamble Parque Industrial Tepeji del Río en el Estado de Hidalgo	THE HASKELL COMPANY DE MEXICO S A DE CV	ENE 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1341	Escrito 6851/RP/prjc Control de Calidad Planta L'OREAL Xochimilco Nave y Patio de Maniobras	COSBEL S A DE C V	ENE 04
1342	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Entronque Moulinex en la carretera libre Querétaro Celaya en el Estado de Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	FEB 04
1343	Estudio de Mecánica de Suelos Torre IL Portale en el fraccionamiento Villa Florence Huixquilucan Estado de México	MORATI ARQUITETOS S A DE C V	FEB 04
1344	Estudio de Mecánica de Suelos Biblioteca en el Centro Cultural Polyforum León Guanajuato	STUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	FEB 04
1345	Estudio de Mecánica de Suelos ITESM Campus León Ampliación del Edificio de Aulas IV	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	FEB 04
1346	Estudio de Mecánica de Suelos Talud norte del Wal Mart Tampico	WAL MART S DE RL DE CV	FEB 04
1347	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Carrefour en León Guanajuato	HIPERMERCADOS CARREFOUR S A DE C V	FEB 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1348	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Diez niveles en la Av Prolongación Universidad León Guanajuato	LABORATORIO CASE S A DE C V	FEB 04
1349	Estudio de Mecánica de Suelos Procter & Gamble Planta Vallejo Col Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	FEB 04
1350	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Departamentos en José María Rico 701 Col del Valle en esta Ciudad	GRUPO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DESARROLLO S A C V	FEB 04
1350 BIS	Escrito 6878/RP/prjc Control de Calidad reporte de Desarrollo Metropolitano San Juan de Aragón II	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 04
1351	Estudio de Mecánica de Suelos Sincoque en Huehuetoca Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	FEB 04
1352	Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas Resultados del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS	MAR 04
1353	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia en Juan de Acuña 150 Col Lomas de Chapultepec en esta Ciudad	ARQ AUGUSTO ALVAREZ	MAR 04
1354	<i>Octavo Reporte Mensual</i> Escrito 6890/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	MAR 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1355	<i>Noveno Reporte Mensual</i> Escrito 6906/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	MAR 04
1356	<i>Quinto Reporte</i> Escrito 6943/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	ABR 04
1357	<i>Sexto Reporte</i> Escrito 6944/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	ABR 04
1358	<i>Séptimo Reporte</i> Escrito 6945/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	ABR 04
1359	<i>Octavo Reporte</i> Escrito 6946/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	ABR 04
1360	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Preliminar Desarrollo Habitacional en Lago Alberto 320 Col Anáhuac México	NAIV S A DE C V	ABR 04
1361	Estudio de Mecánica de Suelos Torres Lago Superior Lago Superior 56 Colonia Tacuba Delegación Miguel Hidalgo D F	DESARROLLADORA METROPOLINATA DEMET S A DE C V	ABR 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1362	Estudio de Mecánica de Suelos Talud este del Wal Mart Tampico	WAL MART S DE R L DE C V	ABR 04
1363	Escrito 6950/RP/prjc Reporte de Control de Calidad Compañía Mexicana de Traslados de Valores S A de C V Col Lorenzo Boturini	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADOS DE VALORES S A DE C V	ABR 04
1364	<i>Décimo Reporte Mensual</i> Escrito 6948/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco Guerrero	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	ABR 04
1365	Estudio de Mecánica de Suelos Segundo Informe Desarrollo Habitacional Lago Alberto 320 Colonia Anáhuac	NAIV S A DE C V	ABR 04
1366	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Tijuana Colonia Tejaman Tijuana, Baja California Norte.	LLIDDF II S A DE C V	MAY 04
1367	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial El Escudo en Ixtapaluca Estado de México	LINK ARQUITECTURA SA DE CV	MAY 04
1368	<i>Onceavo Reporte Mensual</i> Escrito 6975/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	MAY 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1368 BIS	Escrito 6984/RP/prjc Planta L'oreal Xochimilco Nave y Patio de Maniobras tanque de agua contra incendio	COSBEL S A DE C V	MAY 04
1369	<i>Doceavo Reporte Mensual</i> Escrito 7004/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	JUN 04
1370	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia Marango Fracc Residencial Las Brisas en Acapulco Guerrero	MARHNOS CONSTRUCCIONES S A DE C V	JUN 04
1371	Estudio de Mecánica de Suelos Nueva área Tank Farm en la Planta de Unilever de México Cuernavaca Morelos	UNILEVER DE MEXICO S A DE C V	JUN 04
1372	Estudio de Mecánica de Suelos Colegio Pinecrest Segunda Etapa en Santa Fe	ASESORIA PROFESIONAL AVANZADA S C	JUN 04
1373	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia en Privada Mano de Plata Hacienda San Martín Ocoyoacac Estado de México	SRA ISABEL DIAZ VEGA DE LABBE	JUN 04
1374	Escrito 7003/RP/prjc Noveno Reporte de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	JUN 04

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1375	Escrito 7008/RP/prjc Reporte de Control de Calidad Compañía Mexicana de Traslados de Valores S A de C V Col Lorenzo Boturini	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADOS DE VALORES S A DE C V	JUL 04
1376	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Fuente de la Escondida Huixquilucan Estado de México	INMOBILIARIA PASEO DE LA MAGDALENA S A	JUL 04
1377	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Final Desarrollo Habitacional Lago Alberto 320 Colonia Anáhuac	NAIV S A DE C V	JUL 04
1378	<i>Treceavo Reporte Mensual</i> Escrito 7030/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	JUL 04
1379	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento Subterráneo Corporativo Bimbo Santa Fe México D F	MARHNOS CONSTRUCCIONES S A DE C V	JUL 04
1380	Estudio de Mecánica de Suelos Planta la Mariscala Procter & Gamble Guanajuato Autopista Querétaro Celaya KM 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACURA S A DE R L DE C V	AGO 04
1381	Estudio de Mecánica de Suelos Corporativo Torre Magna en León Guanajuato	LIC AUDOMARO SANDOVAL HURTADO	AGO 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1382	<i>Catorceavo Reporte Mensual</i> Escrito 7057/RP/prjc de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	AGO 04
1383	Escrito 7021/RP/prjc Control de Calidad Planta L'OREAL Xochimilco Nave de producto terminado 3600	COSBEL S A DE C V	AGO 04
1384	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Departamentos en Bartolache 1716 Col del Valle en esta Ciudad	MOISES CHEREM Y COPROPIETARIOS	AGO 04
1385	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Bosque Escondido Cerrada Fuente de La Escondida en Lomas de las Palmas Huixquilucan Estado de México	INMOBILIARIA PASEO DE LA MAGDALENA S A	AGO 04
1385 BIS	Escrito 7064/RP/prjc Segundo Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	AGO 04
1386	STUDY AND MECHANICS SOIL TRACT OF FREEWAY PLANT La Mariscal Procter & Gamble Guanajuato Querétaro - Celaya KM 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	AGO 04
1387	Escrito 7076/RP/prjc Control de Calidad Club Hípico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	SEP 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1388	Escrito 7085/RP/prjc Décimo Reporte de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	SEP 04
1389	Escrito 7087/RP/prjc Onceavo Reporte de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	SEP 04
1390	Escrito 7091/RP/prjc Doceavo Reporte de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	SEP 04
1391	Escrito 7122/RP/prjc Tercer Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	SEP 04
1392	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de Departamentos en Spencer 417 Colonia Polanco Delegación Miguel Hidalgo D F	SR ARQ JAVIER RUANOVA	SEP 04
1393	Escrito 7109/RP/prjc Quinceavo Reporte Mensual de Control de Calidad Residencial Palmeiras Acapulco	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V	SEP 04
1394	Estudio de Mecánica de Suelos Universidad La Salle Campus Nezahualcóyotl Colonia Benito Juárez de Ciudad Nezahualcóyotl Estado de México	UNIVERSIDAD LA SALLE	OCT 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1395	Estudio de Mecánica de Suelos (Preliminar) Centro Comercial Carrefour Neza Norte en Avenida Plazas de Aragón	HIPERMERCADOS CARREFOUR S A DE C V	OCT 04
1396	<i>Cuarto Reporte</i> Escrito 7122/RP/prjc Se duplico de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	OCT 04
1397	<i>Treceavo Reporte</i> Escrito 7129/RP/prjc de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	OCT 04
1397 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de departamentos Andrea de Castagno Colonia Nonoalco Delegación Benito Juárez D F	GRUPO INGENIERIA ARQUITECTUA Y DESARROLLO S A DE C V	OCT 04
1398	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial San Juan Centenario Avenida Centenario 2052 Colonia Tlacuitlapa Delegación Alvaro Obregón México D F	CORPORACION E INMOBILIARIA INTEGRA S A DE C V	NOV 04
1399	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas de Almacenamiento y Centro de Distribución en Tultitlan Estado de México	DESARROLLOS TULTI-PARK S A DE C V	NOV 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1400	<i>Segundo Reporte</i> Escrito 7161/RP/prjc de Control de Calidad Club Hípico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	NOV 04
1401	Escrito 7180/RP/prjc <i>Catorceavo</i> <i>Reporte</i> de Control de Calidad Villas Fairmont Princess Acapulco Guerrero	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	NOV 04
1401 BIS	Estudio del Subsuelo Muro 3 de Tierra Armada Centro Medico ABC en Santa Fe Delegación Cuajimalpa D F	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	NOV 04
1402	Escrito 7190/RP/prjc Control de Calidad Planta Procter & Gamble Mariscala	CONSTRUCTORA VISE S A DE C V	DIC 04
1403	Escrito 7187/RP/prjc Quinto Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	DIC 04
1404	Escrito 7200/RP/prjc Nuevo Cárcamo de Bombeo PTAR Tlalnepantla	EARTH TECH MEXICO S A DE C V	DIC 04
1405	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Procter & Gamble Mariscala Guanajuato Autopista Querétaro Celaya Km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	DIC 04



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1406	Estudio de Mecánica de Suelos Residencia en Privada Comercial Las Haciendas Mayorazgo de las Haciendas Lote 12 Mz XI Colonia Lomas de las Águilas D F	ARQ SERGIO COLIN	DIC 04
1407	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega para líneas de Producción Garza Gas Procter & Gamble Planta Vallejo Colonia Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	DIC 04
1408	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de Cuatro Puentes Vehiculares en la Prolongación del Boulevard Revolución a Jaral del Progreso sobre los Arroyos La Acequia y Camembaro Municipio Valle de Santiago Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE SA DE CV	ENE 05
1409	Estudio de Mecánica de Suelos Cárcamo de bombeo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlalnepantla de Baz Estado de México	EARTH TECH MEXICO S A DE C V	ENE 05
1410	Estudio de Mecánica de Suelos Reporte Preliminar Tanques de Almacenamiento de Combustible Aeropuerto de la Ciudad de México	CENTRO DE INVESTIGACION AVANZADA Y TECNOLOGICA DEL ESTADO DE QUERETARO ASOCIACION CIVIL	ENE 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1411	Estudio de Mecánica de Suelos Edificios en Tepic 38 y 40 Colonia Roma Sur de esta Ciudad	BCBA NUEVO MILENIO S A DE C V	ENE 05
1411 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para departamentos en Avenida Cuauhtémoc 130 Colonia Doctores en esta Ciudad	BCBA NUEVO MILENIO S A DE C V	ENE 05
1412	Escrito 7225/RP/prjc Control de Calidad Reporte Final del Desarrollo Metropolitano Ferreria D F	CONSTRUCTORA METROPOLITANA COMET S A DE C V	FEB 05
1413	<i>Sexto reporte</i> Escrito 7229/RP/prjc Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACION SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	FEB 05
1414	<i>Segundo reporte</i> Escrito 7230/RP/prjc Control de Calidad Planta Procter and Gamble Mariscala	CONSTRUCTORA VISE S A DE C V	FEB 05
1415	Estudio de Mecánica de Suelos Pabellón P 40 de la Universidad la Salle Colonia Condesa México	UNIVERSIDAD LA SALLE	FEB 05
1416	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Torres de Quiroga Avenida Eduardo Molina 1720	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	FEB 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1417	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio Desarrollo Habitacional Boscoso Camino a Santa Fe 606 Colonia El Cuernito Delegación Alvaro Obregón México	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	FEB 05
1418	Estudio de Mecánica de Suelos Puente el Penitente sobre el arroyo Sardaneta en el Municipio de León Guanajuato	ING LUIS CARLOS CASTRO RIVAS	FEB 05
1418 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Tanques contra incendio dentro de la estación de combustibles del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México	CIATEQ A C	FEB 05
1419	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Ojo de Agua en el Municipio de León Guanajuato	ING LUIS CARLOS CASTRO RIVAS	FEB 05
1419 BIS	Carrefour Control de Calidad	CABEZA & SASTRE ASESORIA Y PROYECTO S C	FEB 05
1420	<i>Tercer Reporte</i> Escrito 1420/RP/prjc Control de Calidad Planta Procter and Gamble Mariscala	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	FEB 05
1420 BIS	Reporte de Control de Calidad Carpeta Asfáltica Procter & Gamble Mariscala	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	MAR 05
1421	<i>Séptimo Reporte de</i> Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G Escrito 7262 /RP/ ehf	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	MAR 05

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1422	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Cantaros IV Municipio en Villa Nicolás Romero Estad de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	MAR 05
1423	Plaza de Toros Don Antonio en Tepic Nayarit Escrito 7265 /RP/ ehf	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S A DE C V	MAR 05
1424	Estudio de Mecánica de Suelos Puente La Huaracha sobre el Arroyo Tajo de Santa Ana en el Municipio de León Guanajuato	ING LUIS CARLOS CASTRO RIVAS	MAR 05
1425	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular sobre la vía del FC para la vialidad interior de la Aduana Km 161-000 de la Carretera León Silao en el Estado de Guanajuato	RAV SERVICIOS DE ARQUITCTURA E INGENIERIA S C	MAR 05
1426	<i>Segundo Reporte de</i> Control de Calidad Carrefour Neza Norte Escrito 7274/RP/prjc	CABEZA & SASTRE ASESORIA Y PROYECTO S C	MAR 05
1427	<i>Cuarto Reporte de</i> Control de Calidad Planta Procter and Gamble Mariscala Escrito 7276RP/prjc	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	MAR 05
1427 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Las Primavera s Av la Primavera 19 Lote 21 y 22 Colonia Lomas de Vista Hermosa D F	ARQ SERGIO COLIN	MAR 05
1428	<i>Octavo Reporte de</i> Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G Escrito 7277/RP/prjc	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	MAR 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1428 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Plaza de Toros Don Antonio en Tepic, Nayarit	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S A D E C V	ABR 05
1429	Estudio de Mecánica de Suelos Planta para Printing Press en Iztapalapa D F	SUPER ABASTOS CENTRALES COMER S A D E C V	ABR 05
1430	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Zeta de Colchero en San Andrés Cholula en el Estado de Puebla	GRUPO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DESARRROLLO S A D E C V	ABR 05
1431	<i>Reporte de</i> Control de Calidad carpeta Asfáltica Procter and Gamble Mariscala	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A D E C V	ABR 05
1432	<i>Reporte Final</i> de Control de Calidad Ampliación Planta Industrial Areva Tizayuca Hidalgo	INGENIERIA DE PROYECTOS EN PLANTAS DE PROCESO S A D E C V	ABR 05
1433	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Entronque 1 Puerto Interior KM 160+000 de la carretera León – Silao en el Estado de Guanajuato	RAV SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S C	ABR 05
1434	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Entronque 2 Puerto Interior KM 160+000 de la carretera León – Silao en el Estado de Guanajuato	RAV SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S C	ABR 05
1434 BIS	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Edificio de Oficinas en Paseo de la Reforma 284 Delegación Cuahutemoc D F	REFORMA 284 S A D E C V	MAY 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1435	Estudio de Mecánica de Suelos Sinagoga Monte Sinai Loma de las Palmas 200 Colonia Lomas de Vista Hermosa Cuajimalpa México D F	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA MONTE SINAI I A P	MAY 05
1436	Estudio de Mecánica de Suelos Escuela en el Boulevard Bosques de los Continentes Fraccionamiento Bosques de Aragón Netzahualcóyotl Estado de México	ARQ MELESIO MARTINEZ JASSO	MAY 05
1437	<i>Primer Reporte</i> de Control de Calidad Escrito 7324/RP/prjc Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	MAY 05
1438	<i>Cuarto Reporte</i> de Control de Calidad Escrito 7326/RP/prjc Club Hipico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	MAY 05
1439	<i>Reporte de</i> Control de Calidad Escrito 7327/RP/prjc Residencial Casa Marango	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	MAY 05
1440	<i>Noveno Reporte de</i> Control de Calidad Escrito 7328/RP/prjc Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	MAY 05
1441	<i>Quinto Reporte de</i> Control de Calidad Escrito 7343/RP/prjc Planta P & G Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	MAY 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1441 BIS	<i>Sexto Reporte de Control de Calidad</i> Escrito 7339/RP/prjc Planta P & G Mariscala	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	MAY 05
1442	<i>Décimo Reporte de Control de Calidad</i> Escrito 7344/RP/prjc Residencial Boscoso Edificio G	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	MAY 05
1443	<i>Quinto Reporte de Control de Calidad</i> Escrito 7345/RP/prjc Club Hipico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	MAY 05
1444	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Peatonal en el Km 160 + 748.45 de la Carretera Silao – León en Guanajuato	RAV SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S C	MAY 05
1445	Estudio de Mecánica de Suelos Torre A Punta Bosques camino a Tecamachalco 100 sección E Colonia El Olivo Huixquilucan Estado de México	MORATI ARQUITECTOS S C	MAY 05
1446	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular San Pedro en San Felipe Torres Mochas Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	MAY 05
1447	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Peatonal Jesús María sobre el Canal de la cortina de la presa en San Felipe Torres Mochas Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	MAY 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1448	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Peatonal Majadas en San Felipe Torres Mochas Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	MAY 05
1449	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular San Bartolo en San Felipe Torres Mochas Guanajuato	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	MAY 05
1450	<i>Décimo Sexto y Ultimo Reporte de</i> Control de Calidad Residencial Palmeiras en Acapulco Guerrero Escrito 7351 /RP/ prjc	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTE S A DE C V.	JUN 05
1451	<i>Un Décimo y Ultimo</i> Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio G Escrito 7352 /RP/ prjc	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	JUN 05
1452	<i>Segundo Reporte de</i> Control de Calidad Planta Procter & Gamble Mariscal Escrito 7355 /RP/ prjc	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	JUN 05
1453	<i>Sexto Reporte de</i> Control de Calidad Escrito 7356 /RP/ prjc Club Hipico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	JUN 05
1454	<i>Séptimo Reporte de</i> Control de Calidad Escrito 7369 /RP/ prjc Club Hipico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	JUL 05
1455	Hotel Fairmont <i>Segunda etapa de</i> <i>exploración</i> Escrito 7373 /RP/ prjc	IMPULSORA DE REVOLCADERO S A DE C V	JUL 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1456	Tercer Reporte de Control de Calidad Planta Procter & Gamble Mariscala Escrito 7376 /RP/ prjc	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE CV	JUL 05
1457	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Mendoza en Polanco 42 y Hegel en Polanco , Colonia Bosque de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo D F	ARQ JAVIER RUANOVA	JUL 05
1458	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Cantaros IV Municipio Villa Nicolás Romero Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S A DE C V	JUL 05
1459	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio I Desarrollo Habitacional Boscoso Camino a Santa Fe 606 Colonia el Cuernito Delegación Alvaro Obregón D F	MARHNOS VIVIENDA SA DE C V	JUL 05
1460	Estudio de Mecánica de Suelos Templo P 170 – 13 ESP en Emiliano Zapata, Tabasco	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MÉXICO A R	JUL 05
1461	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Edificio de departamentos en Av Observatorio 434 Colonia 16 de septiembre Delegación Miguel Hidalgo	INMOBILIARIA CATANIA S A DE C V	JUL 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1462	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de tratamiento de aguas residuales P & G Mariscala Guanajuato autopista Queretaro – Celaya Km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE CV	JUL 05
1463	Escrito 7392/RP/prjc <i>Octavo y último Reporte</i> de Control de Calidad Club Hípico La Sierra	MARCO ROCHA ARQUITECTOS S C	AGO 05
1464	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de bombeo de la Planta Potabilizadora que se construirá en el Parque Metropolitano del Municipio de León Guanajuato	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON	AGO 05
1465	Análisis de Estabilidad de Taludes Almacén Wal Mart en Teziutlan estado de Puebla	CONSULTING & INTERACTIVE S A DE C V	AGO 05
1466	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta Vallejo de Procter & Gamble en el predio ubicado en Avenida Poniente 146 No 853 Colonia Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE C V	SEP 05
1467	Cuarto Reporte de Control de Calidad Planta Procter & Gamble Mariscala Escrito 7409 /RP/ prjc	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE CV	SEP 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1468	Quinto y último Reporte de Control de Calidad Planta Procter & Gamble Mariscala Escrito 7419 /RP/ prjc	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	SEP 05
1469	Reporte de Control de Calidad Carpeta Asfáltica de la Planta Procter & Gamble Mariscala Vialidad de acceso lado sur y norte, patio de maniobras, pasillo de conector	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	NOV 05
1470	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio de departamento en Tres Picos 19 Colonia Polanco Delegación Miguel Hidalgo D F	DIÁMETRO ARQUITECTOS S A DE C V	NOV 05
1471	Estudio de Mecánica de Suelos Sanatorio Psiquiatrico del Carmen Av Tlahuac 6148 Colonia Barrio de Santa Ana Zapotitlán Delegación Tlahuac D F	SANATORIO PSIQUIATRICO DEL CARMEN S A DE C V	NOV 05
1472	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Torres Guerrero Colonia Guerrero Delegación Cuahutemoc D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DeMet S A DE C V	DIC 05
1473	Estudio de Mecánica de Suelos Complementario Torre Insurgentes en el D F	BOVIS LEND LEASE S A	DIC 05



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1474	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Ocuilapa I Carretera Tapanatepec - Talismán tramo Tonala Pijijiapan Kilometraje 81 + 470 Chiapas	EURO ESTUDIOS SA DE CV	ENE 06
1475	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Ocuilapa II Carretera Tapanatepec - Talismán tramo Tonala Pijijiapan Kilometraje 81 + 900 Chiapas	EURO ESTUDIOS SA DE CV	ENE 06
1476	Estudio de Mecánica de Suelos Puente El Rosario Carretera Tapanatepec - Talismán tramo Arriaga Tonala Kilometraje 53 + 500 Chiapas	EURO ESTUDIOS SA DE CV	ENE 06
1477	Escrito 7500/RP/prjc <i>1er Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio I	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE CV	ENE 06
1478	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Los Patios en Puerto Marques Acapulco Guerrero	GRUPO ALSUM S A DE CV	FEB 06
1479	Escrito 7524/RP/prjc <i>Segundo Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio I	CONADSA S A DE CV	FEB 06

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1480	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Camino a Ciana sobre el Río Valparaíso en el Municipio de Valparaíso Zacatecas	MUNICIPIO DE VALPARAÍSO ZACATECAS	FEB 06
1481	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Tejeda en la carretera Panamericana Querétaro – Celaya en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	FEB 06
1482	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Huimilpan en la carretera Querétaro – Huimilpan en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	FEB 06
1483	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Central Poniente Tapachula , Chiapas estado de Chiapas	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	FEB 06
1484	Estudio de Mecánica de Suelos Puente 4ª Poniente Tapachula , Chiapas estado de Chiapas	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	FEB 06
1485	Estudio de Mecánica de Suelos Centro de Distribución Wal – Mart Puente Grande en Cuautitlán estado de México	MOISÉS EL-MANN Y COPROPIETARIOS	FEB 06

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1486	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 7 + 420 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1487	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 42 + 350 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1488	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 19 + 630 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1489	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 24 + 840 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1490	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 19 + 610 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1491	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 40 + 350 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1492	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 34 + 320 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1493	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 17 + 985 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1494	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 22 + 760 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1495	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 13 + 460 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1496	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 47 + 620 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1497	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 17 + 360 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1498	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 17 + 870 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1499	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 22 + 600 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1500	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 67 + 460 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1501	Estudio de Mecánica de Suelos Bóveda en el Kilómetro 68 + 900 carretera Huixtla – Motozintla estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	FEB 06
1502	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Los Patos carretera Tapanatepec – Talismán tramo Tonala - Pijijiapan kilometraje 114 + 065 en el estado de Chiapas	EURO ESTUDIOS S A DE C V	MAR 06
1503	Homex Atizapán Escrito 7533 /RP/ prjc	TERRADEMEX S A DE C V	MAR 06



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1504	Estudio de Mecánica de Suelos Remodelación del Hotel Plaza en esta ciudad	REFORMA GRAND S A DE C V	MAR 06
1505	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Central de Abastos en Tultitlán estado de México	PROMOTORA E INMOBILIARIA DE ABASTO TULTITLÁN S A DE C V	MAR 06
1505 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Preliminar Conjunto Habitacional Toltecas en Av Toltecas 199 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Alvaro Obregón	PROMOTORA E INMOBILIARIA DE ABASTO TULTITLÁN S A DE C V	MAR 06
1506	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular El Pocito en la carretera Panamericana Querétaro - Celaya en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	MAR 06
1507	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Hacienda Grande en la carretera Panamericana Querétaro - Celaya en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	MAR 06
1508	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular Autopista 57 en la carretera Panamericana Querétaro - Celaya en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	MAR 06
1509	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular 5 de febrero en la carretera Panamericana Querétaro - Celaya en la ciudad de Querétaro	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	MAR 06



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1510	Escrito 7540/RP/prjc <i>Tercer Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio I</i>	ESPECIALISTAS EN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL S A DE C V	MAR 06
1511	Estudio de Mecánica de Suelos Central de Autobuses ADO en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca	TURÍSTICA DEL GOLFO S A DE C V	MAR 06
1512	Escrito 7602/RP/prjc <i>Cuarto Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio I</i>	CONADSA S A DE C V	MAY 06
1513	Escrito 7601/RP/prjc <i>Quinto Reporte de Control de Calidad Residencial Boscoso Edificio I</i>	CONADSA S A DE C V	MAY 06
1514	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Celaya en Celaya Guanajuato México	MOISÉS EL-MANN Y COPROPIETARIOS	MAY 06
1514 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Condominio Residencial Enclave en Puerto Vallarta Jalisco	HKS ARQUITECTOS S DE R L DE C V	MAY 06
1515	Estudio de Mecánica de Suelos Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort Edificación Fase 1 Champoton, Campeche	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	JUN 06
1516	Estudio de Mecánica de Suelos Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort Campo de Golf Champoton, Campeche	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	JUN 06



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1517	Estudio de Mecánica de Suelos Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort Vialidades Champoton, Campeche	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	JUN 06
1518	Estudio de Mecánica de Suelos Deportivo Acuático Valenciana en Guanajuato, Guanajuato	LINK ARQUITECTURA S A DE C V	JUN 06
1519	Estudio de Mecánica de Suelos Colegio Sheldon en Cuauhtémoc 4 Colonia Tizapán San Angel Delegación Alvaro Obregón	GRUPO ALSUM S A DE C V	JUN 06
1520	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Eugenia en Eugenia 208 Colonia Vertíz Narvarte	CONSTRUCTORA REKLAG S A DE C V	JUN 06
1521	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Urbano Fresnos carretera a Coyotepec, Cuautitlán Estado de México	CONSTRUCTORA DAPIMA S A DE C V	JUN 06
1522	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Rancho Nuevo en Irapuato Guanajuato	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	JUN 06
1523	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Copalillo en Irapuato Guanajuato	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	JUN 06

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1524	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Terminal de Ferrobuses de Coatzacoalcos Veracruz	FREYSSINET DE MÉXICO S A DE C V	JUN 06
1525	Escrito 7618/RP/prjc Condominio Amapas en Puerto Vallarta Jalisco	HKS ARQUITECTOS S DE RL DE C V	JUN 06
1526	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta Procter & Gamble Apizaco en el estado de Tlaxcala	SISTEMAS DE ENERGIA INTERNACIONAL S A DE C V	JUL 06
1527	Estudio de Mecánica de Suelos Pozo de Absorción Centro de Distribución Mercurio Av Poniente 146 No. 853 Colonia Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTUR S DE RL CV	AGO 06
1528	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Blu – Diamante en Acapulco Guerrero	ELIAS BISSU MUSSALI Y COPROPIETARIOS	AGO 06
1529	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Temascalapa en el Estado de México	DESARROLLOS INMOBILIARIOS TEMASCALAPA S A DE C V	AGO 06
1529 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial del Lago Xalapa, Veracruz Muro de Contención de los lotes 1 a 4 y 75 a 81	OPERADORA DE INMOBILIARIA DEL SURESTE S A DE C V	AGO 06



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1530	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Torres Constituyentes 455 Colonia 16 de septiembre Delegación Miguel Hidalgo, México D F	DESARROLLADORA METROPOLINATA DeMet S A DE C V	SEP 06
1531	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Villas de Loto Carretera a Coyotepec 51 Cuautitlán Estado de México	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA ETXE – ONA S A DE C V	SEP 06
1532	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Vehicular sobre el Río Laja en Prolongación de la Avenida 2 de abril sur libramiento sur de Celaya, Guanajuato	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE S A DE C V	SEP 06
1532 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Universidad Autonoma de la Ciudad de México Campus Cuauhtemoc Av La Corona S/N Col Loma de la Palma Delegación Gustavo A Madero en la Ciudad de México	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SEP 06
1533	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Residencial Hines Dinastías en Prolongación Puerta del Sol Norte y Paseo Dinastía Monterrey Nuevo León	HCM RESIDENCIAL 4 S DE RL DE C V	OCT 06
1534	Estudio de Mecánica de Suelos Procter & Gamble de México Edificio E de las Oficinas Generales Lomas de Vista Hermosa México D F	PROCTER & GAMBLE MÉXICO S DE RL DE CV	OCT 06



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1535	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Gigante en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	BANCA MIFEL S A FIDEICOMISO 628/2005	OCT 06
1536	Estudio de Mecánica de Suelos Revisión de la cimentación del tanque No 2 de almacenamiento de turbosina en la estación de combustibles del Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA CIATEQ	NOV 06
1537	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas de almacenamiento y distribución Paseos de San José carretera al lago de Guadalupe Km 27.5 Tlalnepantla Estado de México	MOISÉS EL-MANN Y COPROPIETARIOS	DIC 06
1538	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Punta Nizuc en Can Cún, Quintana Roo	ARQ ALEJANDRO BAEZ MEZA	DIC 06
1539	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico The Pointe en Las Conchas Puerto Peñasco Sonora	COMPACTA CONSTRUCTORA S A DE C V	DIC 06
1540	Estudio de Mecánica de Suelos Central de Autobuses ADO en Tlalnepantla de Baz Estado de México	AUTOS PULLMAN S A DE C V	DIC 06
1540 AV BIS	Escrito 7735/RP/prjc Green View Tower en Tijuana B C N	KE CASAS S A DE C V	DIC 06
1541	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Punta Sam en Can Cún, Quintana Roo	ARQ ALEJANDRO BAEZ MEZA	ENE 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1541 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Puentes Vehiculares Ctro Cultural y Autopista 57 en Querétaro	FREYSSINET DE MEXICO S A DE C V	ENE 07
1542	Estudio de Mecánica de Suelos Puentes Vehiculares I y II de Acceso a la Ciudad de las Artes en la ciudad de Querétaro	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ENE 07
1542 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Mallorca II Reyes Acozac, Tecamac Estado de México	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA VENCE S A DE C V	ENE 07
1543	Escrito 7756/RP/prjc <i>Primer Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	ESPECIALISTAS EN COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL S A DE C V	FEB 07
1543 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Urbano Lomas Ombu Carretera a Coyotepec S/N Cuautitlán Estado de México	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA LAGUNETXE S A DE C V	FEB 07
1544	Escrito 7775/RP/prjc <i>Segundo Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	CONADSA S A DE C V	FEB 07
1545	Escrito 7786/RP/prjc Desarrollo Habitacional en Monterrey Nuevo León	KE DESARROLLADORA S A DE C V	MAR 07
1546	Escrito 7802/RP/prjc <i>Tercer Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	MAR 07

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1547	Estudio de Mecánica de Suelos Hotel Ritz - Carlton en Cabo San Lucas Baja California Sur	ESTUDIOS Y CONTROL DE LABORATORIA S A	MAR 07
1548	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Deportivo y Recreativo Santa Fe Avenida Vasco de Quiroga México D F	G TELEVISA - D S A DE C V	MAR 07
1549	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Hacienda del Sol en el Municipio de García estado de Nuevo León	KE DESARROLLADORA S A DE C V	MAR 07
1550	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio F Desarrollo Habitacional Boscoso camino a Santa Fe 606 Colonia El Cuernito Delegación Alvaro Obregón México D F	MARNOS VIVIENDA S A DE C V	MAR 07
1551	Estudio de Mecánica de Suelos Condominios Mirada carretera al Garrafón Km 4 Isla Mujeres en el Estado de Quintana Roo	INMOBILIARIA BIN KIIN S A DE C V	MAR 07
1552	Escrito 7805/RP/prjc Green View Tower en Tijuana B C N	KE DESARROLLADORA S A DE C V	MAR 07
1553	Estudio de Mecánica de Suelos Sinagoga Monte Sinai Bosques de las Lomas Cuajimalpa México D F	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ALIANZA MONTE SINAI I A P	ABR 07
1553 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio F en el Fraccionamiento Residencial Frondoso Lomas Country Huixquilucan , Estado de México	FRONDOSO LOMAS COUNTRY	ABR 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1554	Estudio de Mecánica de Suelos Cedis – Hub Tipo B Multipack en la ciudad de Veracruz	INIVAC S A DE C V	ABR 07
1554 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Santuarios del Cerrito en Querétaro	CONSULTING E INTERACTIVE S A DE C V	ABR 07
1555	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas Laguer Planta La Mariscala Procter & Gamble Guanajuato Autopista Querétaro Celaya Km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	ABR 07
1556	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Mallorca I en los Reyes Acozac, Tecamac Estado de México	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA VENCE S A DE C V	ABR 07
1557	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial Boca del Río en la ciudad de Veracruz	FRANQUICIAS DE NORTE AMERICA S A DE C V	ABR 07
1558	Estudio de Mecánica de Suelos Agencia de Autos Nuevos Volvo Talud Suroeste Juan Salvador Agraz 109 Santa Fe México D F	AUTOS SANTA FE S A DE C V	MAY 07
1559	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de las Oficinas del IMCYC en la Avenida Insurgentes Sur 1846 Colonia Florida México D F	INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO A C	MAY 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1560	Estudio de Mecánica de Suelos Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas Resultados del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MEXICO	MAY 07
1561	Estudio de Mecánica de Suelos Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort Fase 1 Segunda Etapa Champton, Campeche	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	MAY 07
1562	Escrito 7832/RP/prjc <i>Cuarto Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	MAY 07
1563	Escrito 7855/RP/prjc <i>Quinto Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	MAY 07
1564	Escrito 7856/RP/prjc <i>Primer Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio J Jacarandas	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	MAY 07
1565	Escrito 06079/RP/prjc Campeche Playa – Golf Marina & Spa Resort	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	JUN 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1566	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento a Xalapa puente en el Km 136 + 640 tramo Piedra de Agua – Perote en Veracruz	CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S A DE C V	JUN 07
1567	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento a Xalapa puente en el Km 140 + 025.42 tramo Piedra de Agua – Perote en Veracruz	CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL S A DE C V	JUN 07
1568	Escrito 7884/RP/prjc Casa Habitación en el Fraccionamiento las Haciendas	ARQ MARTHA CAMARENA	JUN 07
1569	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Tlaxcala 13 colonia Roma Sur Delegación Cuauhtémoc en el D F	BEATRIZ GALKER NATES	JUL 07
1570	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Ámsterdam 265 Colonia Hipódromo Delegación Cuauhtémoc en el D F	ARQ ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ	JUL 07
1571	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Habitación Pedro Yrigoyen Privada Fco Tembleque 318 Bosques de Santa Fe en México D F	IMPULSORES Y ASESORES EN TELECOMUNICACION S C	JUL 07
1572	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Metropolitano Fundidora Monterrey Colonia Peñón de los Baños Delegación Venustiano Carranza México D F	DESARROLLADORA METROPOLITANA DeMet S A DE C V	JUL 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1573	Escrito 7901/RP/prjc <i>Sexto Reporte de Control de Calidad</i> Residencial Boscoso Edificio F Fresnos	MARHNOS VIVIENDA S A DE C V	JUL 07
1574	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Puebla 214 Colonia Roma Norte Delegación Cuauhtémoc en el D F	ARQ DAVID GALKER NATES	JUL 07
1574 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Preliminar Conjunto Residencial Arbolada camino a Cholula en Ocoyoacac Estado de México	DESARROLADORA METROPOLITANA DeMET S A DE C V	JUL 07
1575	Memoria Descriptiva del Análisis de Estabilidad de la Excavación Green View Tower en Tijuana B C N	KE CASAS S A DE C V	AGO 07
1576	Escrito 7925/RP/prjc Predio en Villa Nicolas Romero	LAND SOLUTIONS	AGO 07
1577	Estudio de Mecánica de Suelos Palacio de Convenciones Arco Zacatecas Autopista Fresnillo – Zacatecas Km 5 Capital	EMPRESAZAC S A DE C V	AGO 07
1578	Estudio de Mecánica de Suelos Wal Mart Puente Grande Segunda Etapa Centro de Distribución en Cuautitlán Estado de México	BANCA MIFEL S A DE C V INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL FID 669/2005	AGO 07
1578 BIS	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Naves Industriales Olas II Planta La Mariscala P & Gto Autopista Qro – Celaya Km 16	P & G MANUFACTURA S de RL de C V	AGO 07



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1579	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Tuxpan en Veracruz	SR ALEJANDRO ARMELLA	SEP 07
1580	Estudio de Mecánica de Suelos Planta La Mariscala Procter & Gamble Guanajuato Edificio Visión Autopista Querétaro Celaya Km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	SEP 07
1581	Escrito 7961/RP/prjc <i>Primer Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	SEP 07
1582	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio en Tolstoi 22 Colonia Nueva Anzures Delegación Miguel Hidalgo en el D F	HERGO AMERICA S A DE C V	OCT 07
1583	Estudio de Mecánica de Suelos Casa Zimmermann Sierra Itambe 253 Colonia Real de las Lomas Delegación Miguel Hidalgo en el D F	AR Q JORGE TORRENTERA	OCT 07
1584	Estudio Complementario de Mecánica de Suelos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Querétaro	EARTH TECH MEXICO S A DE C V	OCT 07
1585	Estudio de Mecánica de Suelos Tanque Para Agua Contra Incendio Planta Mariscala en Guanajuato Autopista Querétaro Celaya Km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	OCT 07

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1586	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Lomas de Ombu Carretera a Coyotepec S/N Cuautitlán Estado de México	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA LAGUNETXE S A DE C V	OCT 07
1587	Memoria Descriptiva del Análisis de Estabilidad de la Excavación Lotes 15 y 16 de la Avenida Parque de Granada en Huixquilucan	MACROMAGNOTERRA S A DE C V	OCT 07
1588	Escrito 06091/RP/prjc Campeche Playa – Golf, Marina & Spa Resort	PROYECTO ESMERALDA RESORT S A DE C V	OCT 07
1589	Escrito 7996/RP/prjc <i>Segundo Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	OCT 07
1590	Escrito 7997/RP/prjc <i>Reporte de Visitas para Reubicación de Campamento</i> Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	OCT 07
1591	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial la Enramada Torre F Avenida de las Flores Huixquilucan, Estado de México	INMOBILIARIA Y PROMOTORA LA ENRAMADA S A DE C V	NOV 07
1592	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Parques de la Herradura Av Parque de Granada s/n lotes 15 y 16 Huixquilucan Estado de México	MACROMAGNOTERRA S A DE C V	NOV 07

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1593	Escrito 8022/RP/prjc <i>Primer Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	NOV 07
1594	Estudio de Mecánica de Suelos Tanques de Almacenamiento de Perfume P & G Vallejo Colonia Industrial Vallejo D F	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE R L DE C V	NOV 07
1595	Escrito 8029/RP/prjc <i>Tercer Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscal	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE R L DE C V	NOV 07
1596	Escrito 8033 / RP / prjc Fraccionamiento Chapultepec en Tijuana	CONSORCIO ARA S A DE C V	NOV 07
1597	Escrito 8040/RP/prjc <i>Segundo Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	NOV 07
1598	Estudio de Mecánica de Suelos Planta Areva en Tizayuca Hidalgo	ARQ JAVIER RUANOVA	DIC 07
1599	Estudio de Mecánica de Suelos Condominios Valle Hermoso Av Dr Gustavo Baz 111 Tlalnepantla Estado de México	HOGARES TERCIA S A DE C V	DIC 07

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1600	Escrito 8068/RP/prjc <i>Tercer Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	ENE 08
1601	Estudio de Mecánica de Suelos Zoltek de México carretera a La Capilla km 2 + 000 Estado de Jalisco	ESTUDIOS Y CONTROL DE LABORATORIO S A	ENE 08
1602	Estudio de Mecánica de Suelos Edificios de la Judicatura en Nezahualcoyotl Estado de México	ARQUINTEG S A DE C V	ENE 08
1603	Escrito 8075/RP/prjc <i>Cuarto Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	ENE 08
1604	Escrito 8076/RP/prjc <i>Quinto Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	ENE 08
1605	Escrito 8077/RP/prjc <i>Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA VISE S A DE C V	ENE 08
1606	Estudio de Mecánica de Suelos Planta La Mariscala Procter & Gamble Guanajuato km 16.5 Autopista Querétaro – Celaya (Zona de Amenidades)	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	FEB 08



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1607	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Ingres Juan Augusto Ingres 120 Colonia Nonoalco Delegación Benito Juárez D F	INMOBILIARIA VERSION 2000 S A DE C V	FEB 08
1608	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico Sayulita en Sayulita, Nayarit	SR BRETT ELLSWORTH	FEB 08
1609	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Santa Teresa VII en Huehuetoca Estado de México	HOMEX MEXICO S A DE C V	FEB 08
1610	Escrito 8090/RP/prjc <i>Cuarto</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	FEB 08
1611	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico Luma en Nuevo Vallarta Nayarit	DESARROLLOS COMERCIALES Y HABITACIONALES VALLARTA S DE RL DE C V	FEB 08
1612	Estudio de Mecánica de Suelos Paraíso Country Club Emiliano Zapata Morelos	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	MAR 08
1613	Escrito 8108/RP/prjc <i>Segundo</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	MAR 08

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1614	Escrito 8112/RP/prjc <i>Quinto</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	MAR 08
1615	Escrito 8111/RP/prjc <i>Sexto</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	MAR 08
1616	Escrito 8123/RP/prjc <i>Tercer</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	ABR 08
1617	Escrito 8129/RP/prjc <i>Sexto</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	ABR 08
1618	Escrito 8135/RP/prjc <i>Reporte Final</i> <i>de Control de Calidad</i> Bodega Laguer Planta Procter & Gamble Mariscala	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	ABR 08
1619	Escrito 8150/RP/prjc <i>Cuarto</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	MAY 08
1620	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Colinas de Chapultepec Fraccionamiento Chapultepec Tijuana, Baja California	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	MAY 08



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1621	Escrito 8154/RP/prjc <i>Séptimo Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	MAY 08
1622	Escrito 8200/RP/prjc <i>Control de Calidad</i> Centro Cultural Las Rosas en Villahermosa Tabasco	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A C	JUL 08
1623	Escrito 8205/RP/prjc <i>Octavo Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	JUL 08
1624	Escrito 8206/RP/prjc <i>Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Museo	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE R L DE C V	JUL 08
1625	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Alamos en la ciudad de Querétaro Qro	H C M RESIDENCIAL 8 S DE R L DE C V	JUL 08
1626	Escrito 8212/RP/prjc <i>Quinto Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	AGO 08
1627	Escrito 8213/RP/prjc <i>Sexto Reporte de Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S A DE C V	AGO 08

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1628	Escrito 8215/RP/prjc <i>Noveno</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	AGO 08
1629	Estudio de Mecánica de Suelos Dormitorios ADO en Villahermosa Tabasco	COORDINADOS DE COATZACOALCOS S A DE C V	AGO 08
1630	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Habitacional Castorena en José María Castorena 296 Cuajimalpa México D F	PROMOTORA CASTORENA S A DE C V	AGO 08
1631	Memoria Descriptiva del Análisis de Estabilidad de la Excavación Agencia de Autos Nuevos Jaguar en Santa Fe	AUTOMOTRIZ TOY S A DE C V	AGO 08
1632	Escrito 8235/RP/prjc <i>Décimo</i> <i>Reporte de Control de Calidad</i> Desarrollo Metropolitano Fundidora de Monterrey	CONSTRUCTORA METROPOLITANA S A DE C V	SEP 08
1633	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Lomas Altas Paseo Lomas Altas 253 Delegación Miguel Hidalgo D F	BA HA INMOBILIARIA S A DE C V	OCT 08
1634	Escrito 8259/RP/prjc <i>Reporte de</i> <i>Control de Calidad</i> Planta Procter & Gamble Mariscala Edificio Visión	THE HASKELL COMPANY DE MEXICO S A DE C V	OCT 08



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1635	Escrito 8250/RP/prjc <i>Reporte de Control de Calidad Edificio Thunderstrom Planta Procter & Gamble Mariscal</i>	CONSORCIO CONSTRUCTIVO MEXICANO S A DE C V	OCT 08
1636	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Maestranza Edificio C Avenida Jesús del Monte 154 Colonia La Cabrera, Huixquilucan	BRAST EDIFICACIONES S A DE C V	NOV 08
1637	Estudio de Mecánica de Suelos Condominio La Herradura Cerrada del Castillo 19 – A Huixquilucan Estado de México	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LOMAS ALTAS S A DE C V	NOV 08
1638	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Platino en la Avenida Plateros 18 Colonia San José Insurgentes México D F	RESIDENCIAL PLATINO S A DE C V	ENE 09
1639	Reporte de La Fase I Gillette de México Planta Industrial La Soledad en Irapuato	GILLETTE DE MEXICO	ENE 09
1640	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico Sayulita en Sayulita, Nayarit recomendaciones para su diseño y construcción	SR BRETT ELLSWORTH	ENE 09
1640 BIS	Escrito 8333/RP/prjc <i>Conjunto Residencial Mil Cumbres</i> ejecución de sondeos	PIRSA S A DE C V	ENE 09



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1641	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Planta de P & G Parque Industrial Castro del Río (Los Sabinos) en el Estado de Guanajuato	PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 09
1642	Preliminary Soil Mechanics Study Plant P & G Castro del Río Industrial Park (Los Sabinos) in The State of Guanajuato	PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 09
1643	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico La Solana en Punta Mita, Nayarit	ADMINISTRACION Y PROMOCION DE PROYECTOS S A DE C V	FEB 09
1644	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico Sayulita Bald Mountain en Sayulita, Nayarit	NOLTE DE MEXICO S A DE C V	FEB 09
1645	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos de la Planta de P & G Planta Industrial La Soledad en el Estado de Guanajuato	PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 09
1645 BIS	Preliminary Soil Mechanics study Plant P & G La Soledad Industrial Plant in The State of Guanajuato	PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO S A DE C V	FEB 09

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1646	Escrito 8364/RP/prjc <i>Informe de la Resistencia del Concreto</i> Vía José López Portillo	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION S A DE C V	MAR 09
1647	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Mil Cumbres Avenida Mil Cumbres 187 Colonia Lomas Altas Miguel Hidalgo	BANCO SANTANDER S A	MAR 09
1648	Estudio de Mecánica de Suelos Puerta Guadalajara en la ciudad de Guadalajara Jalisco	MECANO AMERICA S A DE C V	MAR 09
1648 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional en la Ciudad de Querétaro	CITYCAPITAL S A DE C V	MAR 09
1649	Estudio de Mecánica de Suelos City Center Bosque Esmeralda Atizapan Estado de México	COMPLEJO ESMERALDA S DE RL DE CV	MAR 09
1650	Estudio de Mecánica de Suelos Fabrica de Papel en Irolo Hidalgo	SCA CONSUMIDOR MEXICO S A DE C V	ABR 09
1651	Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Procter & Gamble en La Soledad en el Estado de Guanajuato	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS S DE RL DE C V	ABR 09



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1652	Estudio de Mecánica de Suelos Condominio Privada Camelinas en el Marques Querétaro	ING FRANCISCO PORTILLO	MAY 09
1653	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Centro Sur en la Ciudad de Querétaro	CITYCAPITAL S A DE C V	MAY 09
1654	Escrito 8417/RP/prjc Planta P & G en Irapuato	ARUP	MAY 09
1655	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Edificio Corporativo Nestlé en Av Ejercito Nacional 453 Colonia Granada en el Distrito Federal	NESTLE MEXICO S A DE C V	JUN 09
1655 BIS	Escrito 9105/RP/prjc Centro Comercial Esmeralda en Lomas Verdes	HINES INTERESTS S A DE C V	JUN 09
1656	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Hospital General del IMSS en la ciudad de Zacatecas Zacatecas	ARQUITECTOS GARCIA VELZ S A DE C V	JUL 09
1657	Estudio de Mecánica de Suelos Proyecto de Peatonalización y Regeneración del Centro Histórico en Ciudad Guzmán Jalisco	PROMOTORA TEPOZTECO S A DE C V	JUL 09



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1658	Estudio para la Renivelación del edificio ubicado en Avenida Juárez 88 en el centro de esta ciudad	ADDIPSA S A DE C V	JUL 09
1659	Edificio ubicado en Insurgentes 617 en esta ciudad	GARCIA JARQUE INGENIEROS S C	AGO 09
1659 BIS	Escrito 8458/RP/prjc Centro Comercial Esmeralda en Lomas Verdes	HINES INTERESTS S A DE C V	JUL 09
1660	Edificio ubicado en Río Becerra 27 en esta ciudad	GARCIA JARQUE INGENIEROS S C	SEP 09
1661	Escrito 8566/RP/prjc Ampliación del Cefereso 4 y Cefereso de baja seguridad en Tepic, Nayarit	GARCIA VELEZ ARQUITECTOS	SEP 09
1662	Desarrollo Habitacional Huerta Vieja en Guadalajara	GRUPO SOLIDO S A DE C V	OCT 09
1663	Escrito 8571/RP/prjc Desarrollo Habitacional Lomas de Vista Hermosa en Can Cún	ADIPPSA	OCT 09
1664	Estudio de Mecánica de Suelos Claustros de San Lorenzo en Toluca Estado de México	PROMOTORA INTEGRAL DIAMANTES S A DE C V	OCT 09



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1665	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Huerta Vieja en Jalisco	INMOBILIARIA HUERTA VIEJA S A DE C V	NOV 09
1666	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Frondoso Edificio G Lomas Country Huixquilucan Estado de México	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES FRONDOSO COUNTRY S A DE C V	NOV 09
1667	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación del Cefereso 4 y Cefereso de baja seguridad en Tepic Nayarit	ARQUITECTOS GARCIAVELEZ S A DE C V	DIC 09
1668	Estudio de Mecánica de Suelos Fuentes de Vista Hermosa en la ciudad de Can Cún Quintana Roo	PALAVORI CUATRO S DE RL DE CV	DIC 09
1669	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Iztacalco en oriente 229 No 379 en la Delegación Iztacalco en el Distrito Federal	PROYECTOS URBANOS ECOLOGICOS S A DE C V	DIC 09
1670	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Turístico Las Cabezas en Punta de Mita Nayarit	ENGLES DEVELOPMENT COMPANY S DE RL DE C V	DIC 09
1671	Estudio de Mecánica de Suelos Remodelación de la Residencia ubicada en Sierra Cotopaxi 210 Lomas de Chapultepec México D F	TDM ARQUITECTOS	ENE 10

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1672	Revisión del Pavimento de la Bodega de Materia Prima (Hair Care) P & G Mariscala Autopista Queretaro – Celaya Apaseo el Grande, Guanajuato	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	ENE 10
1673	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Hacienda San Juan en Chalco (Grietas)	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	FEB 10
1674	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Hacienda San Juan en Chalco	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	FEB 10
1675	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Vivienza San José del Real 100 Naucalpan Edo de México	RESIDENCIAL VIVENZZA S A DE C V	MAR 10
1676	Estudio de Mecánica de Suelos Bodega de Papel en el Fraccionamiento Industrial San Martín Obispo en Cuautitlán estado de México	SOLUCIONES DE DISTRIBUCION INTEGRAL S A DE C V	MAR 10
1677	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta de P & G Parque Industrial Tepejí del Río en el estado de México	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	ABR 10



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1678	Estudio de Mecánica de Suelos Pre calentador del Horno 4 de la Planta de Cruz Azul en las Lagunas, Oaxaca	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ABR 10
1679	Estudio de Mecánica de Suelos Torres Corporativas I y II Desarrollo Centro Sur en la ciudad de Querétaro	CITICAPITAL S A DE C V	MAY 10
1680	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Frontera en el Municipio de Centla Tabasco	EURO ESTUDIOS S A DE C V	JUN 10
1681	Escrito 8715/RP/prjc Fraccionamiento La Cima Barrancas 1, 3 y 4	CONDOMINIO LA CIMA A C	JUN 10
1682	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Platinum en la calle Capuchinas 30 Colonia San Jose Insurgentes en esta ciudad	GCI REAL ESTATE S A DE C V	JUN 10
1683	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial en San Juan del Río Querétaro	KIMEX INVESTMENT VI LLC	JUL 10
1684	Estudio de Mecánica de Suelos Puentes Viaducto I y Viaducto II de la Autopista Arco Norte en el estado de Hidalgo	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	JUL 10



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1685	Estudio de Mecánica de Suelos Caseta de Vigilancia Planta Mariscal Procter & Gamble Guanajuato Autopista Queretaro – Celaya km 16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE R L DE C V	JUL 10
1686	Estudio de Mecánica de Suelos Informe Final de Control de Calidad Rehabilitación de la Vía José López Portillo Av Revolución a la Av Primero de mayo en Ecatepec, Estado de México	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION S A DE C V	AGO 10
1687	Reporte Final Inyección de Grietas Desarrollo habitacional Hacienda San Juan en Chalco	CONSORCIO DE INGENIERIA S A DE C V	SEP 10
1688	Estudio de Mecánica de Suelos (después de las Inyecciones) Precalentador del Horno 4 de la Planta de Cruz Azul en Lagunas Oaxaca	CONSORCIO DE INGENIERIA S A DE C V	SEP 10
1689	Estudio de Mecánica de Suelos ESIME Edificio 2 Unidad de Estudios Profesionales Zacatenco Gustavo A Madero D F	PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	OCT 10



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1690	Estudio de Mecánica de Suelos Línea V del Ferrocarril Jalapa – Veracruz de Ferrosur	FERROCARRIL DEL SURESTE S A DE C V	NOV 10
1691	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Monteleón en la ciudad de Monterrey estado de Nuevo León	HCM RESIDENCIAL 6 S DE RL DE C V	DIC 10
1692	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para oficinas en Avenida Central 170 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Alvaro Obregón México D F	ESTRUCTURAS DE CALIDAD ARQUITECTONICA S A DE C V	DIC 10
1693	Escrito 8843/RP/prjc Proyecto Hacienda Paraíso en Veracruz	CONSORCIO ARA S A DE C V	FEB 11
1694	Estudio de Mecánica de Suelos Edificios Kubica III en Jurica en la Ciudad de Querétaro	JURI S A DE C V	MAR 11
1695	Estudio de Mecánica de Suelos Unidad Medica Familiar 10 consultorios del IMSS en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	ARQUINTEG S A DE C V	MAR 11
1696	Estudio de Mecánica de Suelos Espuela del FC Planta P & G Talismán Av Talismán 210 Colonia Tres Estrellas en la Gustavo A Madero	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	MAR 11

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1697	Estudio de Mecánica de Suelos Nuevo edificio de Coordinación Camino Real a Contreras 35 Delegación Magdalena Contreras en el D F	DOLMEN PROYECTOS S A DE C V	ABR 11
1698	Escrito Ref 8865/RP/prjc Paso Inferior Quiroga en Morelia Michoacán	FREYSSINET DE MEXICO S A DE CV	ABR 11
1699	Escrito Ref 8867/RP/prjc Paso Inferior Quiroga en Morelia Michoacán	FREYSSINET DE MEXICO S A DE CV	ABR 11
1700	Estudio de Mecánica de Suelos Ref 8872/RP/prjc Paso Inferior Quiroga en Morelia Michoacán	FREYSSINET DE MEXICO S A DE CV	ABR 11
1701	Escrito Ref 8875/RP/prjc Desarrollo habitacional Rincón de la Montaña en Atizapán de Zaragoza	HOMEX S A DE CV	ABR 11
1702	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Hacienda Paraíso en Veracruz	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARA S A DE CV	ABR 11
1703	Estudio de Mecánica de Suelos Set de Actuación Avenida Estadio Azteca 42 en Barrio de Santa Ursula en el Distrito Federal	TELEVISA S A DE C V	ABR 11



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1704	Estudio de Mecánica de Suelos Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Estudios Profesionales Zacatenco en la Gustavo A Madero D F	PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	ABR 11
1705	Estudio de Mecánica de Suelos Torre Departamental I y Torre Corporativa II Desarrollo Centro Sur en la Ciudad de Querétaro	CITICAPITAL S A DE C V	MAY 11
1706	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Coatzacoalcos I en Coatzacoalcos Veracruz	SIRETEC INTERNATIONAL S A DE C V	MAY 11
1707	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Virreyes Residencial Condominio Virrey de Brasil en Querétaro	HACIENDA EL CAMPANARIO S A DE C V	JUN 11
1708	Estudio de Mecánica de Suelos Memoria descriptiva de los análisis de estabilidad del talud poniente Desarrollo Habitacional Cumbres del Sol Cuautitlán Izcalli Edo de México	CASAS BETA DEL CENTRO S DE RL DE CV	JUN 11
1709	Escrito Ref 8903/RP/prjc Residencial Monte León en la ciudad de Monterrey Nuevo León	HCM RESIDENCIAL 6 S DE RL DE C V	JUN 11

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1710	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Cumbres del Sol III Cuautitlán Izcalli Estado de México	CASAS BETA DEL CENTRO S DE RL DE CV	JUN 11
1711	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Colinas de la Piedad en Querétaro	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARA S A DE C V	JUN 11
1712	Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos Puente en el Boulevard Héroes del cinco de mayo y 14 Oriente en la ciudad de Puebla	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S A DE C V	JUL 11
1713	Resumen Ejecutivo de Mecánica de Suelos Hacienda Paraíso - escrito 08927/ RP/prjc	ARA CRYSTAL LAGOONS	JUL 11
1713 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la bodega de HC Planta Mariscala P & G Guanajuato Autopista Querétaro – Celaya km16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S de RL de CV	JUL 11
1714	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio en Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula, Puebla	PROMOTORA G F PUEBLA S A DE C V	AGO 11

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1715	Resumen Ejecutivo de Mecánica de Suelos Colinas de la Piedad en Querétaro - escrito 08943/ RP/prjc	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARA S A DE C V	AGO 11
1716	Escrito Ref 8954/RP/prjc Desarrollo Habitacional Rincon de la Montaña en Atizapán de Zaragoza	HOMEX S A DE C V	AGO 11
1717	Estudio de Mecánica de Suelos Puente en Calzada Ignacio Zaragoza y Av Defensores de la República en la Ciudad de Puebla	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S A DE C V	AGO 11
1718	Estudio de Mecánica de Suelos Condominio Residencial Maestranza edificio D en Av Jesús del Monte 154 Colonia la Cabrera, Huixquilucan	BRAST EDIFICACIONES S A DE C V	SEP 11
1719	Estudio de Mecánica de Suelos Distribuidor Vial ubicado en el Cruce de la Autopista México – Puebla con la carretera Federal México – Cuautla estado de México	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION S A DE C V	SEP 11
1720	Estudio de Mecánica de Suelos Puente sobre el Canal del Río San Francisco ubicado en el Km 32 + 570 de la carretera México – Puebla en Ixtapaluca estado de México	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	SEP 11

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1721	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Paseos de la Pradera en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo (Talud 1 y 2)	CASAS QUMA DE HIDALGO S A DE C V	SEP 11
1721 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos Fraccionamiento Paseos de la Pradera en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo (Talud 1, 2 y 3)	CASAS QUMA DE HIDALGO S A DE C V	SEP 11
1722	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio en Avenida México 113 Colonia Hipódromo Distrito Federal	TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA S A DE C V	SEP 11
1723	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Vivenza Grand Torre Zafiro Lote 6 Mz II Sexta Secc en la Av José María Luis Mora del Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes en Naucalpan de Juárez Edo de México	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	OCT 11
1724	Estudio de Mecánica de Suelos Puentes Cerrito y Ameyalco ubicados en los kms 85 + 325 y 86 + 827 del libramiento norponiente de la ciudad de Toluca	CFC CONCESIONES S A DE C V	NOV 11
1725	Escrito Ref 9026/RP/prjc Nuevas Instalaciones de Televisa en el Estadio Azteca	TELEVISA S A DE C V	DIC 11



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1726	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Coatzacoalcos I en Coatzacoalcos Veracruz	EURO ESTUDIOS S A DE C V	ENE 12
1727	Análisis de estabilidad de la Excavación Condominio La Herradura Cerrada del Castillo 19 – A Huixquilucan Estado de México	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LOMAS ALTAS S A DE C V	ENE 12
1728	Escrito Ref 9034/RP/prjc Plaza Puerta Insurgentes	BA : HA PROPERTY DEVELOPMENT	ENE 12
1729	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Firenze en la calle Minerva 73 Colonia Crédito Constructor Delegación Benito Juárez en México D F	RESIDENCIAL FIRENZE S A DE C V	ENE 12
1730	Escrito Ref 9064/RP/prjc Carril de Desaceleración para la Planta de Becton & Dickinson en Cuautitlán	BECTON & DICKINSON	FEB 12
1731	Escrito Ref 9071/RP/prjc Estudio de Mecánica de Suelos Planta de Trinityrail en Monclova Coahuila	TRINITYRAIL INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE C V	FEB 12
1732	Escrito Ref 9061/RP/prjc Recomendaciones para la Estabilización del talud Nor – Poniente del edificio A – 21 del Fraccionamiento Rincon de la Montaña	HOMEX S A DE C V	MAR 12

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1733	Estudio de Mecánica de Suelos para las Nuevas Instalaciones de Televisa en la Avenida Estadio Azteca 42 Barrio de Santa Ursula en esta ciudad	TELEVISA S A DE C V	MAR 12
1734	Estudio de Mecánica de Suelos para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en Vasco de Quiroga 15 Delegación Tlalpan	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	MAR 12
1735	Resultados del retensado de las anclas e interpretación de su comportamiento Casas Americanas Fraccionamiento Tres Cañadas	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO	MAR 12
1736	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación del Cefereso 4 y Cefereso de máxima y super máxima seguridad en Tepic Nayarit	ARQUITECTOS GARCIAVELEZ S A DE C V	MAR 12
1737	Estudio de Mecánica de Suelos Edificios en la Avenida San Juan de Aragón 322 Colonia Constitución de la República Delegación Gustavo A Madero Distrito Federal	EVOLUCION RESIDENCIAL S A DE C V	MAR 12



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1738	Escrito Ref 9112/RP/prjc Desarrollo Puerta Insurgentes en Insurgentes Sur 4159	BA : HA PROPERTY DEVELOPMENT	ABR 12
1739	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio para departamentos en Retorno Loma Larga 31 Colonia Vista Hermosa Delegación Cuajimalpa	GRUPO ALSUM S A DE C V	MAY 12
1740	Escrito Ref 9137/RP/prjc Revisión del comportamiento del pavimento de los patios Drop Lot 1 y 2 Planta Mariscal de P & G	P & G MANUFACTURA S DE RL DE CV	JUN 12
1741	Escrito Ref 9143/RP/prjc Paso inferior Vehicular para Ferromex en la calle David Herrera y Francisco Villa en Ciudad Juárez Chihuahua	CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS S C L	JUN 12
1742	Escrito Ref 9144/RP/prjc Paso inferior Vehicular para Ferromex en la Avenida Francisco Villa con 16 de septiembre en Ciudad Juárez Chihuahua	CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S A DE C V	JUN 12
1743	Resultados de los sondeos en el predio de la Secretaria de Marina en Av Heroica Escuela Naval Militar	SEMAR	ENE 12



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1744	Escrito Ref 9159/RP/prjc nuevas instalaciones de la Universidad La Salle en Benjamín Franklin 59	UNIVERSIDAD LA SALLE	JUL 12
1745	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Inferior Vehicular en la Avenida Francisco Villa con 16 de septiembre en ciudad Juárez Chihuahua	CMI	JUL 12
1746	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Inferior Vehicular en la Avenida Francisco Villa con David Herrera en ciudad Juárez Chihuahua	CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS S C L	JUL 12
1747	Escrito Ref 9163/RP/prjc Paso inferior y puente vehicular para Ferromex en la calle Vicente Guerrero y Francisco Villa en Ciudad Juárez Chihuahua	PROCESAMIENTO ESTRUCTURAL S C	JUL 12
1748	Escrito Ref 9167/RP/prjc Primera ampliación de la Planta de SCA en Irolo Hidalgo Nave IDC 2	PAPELES HIGIENICOS DEL CENTRO S A DE C V	JUL 12
1749	Escrito Ref 9179/RP/prjc Resultados de las calas y del sondeo efectuados en la Nave de Pepto – Bismol en la Planta Naucalpan de P & G	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	AGO 12



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1750	Escrito Ref 9180/RP/prjc Investigación de la estabilidad del talud oriente vecino a las oficinas de P & G en Vistahermosa	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE C V	AGO 12
1751	Estudio de Mecánica de Suelos fraccionamiento La Toscana en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	CASAS QUMA DE HIDALGO S A DE C V	SEP 12
1752	Escrito Ref 9185/RP/prjc Desarrollo habitacional con esquina calle Dr Roberto Solís esquina eje 3 sur	CONSORCIO ARA S A DE C V	SEP 12
1753	Estudio de Mecánica de Suelos Patio Revolución en la avenida Revolución 1817 Colonia San Angel	RETAIL MANAGEMENT SERVICES S DE RL DE C V	OCT 12
1754	Escrito Ref 9216/RP/prjc Informe de Mecánica de Suelos para el trámite Administrativo de Manifestación de Obra para el edificio que se construirá en la Avenida Juárez 125 Colonia Santa Cruz Atoyac en esta ciudad	INMOBILIARIA Y EDIFICADORA VENCE S A DE C V	OCT 12
1755	Estudio de Mecánica de Suelos Centro Comercial en Navojoa Sonora	MRP S DE RL DE C V	OCT 12
1756	Escrito Ref 9224/RP/prjc Paseos del Bosque en Huixquilucan Estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	OCT 12



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1757	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Inferior y Puente Vehicular en la Avenida Francisco Villa con Vicente Guerrero en ciudad Juárez Chihuahua	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	NOV 12
1758	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Puente San Nicolás en la carretera Melaque – Puerto Vallarta Jalisco	CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S A DE C V	NOV 12
1759	Estudio de Mecánica de Suelos Clínica de Pemex en Jalpa de Méndez Tabasco	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	NOV 12
1760	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Ampliación de la Caseta Interlomas en la autopista Chamapa – La Venta en Huixquilucan Estado de México a	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	NOV 12
1761	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Residencial Vivenza Grand Torre Diamante Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes Naucalpan de Juárez Estado de México	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	NOV 12
1762	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Residencial Vivenza Grand Torre Esmeralda Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes Naucalpan de Juárez Estado de México	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	NOV 12

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1763	Estudio de Mecánica de Suelos Integrara Lázaro Cárdenas en el Cruce de la avenida Dr Ignacio Morones con la calle Dr Roberto Solís colonia Buenos Aires Delegación Cuauhtémoc Distrito Federal	CONSORCIO ARA S A DE C V	DIC 12
1764	Escrito Ref 9253/RP/prjc Paseos del Bosque en Huixquilucan Estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	DIC 12
1765	Estudio de Mecánica de Suelos para un edificio en la Avenida Juárez 125 colonia Santa Cruz Atoyac en la Delegación Benito Juárez Distrito Federal	INMOBILIARIA Y EDIFICIADORA VENCE S A DE C V	DIC 12
1766	Estudio de Mecánica de Suelos para el Hospital Medica Tec 100 Colonia San Ángel en la ciudad de Querétaro	NIPPO INMOBILIARIA S A DE C V	DIC 12
1767	Escrito Ref 9255/RP/prjc Paseos del Bosque en Huixquilucan Estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	DIC 12
1768	Escrito Ref 9261/RP/prjc Fraccionamiento Paseos del Bosque estabilidad de los taludes perimetrales al estacionamiento de la Fracción C	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	ENE 13
1769	Estudio de Mecánica de Suelos para Residencial en la calle Paseo del Río 416 colonia Paseos de Taxqueña en la Delegación Coyoacán Distrito Federal	CONSTRUCTORA PRISMA REVOLUCION S A DE C V	FEB 13

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1770	Estudio de Mecánica de Suelos para Fraccionamiento San Luis Gonzaga en San Luis de la Paz Guanajuato	ING FRANCISCO PORTILLO	FEB 13
1771	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Habitacional Paseos de Chavarría Cuarta Etapa en Chavarría Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	FEB 13
1772	Escrito Ref 9290/RP/prjc Proyecto Tartarum en la Planta Mariscala de P & G	P & G MANUFACTURA S DE RL DE C V	MAR 13
1773	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Habitacional Paseos de Chavarría Séptima Etapa en Chavarría Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 13
1774	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Picacho en San Luis Potosí México (PRELIMINAR) Parque Logistik II (español e ingles)	NOLTE	MAR 13
1775	Escrito Ref 9306/RP/prjc Ampliación de la Planta de Qualamex en Toluca	MAGNUS	ABR 13
1776	Figuras de la Planta de Qualamex en Toluca	QUALAMEX	ABR 13
1777	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Residencial Vistas del Campanario en la ciudad de Querétaro	HACIENDA EL CAMPANARIO S A DE C V	ABR 13

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1778	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Picacho en San Luis Potosí México (PRELIMINAR) Parque Logistik Segunda (español e inglés)	NOLTE	MAR 13
1779	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Habitacional Paseos de Chavarría Séptima Etapa en Chavarría Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 13
1780	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Picacho en San Luis Potosí México (PRELIMINAR) Parque Logistik II (español e inglés)	NOLTE	MAR 13
1781	Escrito Ref 9306/RP/prjc Ampliación de la Planta de Qualamex en Toluca	MAGNUS	ABR 13
1782	Figuras de la Planta de Qualamex en Toluca	QUALAMEX	ABR 13
1783	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Residencial Vistas del Campanario en la ciudad de Querétaro	HACIENDA EL CAMPANARIO S A DE C V	ABR 13
1784	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Picacho en San Luis Potosí México (PRELIMINAR) Parque Logistik Tercer (español e inglés)	NOLTE	ABR 13

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1785	Escrito Ref 9330/RP/prjc Residencial Lomas Verdes resultados de los análisis de estabilidad del talud sur	GCI REAL ESTATE S A DE C V	MAY 13
1786	Escrito Ref 9336/RP/prjc Primera etapa del proyecto QUALAMEX Toluca , en Toluca estado de México	MAGNUS S A DE C V	MAY 13
1787	Estudio de Mecánica de Suelos para Proyecto Picacho en San Luis Potosí México	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	MAY 13
1788	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta de L'Oreal Parque Industrial Logistik en San Luis Potosí México	THE HASKELL COMPANY S A DE C V	MAY 13
1789	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta de QUALAMEX en Toluca estado de México	MAGNUS SUPPLY INTEGRATOS MEXICO SAPI DE C V	JUL 13
1790	Escrito Ref 9366/RP/prjc Avance del estudio de Mecánica de Suelos para la Planta IDESA en Coatzacoalcos	INMOBILIARIA IDESA S A DE C V	JUL 13
1791	Escrito Ref 9369/RP/prjc Desarrollo Residencial en Retorno de Loma Larga 31 en Cuajimalpa	GRUPO ALSUM S A DE C V	JUL 13
1792	Estudio de Mecánica de Suelos Revisión del comportamiento de los tanques activos Planta Mariscala P & G Guanajuato Autopista Querétaro – Celaya km16	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S de RL de CV	JUL 13



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1793	Estudio de Mecánica de Suelos para Pavimentos del Fraccionamiento Industrial QUMA en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	AG 13
1794	Estudio de Mecánica de Suelos para las nuevas instalaciones de la Universidad La Salle en Benjamín Franklin 58 colonia Escandón	UNIVERSIDAD LA SALLE A C	AGO 13
1795	Escrito Ref 9387/RP/prjc Paseos del Bosque en Huixquilucan Estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	AGO 13
1796	Estudio de Mecánica de Suelos para la ampliación de La Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz	INMOBILIARIA IDESA S A DE C V	SEP 13
1797	Estudio de Mecánica de Suelos para el Conjunto Habitacional Altix Torre B en Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula Puebla	PROMOTOR A G F PUEBLA S A P I DE C V	SEP 13
1798	Estudio de Mecánica de Suelos Oficinas Generales de P & G en Vistahermosa Ampliación del Salón de usos múltiples Loma Florida 32 Lomas de Vistahermosa Cuajimalpa	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S de RL de CV	OCT 13
1799	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Residencial Vivenza Grand Torre Rubí Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes Naucalpan de Juárez Estado de México (Losas de Concreto)	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	OCT 13
1800	Estudio de Mecánica de Suelos Paso Residencial Vivenza Grand Torre Rubí Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes Naucalpan de Juárez Estado de México (Pilas) Definitivo	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	OCT 13



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1801	Escrito Ref 9452/RP/prjc Claustros de San Lorenzo en la ciudad de Toluca	GRUPO ALSUM S A DE C V	DIC 13
1802	Estudio de Mecánica de Suelos Estadio de Futbol en el Instituto Tecnológico de Oaxaca en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca	ARQUITECTOS GARCIAVELEZ S A DE C V	FEB 14
1803	Estudio de Mecánica de Suelos Túnel y Pista del “Autódromo Hermanos Rodríguez” en Viaducto Río de la Piedad 1001 en la Delegación Iztacalco	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	FEB 14
1804	Escrito Ref 9467/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón	DINE S A B DE C V	FEB 14
1805	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo habitacional Claustros de San Lorenzo en Toluca Estado de México	DESARROLLADORA CLAUSTRO DE SAN LORENZO S A P I DE C V	MAR 14
1806	Escrito Ref 9482/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón (cuerpos bajos)	DINE S A B DE C V	FEB 14



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1807	Estudio de Mecánica de Suelos Oficinas Generales del de P & G en Vistahermosa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Loma Florida 32 Colonia Lomas de Vistahermosa Cuajimalpa	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	ABR 14
1808	Escrito Ref 9487/RP/prjc Desarrollo habitacional Santa María en Azcapotzalco	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES FRONDOSO S A DE C V	ABR 14
1809 BIS	Escrito Ref 9503/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón (No entregado)	DINE S A B DE C V	MAY 14
1809	Escrito Ref 9504/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón (Pilas a 58 m)	DINE S A B DE C V	MAY 14
1810	Escrito Ref 9508/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón	DINE S A B DE C V	MAY 14
1811	Escrito Ref 9489/RP/prjc Puente Penjamito Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9490/RP/prjc Puente La Flora (S/Nombre) km 190 + 072 Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1811	Escrito Ref 9491/RP/prjc Puente Guasima y Cuate Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	ABR 14
	Escrito Ref 9492/RP/prjc Puente Villa Juárez Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	S C PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9493/RP/prjc Puente Campo Victoria Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9494/RP/prjc Puente Soquete km 190 + 005 Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9495/RP/prjc Libramiento Sur de ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9496/RP/prjc Piv San Pedro km 204 + 300 Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9497/RP/prjc Puente Espagueti km 191 + 182 Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
	Escrito Ref 9498/RP/prjc Puente Cariaga km 184 + 995 Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1811	Escrito Ref 9499/RP/prjc Libramiento Sur de la ciudad de Culiacán,	PROCESAMIENTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL S C	ABR 14
1812	Estudio de Mecánica de Suelos de un edificio para comercios y departamentos en Prado Norte 470 Colonia Lomas de Chapultepec en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca	ING NAGIB FARAH	MAY 14
1812 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo habitacional Paseos de Chavarría etapas 3 y 6 en Chavarría Hidalgo	CASAS QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAY 14
1813	Estudio de Mecánica de Suelos para un fraccionamiento La Toscana en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	CASAS QUMA DE HIDALGO S A DE C V	JUN 14
1814	Escrito Ref 9517/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Alvaro Obregón	DINE S A B DE C V	JUN 14
1815	Escrito Ref 9529/RP/prjc Ampliación de la Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	JUN 14



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1816	Escrito Ref 9531/RP/prjc Ampliación de la Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	JUN 14
1817	Estudio de Mecánica de Suelos de un Desarrollo Habitacional Tlacote en Querétaro	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S A DE C V	JUN 14
1818	Estudio de Mecánica de Suelos de un Desarrollo Habitacional Privanzas en Veracruz	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S A DE C V	JUN 14
1819	Estudio de Mecánica de Suelos Para Residencial Vivenza Grand Torre Rubí Fraccionamiento Residencial Lomas Verdes Naucalpan de Juárez Estado de México	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND S A DE C V	JUL 14
1820	Estudio de Mecánica de Suelos para un desarrollo Paseos de la Pradera Parte Alta en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	JUL 14
1820 BIS	Escrito Ref 9552/RP/prjc Ampliación de la Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	JUL 14

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1821	Estudio de Mecánica de Suelos para la ampliación de La Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	AGO 14
1821 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos para la ampliación de La Planta de Idesa en Coatzacoalcos Veracruz (inglés)	AMERICAS RESOURCES S A DE C V	AGO 14
1822	Estudio de Mecánica de Suelos para Bosques de Santa Fe Torre C en la Delegación Álvaro Obregón en esta ciudad	PROMOCIONES BOSQUES S A DE C V	SEP 14
1822 BIS	Escrito Ref 9579/RP/prjc Bosques de Santa Fe Torre C en Álvaro Obregón	DINE SAB DE C V	SEP 14
1823	Escrito Ref 9589/RP/prjc Nuevas Instalaciones de la Universidad la Salle en Benjamín Franklin 59 en esta ciudad	UNIVERSIDAD LA SALLE	OCT 14
1824	Estudio de Mecánica de Suelos para Edificio para oficinas en Avenida San Jerónimo 428 en la Delegación Álvaro Obregón en esta ciudad	SR LIC CECILIO GONZÁLEZ MARQUEZ SUPERVISA	NOV 14
1825	Estudio de Mecánica de Suelos Ampliación de la Planta de L'Oreal Parque Industrial Logistik en San Luis Potosí México	L'OREAL S A DE C V	NOV 14



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1826	Escrito Ref 9612/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	NOV 14
1827	Escrito Ref 9614/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Terraplén de prueba	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	NOV 14
1828	Estudio de Mecánica de Suelos para Palacio Legislativo puente vehicular sobre la avenida Congreso de la Unión y Estructuras Sociales en el parque Guadalupe Victoria Delegación Venustiano Carranza	INGENIERIA Y PROYECTOS SANTO DOMINGO S A DE C V	DIC 14
1828 BIS	Terraplén de Prueba Rellenos compactados para la Planta de BMW en San Luis Potosí	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	NOV 14
1829	Estudio de Mecánica de Suelos para Rehabilitación del sistema de drenaje en la colonia El Arenal de la ciudad de México	INGENIERIA Y PROYECTOS SANTO DOMINGO S A DE C V	DIC 14
1829 BIS	Escrito Ref 9628/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Análisis de asentamientos	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	DIC 14
1830	Escrito Ref 9629/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Especificaciones para la construcción de la plataforma desde el punto de vista de Mecánica de Suelos	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1830 BIS	Escrito Ref 9629/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Specifications for construction of the platform from the point of view of Soil Mechanics	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15
1831	Escrito Ref 9640/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Análisis de asentamientos	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15
1831 BIS	Escrito Ref 9640/RP/prjc Settlement analysis	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15
1832	Escrito Ref 9642/RP/prjc Planta BMW en San Luis Potosí Especificaciones para la construcción de la plataforma desde el punto de vista de Mecánica de Suelos	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15
1832 BIS	Escrito Ref 9642/RP/prjc Specifications for construction of the platform from the point of view of Soil Mechanics	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	ENE 15
1833	Estudio de Mecánica de Suelos para Planta de BMW en San Luis Potosí México (predio de 35 Ha) y (Predio de 40 Ha) / Análisis de asentamientos Planta de BMW Escrito Ref 9640/RP/prjc	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	FEB 15

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1833 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos para Planta de BMW en San Luis Potosí México (predio de 35 Ha) y (Predio de 40 Ha) (ingles)	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	FEB 15
1834	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo habitacional Paseos de la Pradera (La Toscana) parte alta en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 15
1835	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo habitacional Paseos de la Pradera (La Toscana) parte baja en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 15
1836	Estudio de Mecánica de Suelos para la Casa habitación en Bosque de Ciclamoros 1 colonia Granjas Palo Alto en esta ciudad	LIC ALBERTO SATO	ABR 15
1837	Estudio de Mecánica de Suelos para el edificio en Santa María Malinalco 195 esquina con Dr Liceaga colonia Sta Ma Malinalco Delegación Azcapotzalco en esta ciudad	PROMOTORA INMOBILIARIA FRONDOSO LOMAS S A DE C V	ABR 15
1838	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional La Cima Towers en la ciudad de Querétaro	PROYECTOS EJECUTIVOS DE QUERÉTARO S A DE C V	ABR 15
1839	Estudio de Mecánica de Suelos de un Desarrollo Habitacional Tlacote Parcela 129 en Querétaro	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S A DE C V	JUN 15



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1840	Estudio de Mecánica de Suelos de un Desarrollo Habitacional Americas III en Ecatepec estado de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	JUN 15
1841	Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Habitacional Paseos del Bosque en Huixquilucan estado de México estudio de Permeabilidad	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	JUN 15
1841 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Habitacional La Toscana parte Baja en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	JUL 15
1842	Estudio de Mecánica de Suelos de Centro de Convenciones en Pachuca Hidalgo	TECTONIKA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	AGO 15
1843	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo residencial CONFÉ en la carretera México – Toluca Delegación Cuajimalpa	CONSORCIO HOGAR S A DE C V	AGO 15
1844	Estudio de Mecánica de Suelos para el proyecto Caldera en la Planta Mariscal de P & G Autopista Querétaro – Celaya km 16 Guanajuato	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE CV	SEP 15
1845	Estudio de Mecánica de Suelos para la Autopista Arco Norte interpretación de los movimientos que están ocurriendo en los terraplenes ubicados entre los km 198 + 500 y 215 + 000 en el estado de Tlaxcala	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	OCT 15



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1846	Escrito Ref 9762/RP/prjc Proyecto Caldera de la Planta Mariscala de Procter & Gamble Recomendaciones para el diseño de la cimentación de las estructuras	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE C V	NOV 15
1846 BIS	Escrito Ref 9764/RP/prjc Proyecto Caldera de la Planta Mariscala de Procter & Gamble Sección de los pavimentos	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE C V	NOV 15
1847	Estudio de Mecánica de Suelos Revisión de la cimentación de las pailas Planta Talismán Colonia Tres Estrellas en Azcapotzalco en esta ciudad	GRUPO UNILEVER S DE RL DE C V	DIC 15
1848	Estudio de Mecánica de Suelos CBT Huixquilucan Santa Cruz Ayutuxpa Huixquilucan estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	DIC 15
1849	Escrito Ref 9772/RP/prjc Proyecto Caldera de la Planta Mariscala de Procter & Gamble Informe final recomendaciones para la cimentación de las estructuras, sección de los pavimentos y las condiciones geotécnicas en la zona del Basín	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURAS DE RL DE C V	DIC 15
1850	Escrito Ref 9782/RP/prjc Residencial Ferrara Recomendaciones para diseño y construcción de sus pilas de cimentación	RESIDENCIAL FERRARA	FEB 16
1851	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional La Toscana Primera Etapa en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 16



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1852	Estudio de Mecánica de Suelos Revisión de la cimentación de las pailas y de los tanques cercanos a ellas en la Planta Talismán Colonia Tres Estrellas en Azcapotzalco en esta ciudad 1 Paila PKO # 008 2 Paila lejía # 300 3 Paila jabón # 301 4 Paila jabón # 302 5 Paila sosa # 303	GRUPO UNILEVER S DE RL DE C V	DIC 15
1853	Estudio de Mecánica de Suelos Residencial Ferrara edificio en Providencia 1126 colonia del Valle Centro en esta ciudad	RESIDENCIAL FERRARA S A DE C V	MAR 16
1854	Estudio de Mecánica de Suelos Nuevas instalaciones en los túneles 12 y 19 del Estadio Azteca en Calzada de Tlalpan 3465 Santa Ursula Coapa	FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL S A DE C V	MAY 16
1855	Escrito Ref 9794/RP/prjc Desarrollo Residencial Avento en Acapulco Guerrero Recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación de la torre	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES FRONDOSO S A DE C V	ABR 16
1856	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio VIP entre los túneles 12 y 19 del Estadio Azteca en Calzada de Tlalpan 3465 Santa Ursula Coapa	FUTBOL DEL DISTRITO FEDERAL S A DE C V	MAY 16
1857	Escrito Ref 9816/RP/prjc Hotel Wyndham en Tolstoi 22 revisión de la capacidad de carga de los pilotes influenciados por la construcción de un entrepiso ligero adicional	PRADOS CAMELINAS S A DE C V	MAY 16



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1858	Estudio de Mecánica de Suelos Hotel Sheraton Desarrollo Centro Sur en la ciudad de Querétaro	ADM CAMPECHE S A DE C V	JUN 16
1859	Estudio de Mecánica de Suelos Foros 1, 2 y 4 de Televisa en Periférico Sur 5682 Barrio de Santa Ursula Coyoacán	TELEVISA S A DE C V	JUL 16
1860	Escrito Ref 9833/RP/prjc Bosques de Sta Fe Torre Secuoya en Álvaro Obregón Resultados de los análisis de estabilización del relleno del talud oriente	DINE SAB DE CV	JUL 16
1861	Escrito Ref 9835/RP/prjc Puente en la Autopista Arco Norte km 204 + 600 Recomendaciones para diseño y construcción de sus pilas de cimentación	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	AGO 16
1862	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional La Toscana Segunda Etapa en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	AGO 16
1863	Estudio de Mecánica de Suelos para las Bóvedas de la Fundación Televisa en Santa Fe en la Ciudad de México	TELEVISA SA DE CV	SEP 16
1864	Estudio de Mecánica de Suelos para el Desarrollo Habitacional Altix Torres C y D en Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula Puebla	PROMOTORA G F PUEBLA SAPI DE C V	OCT 16
1865	Estudio de Mecánica de Suelos para Conjunto Urbano Horizonte en Cuautitlán Izcalli estado de México	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S A DE C V	NOV 16



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1865 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos para Residencial Lomas en Sierra Gorda 15 Lomas de Chapultepec en esta ciudad	COMITÉ DE GOBIERNO RESIDENCIAL LOMAS	DIC 16
1866	Estudio de Mecánica de Suelos para Conjunto Urbano Paseos del Bosque I en Monte Calvario (Parcela 7 Fracción B) en Huixquilucan estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	ENE 17
1867	Escrito Ref 9888/RP/prjc Business Park en Celaya Guanajuato Estado actual de las revisiones efectuadas y de los sondeos exploratorios	ADVANCE REAL ESTATE	ENE 17
1868	Estudio de Mecánica de Suelos para Conjunto Urbano Horizonte en Cuautitlán Izcalli estado de México	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE S A DE C V	FEB 17
1869	Estudio de Mecánica de Suelos para Residencial Vivienzza Grand Fiesole edificio de 11 niveles en José María Luis Estrada 21 Lote 32 Mz XL en la Sexta Sección del fraccionamiento Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez Edo de México	RESIDENCIAL VIVENZZA GRAND FIESOLE S A DE C V	MAR 17
1870	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo habitacional Altix Torres C y D en Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula, Puebla	PROMOTORA G F PUEBLA SAPI DE C V	MAR 17
1871	Estudio de Mecánica de Suelos para Business Park en Celaya, Guanajuato	ADVANCE REAL ESTATE	ABR 17



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1872	Estudio de Mecánica de Suelos para Desarrollo Turístico Avento en la Av Revolución Terreno 2 B Mz 1 del fraccionamiento Tres Vidas en Acapulco , Guerrero	FGI DESARROLLOS EOLO SAPI DE C V	ABR 17
1873	Resultados del Retensado de las Anclas Residencial Lomas en Sierra Gorda 15 Lomas de Chapultepec en la ciudad de México	COMITÉ DE GOBIERNO RESIDENCIAL LOMAS	JUL 17
1874	Estudio de Mecánica de Suelos para los edificios de la Procuraduría General de la Republica ubicados en Paseo de la Reforma 211, 213 y edificio Anexo al 213 en la colonia Cuauhtémoc entre Río Neva y Río Guadiana (Vol I al V)	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	JUN 17
1875	Estudio de Mecánica de Suelos para Predios en la calle Hamburgo 63 y 67 en la colonia Juárez de esta ciudad (Embajada de Francia)	EMBAJADA DE FRANCIA	SEP 17
1876	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional La Toscana Alta 2° Semestre programa 2017 en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	SEP 17
1877	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional La Toscana Baja 2° Semestre programa 2017 en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo (con cambios de Quma)	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	SEP 17



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1878	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional Lázaro Cárdenas II ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas 196 Colonia Guerrero	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	OCT 17
1879	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional La Toscana Alta 2° Semestre programa 2017 en Atotonilco de Tula estado de Hidalgo (con cambios de Quma)	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	OCT 17
1880	Información del Estudio de Mecánica de Suelos respecto del puente de Televisa en Avenida Chapultepec	TELEVISA CHAPULTEPEC	OCT 17
1881	Estudio de Mecánica de Suelos para el fraccionamiento Vistas del Nevado resultados de los análisis de estabilidad del talud Sur Poniente de los lotes 709 a 729 en Guadalajara Jalisco	MÉXICO INVERSIONES S A DE C V	DIC 17
1882	Escrito Ref 10020/RP/prjc Desarrollo Habitacional Paseos del Bosque en Huixquilucan Estado de México Revisión de la estabilidad de tres muros de contención de la fracción C	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	FEB 18
1883	Estudio de Mecánica de Suelos para La Calera The Vines en San Miguel de Allende Guanajuato	PROMOTORA RIO PRESAS S A DE C V	MAR 18
1884	Desarrollo Habitacional La Toscana Km 9 + 150 de la carretera Jorobas – Tula en Hidalgo (pavimento flexible)	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	MAR 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1885	Desarrollo Habitacional La Toscana Km 9 + 150 de la carretera Jorobas – Tula en Hidalgo (pavimento flexible y rígido)	QUMA DE HIDALGO S A DE CV	MAR 18
1886	Estudio de Mecánica de Suelos Auto - Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , talud en los cadenamientos 76 + 100 y 77 + 120	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAR 18
1887	Escrito Ref 10039/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para las estructuras	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ABR 18
1888	Escrito Ref 10041/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio académico de la preparatoria Campus este (Legorreta)	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ABR 18
1889	Escrito Ref 10048/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio académico de la preparatoria Campus este (Legorreta) Informe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ABR 18
1890	Escrito Ref 10049/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio académico de la preparatoria Campus oeste y para la biblioteca (CCM) Informe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ABR 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1891	Carpeta I Estudio de Mecánica de Suelos Auto – Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , Ejecución, análisis y conclusiones de dos sondeos a quince metros de profundidad al inicio y al final del terraplén del 67 + 200	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAY 18
1892	Carpeta II Estudio de Mecánica de Suelos Auto – Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , Ejecución, análisis y conclusiones de cuatro sondeos a treinta metros de profundidad en puntos intermedios del terraplén del 67 + 200	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAY 18
1893	Carpeta III Estudio de Mecánica de Suelos Auto – Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , Ejecución, análisis y conclusiones de 10 sondeos a 15 metros de profundidad en la zona del suelo en movimiento del 77 + 200	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAY 18
1894	Carpeta IV Estudio de Mecánica de Suelos Auto – Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , Ejecución, análisis y conclusiones de diez sondeos a diez metros de profundidad en terraplenes de alto riesgo	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAY 18
1895	Carpeta V Estudio de Mecánica de Suelos Auto – Vía Mitla – Tehuantepec en Oaxaca , Obtención y análisis de treinta y un muestras cúbicas en cortes de alto riesgo	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAY 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1896	Escrito Ref 10053/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para la biblioteca de la preparatoria Campus oeste (CCM) Informe	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	MAY 18
1897	Escrito Ref 10047/RP/prjc Desarrollo Habitacional Americas V en Ecatepec estado de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	ABR 18
1898	Escrito Ref 10059/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio profesional ubicado en la calle Puente N° 222 colonia San Bartolo El Chico Delegación Tlalpan CP 14380 CDMX	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	MAY 18
1899	Escrito Ref 10060/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio la preparatoria ubicado en el Anillo Periférico “Ruta de la Amistad” N° 6666 colonia San Bartolo El Chico Delegación Tlalpan CP 14380 CDMX	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	MAY 18
1900	Escrito Ref 10061/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Solución de cimentación para el edificio de la biblioteca ubicado en la calle Puente N° 222 colonia San Bartolo El Chico Delegación Tlalpan CP 14380 CDMX	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	MAY 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1901	Estudio de Mecánica de Suelos de Desarrollo Habitacional San Simón Calzada San Simón 50 Cuauhtémoc ciudad de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	JUN 18
1902	Estudio de Mecánica de Suelos de Oficinas Corporativas del Consejo de Asistencia al Micro emprendedor S A de C V SFP en avenida Colonia del Valle Número 615 Colonia del Valle en la Ciudad de México	CAME SA DE CV SFP	JUL 18
1903	Escrito Ref 10080/RP/prjc Sondeos exploratorios en el área de Almacén en la Ciudad de México	GRUPO SÁNCHEZ S A DE C V	JUL 18
1903 BIS	Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Habitacional La Toscana (2° Semestre Programa 2018 / 2019) en Atotonilco de Tula estado de México	QUMA DE HIDALGO S A DE C V	JUL 18
1904	Estudio de Mecánica de Suelos de Grupo Sánchez avenida Talismán 306 Colonia San Juan de Aragón (Ampliación) Ciudad de México	GRUPO SÁNCHEZ S A DE C V	AGO 18
1905	Estudio de Mecánica de Suelos del Hospital Escandón en la calle de Gaviota 27 Colonia Tacubaya en la Ciudad de México	SEGUROS SURA S A DE C V	AGO 18
1906	Estudio de Mecánica de Suelos de Las Bodegas 1 A y 1 B en la calle de Luis Jasso 56 y 57 Colonia Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México (Volumen 1 de 3)	SEGUROS SURA S A DE C V	AGO 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1907	Estudio de Mecánica de Suelos del Condominio Vista Hermosa en la calle Poder Legislativo 215 colonia Lomas de la Selva en Cuernavaca estado de Morelos	SEGUROS SURA S A DE C V	AGO 18
1908	Estudio de Mecánica de Suelos de Desarrollo Habitacional Americas V en Ecatepec estado de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	AGO 18
1909	Estudio de Mecánica de Suelos del Edificio en Agustín Melgar 42 colonia Condesa en la Ciudad de México	SEGUROS SURA S A DE C V	SEP 18
1910	Estudio de Mecánica de Suelos de Hotel en la Avenida Guelatao 208 colonia Santa María Aztahuacan Ciudad de México	SR ING JOSÉ ANTONIO ESPINOZA	SEP 18
1911	Estudio de Mecánica de Suelos Análisis de estabilidad de los taludes para la excavación del equipo AVD – PIT de la planta de ciclo combinado energía del Valle de México II en el municipio de Axapusco, estado de México	COCONAL SAPI DE C V	SEP 18
1912	Estudio de Mecánica de Suelos de Residencial Firenze en la calle Minerva 73 Colonia Crédito Constructor Alcaldía Benito Juárez CP 03940 Ciudad de México	RESIDENCIAL FIRENZE S A DE C V	NOV 18
1913	Dictamen de Pavimentos Patio de Contenedores APM Terminal, Cuautitlán Izcalli	APM TERMINALS S A DE C V	DIC 18



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1914	Escrito Ref 10141/RP/prjc Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Habitacional San Simón en esta ciudad Análisis de asentamientos en todos los edificios	CONSORCIO ARA SA DE CV	DIC 18
1915	Escrito Ref 10143/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Terracerías para los edificios de preparatoria, profesional y la biblioteca	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	DIC 18
1916	Escrito Ref 10144/RP/prjc Nuevo Proyecto de la Torre Andes en Tijuana Baja California Solución de cimentación	CONSORCIO ARA SA DE CV	DIC 18
1917	Escrito Ref 10145/RP/prjc Edificio en Rio Churubusco 345 avance de los trabajos de campo y laboratorio	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	DIC 18
1918	Escrito Ref 10148/RP/prjc Estudio de Mecánica de Suelos del Desarrollo Habitacional San Simón en esta ciudad Análisis de asentamientos en todos los edificios	CONSORCIO ARA SA DE CV	ENE 19
1919	Escrito Ref 10149/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Terracerías para los edificios de preparatoria, profesional y la biblioteca	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ENE 19



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1920	Estudio de Mecánica de Suelos del Condominio J en el Fraccionamiento Altos del Marquez en Querétaro	ALTOS DEL MARQUEZ SA DE CV	FEB 19
1921	Estudio de Mecánica de Suelos del Condominio en el predio Campanillas del Fraccionamiento Insurgentes en Querétaro	ALTOS DEL MARQUEZ SA DE CV	FEB 19
1922	Estudio de Mecánica de Suelos del Edificio en la calle Prolongación Río Churubusco 345 colonia Paseos de Taxqueña Alcaldía de Coyoacán en la ciudad de México	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAR 19
1923	Escrito Ref 10162/RP/prjc Proyecto RSJ San Joaquín 498 en esta ciudad Resultados de la revisión geotécnica de la cimentación del edificio y de su procedimiento constructivo	GRUPO BECK	MAR 19
1924	Escrito Ref 10167/RP/prjc Tecnológico de Monterrey Campus Sur Ciudad de México Resumen de la junta llevada a cabo en las oficinas del TEC el martes 26 de febrero con el Ingeniero Rene Muñoz de la empresa Turner International	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	MAR 19
1925	Escrito Ref 10178/RP/prjc Parque Industrial La Amistad en Celaya entrega de resultados de control de calidad de las terracerías Nave 2	RUAL	MAR 19



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1926	Estudio de Mecánica de Suelos Sistema de Tablaestacado de la Terminal de Carga Mixta en Maniobras Especializadas de la Ampliación del Puerto de Veracruz, Veracruz	CONSULTORA MEXICANA EN INGENIERÍA S A DE C V	ABR 19
1927	Estudio de Mecánica de Suelos Estacionamiento de la Universidad la Salle en el Campus Santa Teresa ubicado en Camino de Santa Teresa 811, Insurgentes Cuicuilco, Tlalpan en esta ciudad	UNIVERSIDAD LA SALLE	ABR 19
1928	Estudio de Mecánica de Suelos Corredor Troncal en el eje Metropolitano Zacatecas – Guadalupe del sistema de transporte integrado en la ciudad de Zacatecas México	NOLTE DE MÉXICO S A DE C V	MAY 19
1929	Estudio de Mecánica de Suelos Corporativo Torre Punta Mayor en León, Guanajuato	LIC AUDOMARO SANDOVAL	JUN 19
1930	Estudio de Mecánica de Suelos Optimización de la Bodega Mercurio en la Planta Vallejo ubicada en la Avenida Poniente 146 N° 853 colonia Industrial Vallejo CDMX	P & G MANUFACTURING MÉXICO S DE RL DE C V	AGO 19
1931	Estudio de Mecánica de Suelos Bodegas en el predio N° 443 de la calle de Catarroja Colonia Cerro de la Estrella en la Ciudad de México	SEGUROS SURA S A DE C V	AGO 19



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1932	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Residencial y de Usos Múltiples El Catorce Avenida Industrialización N° 14 en la ciudad de Querétaro	HINES INTERESTS S A DE C V	AGO 19
1933	Estudio de Mecánica de Suelos Vaso Regulador en el Fraccionamiento Altos del Marques Querétaro	ALTOS DEL MARQUES S A DE C V	OCT 19
1934	Escrito Ref 10245/RP/prjc Muros de contención en las manzanas 10 C y 14 C Desarrollo Habitacional ciudad Bicentenario La Toscana	QUMA	OCT 19
1935	Escrito Ref 10248/RP/prjc Autopista Mitla – Tehuantepec en Oaxaca Talud Inestable en el km 77 + 120	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	NOV 19
1936	Estudio de Mecánica de Suelos Autopista Mitla – Tehuantepec en Oaxaca Talud en el cadenamiento km 76 + 100	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	NOV 19
1937	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento Tepic en Nayarit Estudio en zonas de asentamientos en el km 25 + 000	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	NOV 19
1938	Estudio de Mecánica de Suelos Autopista Mazatlán – Culiacán en Sinaloa Estudio geotécnico y proyecto de solución km 7 + 000	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	NOV 19
1939	Estudio de Mecánica de Suelos Libramiento Mazatlán tramo Villa Unión – Mazatlán en Sinaloa Estudio empuje de terreno en losas de concreto en el libramiento Mazatlán en los cadenamientos km 258 + 800, 259 + 800 y 265 + 100	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	NOV 19



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1940	Estudio de Mecánica de Suelos Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sur de la Ciudad de México Estacionamiento Techado	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	DIC 19
1941	Estudio de Mecánica de Suelos Edificio habitacional en Amsterdam 49 colonia hipódromo Condesa en Ciudad de México	L M ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN S A DE C V	DIC 19
1942	Estudio de Mecánica de Suelos Circuito Exterior Mexiquense Puentes Vehiculares en el km 147 + 635.470 Ecatepec estado de México	CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERÍA S A DE C V	ENE 2020
1943	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial en el Fraccionamiento Lomas del Río en avenida Lomas del Río Poniente Naucalpan de Juárez estado de México	RUAL S A DE C V	FEB 2020
1944	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Vivero Interlomas Lote I del Fraccionamiento Residencial Green House en la Autopista Chamapa – Lechería, Interlomas en Huixquilucan estado de México	GCI ESTATE	FEB 2020
1945	Estudio de Mecánica de Suelos Autopista Mazatlán – Culiacán en Sinaloa Puente sin nombre en el km 83 + 500	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAR 2020
1946	Estudio de Mecánica de Suelos Autopista Mazatlán – Culiacán en Sinaloa Puente sin nombre en el km 94 + 800	PROCESAMIENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL S C	MAR 2020



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1946 BIS	Escrito Ref 10277/RP/prjc Estudio de Mecánica de Suelos Optimización de la bodega Mercurio en la planta Vallejo ubicada en la avenida Poniente 146 N° 850 colonia Industrial Vallejo en esta ciudad (Se encuentra en escritos)	P & G MANUFACTURING MÉXICO S DE RL DE C V	SEP 2020
1947	Estudio de Mecánica de Suelos Vaso Regulador en el fraccionamiento Altos del Marques Querétaro (con fecha octubre 2019)	ALTOS DEL MARQUES S A DE C V	JUN 2020
1948	Estudio de Mecánica de Suelos Silo de 8000 tn propiedad de Multiver de Coatzacoalcos S A de C V en la Zona Portuaria de Coatzacoalcos en Veracruz	MULTIVER DE COATZACOALCOS S A DE C V	JUL 2020
1949	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo Habitacional Dream Lagoons Diamante en Acapulco, Guerrero	CONSORCIO ARA SA DE C V	AGO 2020
1950	Escrito Ref 10300/RP/prjc Fraccionamiento Vistas del Nevado en la Ciudad de Guadalajara Talud del lote 716	MEGATERRA	SEP 2020
1951	Estudio de Mecánica de Suelos Proyecto AWOA de la planta Vallejo Ubicada en la Avenida Poniente 146 N° 853 colonia Industrial Vallejo Ciudad de México	PROCTER AND GAMBLE S DE RL DE CV	DIC 2020
1952	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Residencial Amaralta en Rosario Baja California	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	ABR 2021



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1953	Estudio de Mecánica de Suelos Desarrollo habitacional Americas VI en Ecatepec estado de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	MAY 2021
1954	Estudio de Mecánica de Suelos Conjunto Urbano Ex – Hacienda Santa Inés en Nextlalpan estado de México	CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S A DE C V	JUN 2021
1955	Memoria descriptiva de los análisis de estabilidad de los taludes y muros de contención del Conjunto Residencial Punta Norte etapa 7 en Cuautitlán estado de México	RESIDENCIAL PARQUE NORTE S A DE C V	ENE 2022
1956	Refuerzo de la Torre del Campanario mediante la construcción de anclas de tensión LM Arquitectura y Edificación S A de C V Alcaldía de Xochimilco Ciudad de México	LM ARQUITECTURA Y EDIFICACION S A DE C V	MZO 2022
1957	Estudio de Mecánica de Suelos Parque Innovación lotes 25, 48 y 49 en Querétaro, Querétaro	CONSTRUCTORA CHUFANI S A DE C V	ABR 2022
1958	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Rio Moctezuma Km 105+700 Tamazunchale San Luis Potosí	CONSULTORA MEXICANA DE INENIERIA S A DE C V	MAY 2022
1959	Estudio de Mecánica de Suelos Diseño preliminar de cimentación Conjunto habitacional Punta Mar en Acapulco Guerrero (escrito 0073)	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	MAY 2022



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1960	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Km 72 + 850 de la línea férrea paralela a la línea Z en el tramo Coatzacoalcos – Medias Aguas Municipio de Coatzacoalcos en Veracruz	CONSULTORA MEXICANA DE INENIERIA S A DE C V	JUL 2022
1961	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Km 79 + 980 de la línea férrea paralela a la línea Z en el tramo Coatzacoalcos – Medias Aguas Municipio de Coatzacoalcos en Veracruz	CONSULTORA MEXICANA DE INENIERIA S A DE C V	JUL 2022
1962	Estudio de Mecánica de Suelos Puente Calzadas Km 13 + 798 de la línea férrea paralela a la línea Z en el tramo Coatzacoalcos – Medias Aguas Municipio de Coatzacoalcos en Veracruz	CONSULTORA MEXICANA DE INENIERIA S A DE C V	JUL 2022
1963	Estudio de Mecánica de Suelos Nave Industrial ZF BETA en el Parque Tecnológico Innovación en los lores 51 y 52 en Querétaro	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	AGT 2022
1964	Estudio de Mecánica de Suelos Nave Industrial ZL ALPHA en Toluca, Estado de México	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	AGT 2022
1965	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo habitacional Punta Mar en Acapulco Guerrero	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	SEPT 2022
1966	Estudio de Mecánica de Suelos para el Tanque Elevado (cisternas) para el desarrollo habitacional Punta Mar en Acapulco Guerrero	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	SEPT 2022



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1967	Estudio de Mecánica de Suelos para el Muelle para el desarrollo habitacional Puerta al Sol en Acapulco Guerrero	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S A DE C V	SEPT 2022
1968	Estudio de Mecánica de Suelos para el Viaducto Vehicular en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas	CALZADA CONSTRUCCIONES S A DE C V	OCT 2022
1969	Estudio de Mecánica de Suelos para el estacionamiento 2 del Hospital Medica TEC – 100 en Querétaro, Qro.	NIPPO INMOBILIARIA S A DE C V	DIC 2022
1970	Estudio de Mecánica de Suelos para el conjunto residencial NAÚMA LOMAS en el Boulevard Paseo Interlomas lote 1 – C No 1 – C en Huixquilucan, Estado de México	NAÚMA DEVELOPMENT GROUP S A DE C V	FEB 2023
1971	Estudio de Mecánica de Suelos para las torres medicas 5 y 6 del Hospital Medica TEC – 100 en Querétaro, Qro.	NIPPO INMOBILIARIA S A DE C V	MZO 2023
1972	Estudio de Mecánica de Suelos para una nave industrial Kellogg's en Querétaro, Qro,	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	MZO 2023
1973	Estudio de Mecánica de Suelos para una nave industrial Royal Champs en Dolores Hidalgo en Guanajuato	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	ABRIL 2023
1974	Estudio de Mecánica de Suelos para una nave industrial Kellogg's GOLLET en Linares, N L	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	MAYO 2023
1975	Estudio de Mecánica de Suelos para una nave industrial Kellogg's NOLA en Linares, N L	CHUFANI CONSTRUCTORA S A DE C V	MAYO 2023



GEOCELL MECÁNICA DE SUELOS SA DE CV

No	OBRA	CLIENTE	FECHA
1976	Estudio de Mecánica de Suelos para un tanque de almacenamiento de azufre líquido en la planta Stepan Company México en Ecatepec estado de México	PROYECT MANAGEMENT & DESING S A DE C V	JUL 2023
1977	Estudio de Mecánica de Suelos planta Milenio en la Soledad en el estado de Guanajuato	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE R L DE C V	AGT 2023
1978	Estudio de Mecánica de Suelos planta Teotihuacán en la Soledad en el estado de Guanajuato	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S DE R L DE C V	AGT 2023
1979	Estudio de Mecánica de Suelos para la Autopista Saltillo – Monterrey en Saltillo Coahuila	CALZADA CONSTRUCCIONES S A DE C V	OCT 2023
1980	Estudio de Mecánica de Suelos para el Proyecto Especial en Cuernavaca en el Estado de Morelos	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO A R	OCT 2023
1981	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo Península Mazatlán Torre 200 en Mazatlán Sinaloa	CAPITAL FUND XIII S A P I DE C V	OCT 2023
1982	Estudio de Mecánica de Suelos para el drenaje para muros perimetrales del edificio del Centro Cultural Vladimir Kaspé en Benjamín Hill	UNIVERIDAD LA SALLE A C	NOV 2023
1983	Estudio de Mecánica de Suelos para el desarrollo turístico The Colony en San José del Cabo en Baja California Sur	MARKETING INMOBILIARIO S A DE C V	ENE 2024